



樟树市人民政府 - 市应急管理局

政府信息公开

📍 首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开 > 部门信息公开目录 > 市应急管理局
> 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 应急管理 > [应对情况](#)

索引号：014732173K/2026-0083661

发布机构：樟树市应急管理局

发文日期：2026-06-04

分类：应对情况

樟树市赣港港口经营有限公司“3·21” 一般高处坠落事故调查报告

信息来源：樟树市应急管理局 浏览量：258 字号：【大 中 小】   

2026年3月21日19时37分左右，樟树市赣港港口经营有限公司轨道式集装箱门式起重机发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅〔2022〕38号）等规定，樟树市人民政府依法成立樟树市赣港港口经营有限公司“3·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市市场监管局、市总工会、张家山街道等单位人员参加，并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法组织开展全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问人员、查阅资料、检测鉴定等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，评估了应急处置工作、认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，对事故责任单位和相关人员提出了处理建议，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，樟树市赣港港口经营有限公司“3·21”一般高处坠落事故是一起因员工未严格执行企业安全生产相关规章制度、起重机司机室平台框松动脱落而导致的一般高处坠落生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

樟树市赣港港口经营有限公司，成立于2020年，位于江西省樟树市张家山街道工业七路，法定代表人叶某某，为省属国有企业江西省港口集团下属公司，公司港口经营许可证编号：（赣宜）港经字（1003）；统一社会信用代码：91360982MA398TJ39K；经营范围：港口经营（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；一般项目：装卸搬运，港口理货，智能港口装卸设备销售，专业保洁、清洗、消毒服务，国内贸易代理，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，现有员工50人。

(二) 事故发生单位安全管理情况

樟树市赣港港口经营有限公司成立了以总经理为主任，副总经理为副主任，各部门负责人为成员的安全生产委员会，安全生产委员会办公室设在生产安全部，制定了安全生产管理制度31项、安全操作规程6项，并编制了覆盖全部作业工艺流程的货种作业指导书。公司年初制定了《安全生产工作要点》《年度教育培训计划》《安全生产监督检查计划》及《应急演练计划》，与全员签订了《安全生产责任书》。公司所有特种设备作业人员均持有特种设备作业人员证，本事故中吊机司机舒某某持有特种设备作业人员证，作业项目代号：Q2，作业项目为门座式起重机、门式起重机；事发设备为：1#轨道式集装箱门式起重机（型号RMG40.5t-40m），该设备于2022年7月15日招标，9月27日樟树市赣港港口经营有限公司与江苏鼎盛重工有限公司签订采购合同，2023年3月8日设备进场安装，2023年6月27日第一次通过特种设备首次监督检验，结论为合格，2023年7月24日在樟树市市场监督管理局办理特种设备使用登记证；2025年4月2日通过特种设备定期检验，下次定期检验日期为2027年6月。

(三) 事故发生经过

根据樟树市赣港港口经营有限公司作业排班计划，2026年3月21日18:00至次日2:00期间，1#轨道式集装箱门式起重机（以

下简称1号场桥）由吊机司机舒某某负责操作，进行集装箱吊装作业。

3月21日17时21分许，舒某某参加了吊机班长组织召开的班前会。会后，返回食堂吃晚饭，随后前往1号场桥进行作业。

18时至19时36分，舒某某正常操作1号场桥进行集装箱吊装。

19时36分许，因运输集装箱的卡车尚未到达，作业出现间歇，1号场桥停止作业且未移动。

19时37分许，舒某某打开1号场桥司机室门，走出司机室，由司机室门口走向司机室左后方的非工作岗位区域平台。

19时37分9秒左右，舒某某在平台上行走时，由于平台框松动脱落，舒某某连同平台框一起坠落至地面，舒某某跌入两个集装箱间隙内。

（四）事故现场勘查情况



现场图片1：1#轨道式集装箱门式起重机司机室，该平台距地面19米。



现场图片2：坠落在集装箱上的平台框

（五）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约为140万元。

死亡人员基本信息：舒某某，男，2000年6月出生，南昌市进贤县人。

二、事故现场处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月21日20时49分，樟树市赣港港口经营有限公司法人叶某某向江西省港发集团报告事故初步情况；

3月21日22时18分，樟树市赣港港口经营有限公司生产安全部主管赖某某向樟树市交通运输局报告事故初步情况；

3月21日23时36分，宜春应急管理局值班室向樟树市应急管理局值班室电话调度，核实事故情况；

3月22日0时51分，樟树市交通运输局向樟树市人民政府报告事故情况；

3月22日02时，樟树市应急管理局值班室将事故情况上报至全国突发事件应急指挥综合业务系统。

（二）事故现场应急处置情况

2026年3月21日19时45分许，码头调度人员张某某发现1号场桥未移动，随即尝试联系舒某某。

19时45分至20时23分，张某某通过对讲机和电话多次联系舒某某，均未得到回应。

20时24分许，张某某通知现场指挥员敖某某前往现场了解情况。

20时25分至20时32分，张某某同步查看现场监控视频。

20时32分，张某某通过视频监控发现1号场桥的吊机司机舒某某已坠落，立即拨打120急救电话，同时通过对讲机呼叫现场指挥员敖某某迅速前往救援。

20时34分，张某某微信电话向生产安全部主管赖某某进行报告。

20时35分，张某某微信电话向公司法人叶某某进行报告。

20时35分，赖某某电话向公司副总经理徐某进行报告。

接到报告后，上述人员陆续赶往现场开展事故处置。

（三）医疗救治及善后情况

1. 医疗救治情况。20时32分，码头调度人员张某某通过视频监控发现1号场桥的吊机司机舒某某已坠落，立即拨打120急救电话；20时50分许，120救护车到达码头，随车医生立即对舒某某进行抢救，舒某某经抢救无效死亡。

2. 善后情况。事故发生后，樟树市赣港港口经营有限公司积极与死者家属进行沟通调解，双方达成了民事赔偿协议，善后工作处置平稳有序，死者家属情绪稳定，对善后工作无异议。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看，事故发生后樟树市赣港港口经营有限公司相关人员立即到达现场组织救援并停止施工，应急处置工作开展安全有序。本次事故现场救援处置措施得当，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。但调查中发现樟树市交通运输局突发信息报送机制不健全，分管领导对突发事件信息报送思想认识不足，信息报送不及时。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

樟树市赣港港口经营有限公司吊机司机舒某某在作业间歇期间未与调度人员联系报告，未佩戴安全帽，私自离开工作岗位，跨过空调外机障碍物到1#轨道式集装箱门式起重机司机室左后方非工作岗位区域平台上；由于平台框与槽钢的焊缝存在疲劳损伤及锈蚀，造成平台框与槽钢的连接强度不足，导致平台框松动脱落，舒某某连同平台框一起坠落至地面集装箱上，经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

樟树市赣港港口经营有限公司企业主体责任落实不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，现场安全措施不到位，未及时发现并消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

樟树市赣港港口经营有限公司履行企业主体责任不到位，现场安全措施不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）有关监管部门

樟树市交通运输局作为港口行业主管部门，落实行业安全生产监管责任有差距，突发信息报送机制不健全，信息报送不及时。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

1. 舒某某，男，事故中的吊机司机。在作业间歇期间私自走到起重机司机室左后方非工作岗位区域平台，且未戴安全帽，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于舒某某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1. 杨某某，男，中共党员，樟树市交通运输局党组成员、副局长，分管水路运输管理、港口码头建设管理、内河水运规划等工作。履行港口企业安全生产监管职责不到位，突发信息报送不及时，杨某某对此负有重要领导责任，建议樟树市纪委对杨某某进行谈话提醒。

2. 李某某，男，中共党员，樟树市交通运输局港航管理股股长，负责港口行业安全生产监管工作，未有效履行港口企业安全生产监管职责，对樟树市赣港港口经营有限公司安全生产工作监督检查不力。李某某对此负有直接责任，建议责成其向樟树市交通运输局作出深刻书面检查。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 叶某某，男，中共党员，樟树市赣港港口经营有限公司法人。作为公司主要负责人，履行安全生产第一责任人职责不到位，督促、检查公司安全生产工作不力，未及时消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由樟树市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定进行处罚。

2. 徐某，男，中共党员，樟树市赣港港口经营有限公司副总经理。作为公司安全生产管理人员，履行安全生产管理人员职责不到位，及时排查事故隐患不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故的发生负有重要领导责任。建议由樟树市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

3. 樟树市赣港港口经营有限公司。履行企业安全生产主体责任不到位，现场安全措施不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对本起事故发生负有主要责任。建议由樟树市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定进行处罚。

（四）其他处理建议

樟树市交通运输局落实行业安全生产监管责任有差距，突发信息报送机制不健全，信息报送不及时。建议责成其向樟树市人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄。企业员工忽视岗前安全交底和培训教育，班前会、安全警示教育、岗位风险培训未能真正入脑入心，存在麻痹思想和侥幸心理，对起重机等特种设备的危险性、作业环境的复杂性认识不足，不按规定佩戴防护用品、不严格执行操作规程、风险辨识不到位。

（二）企业主体责任落实不到位。企业履行安全生产主体责任不到位，现场安全措施不到位，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）行业监管部门履行安全生产监管职责不够，突发信息报送不及时。《中华人民共和国安全生产法》中明确规定，安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经

营必须管安全。行业监管部门落实行业安全生产监管责任有差距，突发信息报送机制不健全，信息报送不及时。

七、事故防范及整改措施

要深刻吸取事故教训，举一反三，强化风险排查管控，切实落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全生产工作，坚决防范和遏制生产安全事故，全力维护人民生命财产安全，提出如下建议措施：

（一）全面开展全员安全教育培训，严格作业纪律管理。

各有关企业要深刻吸取事故教训，组织全员安全教育培训，围绕事故暴露出的人、机、环境问题，重点强调作业过程中的安全注意事项，并通过真实案例警示，用身边事教育身边人，强化员工安全红线意识，做到“一人出事故，万人受教育”。要教育和督促员工严格执行行业安全生产规章制度和操作规程，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，加强安全技术交底，切实提高员工安全生产意识。要严格落实全员安全生产责任制，将安全责任细化到每个岗位、每个环节、每个人员，做到人人有责、人人尽责、人人负责，倒逼员工主动规范操作、主动排查隐患、主动落实安全措施。

（二）强化安全风险管控措施，狠抓企业主体责任落实。

各有关企业要严格落实安全生产“七项机制”和安全生产警示教育“313”工作机制，全面开展隐患排查治理工作，重点排查设备维护保养、安全防护装置、作业环境、人员操作等方面隐患，建立台账、闭环管理、举一反三，做到隐患早发现、早整改、早消除。要加强对高处作业区域存在危险因素的岗位现场安全管理工作，不断提高安全生产事故隐患排查和风险隐患辨识治

理的力度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，实施可靠的安全保障措施，进一步提高作业安全生产水平，举一反三杜绝该类事故的再次发生。

（三）压紧夯实行业监管责任，开展突发信息报送培训。

樟树市交通运输局要深刻汲取事故教训，认真落实行业监管责任，加强安全生产监督、检查和指导力度，认真组织研判，采取有效行动，消除各类事故隐患，督促港口企业做好隐患排查治理等工作，落实作业区域的安全防护措施，严防类似事故的发生。要理顺信息报送机制，熟悉掌握突发事件信息报告和处置相关规定要求，开展突发信息报送培训，切实杜绝事故瞒报、迟报、谎报的行为。

樟树市赣港港口经营有限公司

“3·21”

一般高处坠落事故调查
组



扫一扫在手机打开当前页

☆ 收藏 打印本页 【关闭窗口】

中国政府网

江西省人民政府

宜春市人民政府

其他重要网站



关于我们 | 网站地图

主办单位：樟树市人民政府

网站标识码:3609820008

承办单位：樟树市信息中心

赣ICP备10003342号-1

制作单位：樟树市政务信息化工作办公室

 赣公网安备36098202000116号

