



当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业 > 安全生产 > 安全事故调查报告

桂平宏信船舶修造有限公司“5·8”触电事故调查报告

2026-08-20 17:55 来源：桂平市应急管理局

☆ 分享 + 【字体：大 中 小】

2026年5月8日17时15分许，桂平市宏信船舶修造有限公司B4号船台发生一起触电事件，致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《桂平市人民政府关于成立桂平宏信船舶修造有限公司“5·8”触电事故调查组的批复》（桂平府〔2026〕228号）的规定和要求，市应急管理局依法牵头组织市公安局、总工会、工信和商务局、人力资源和社会保障局、园区管委会、蒙圩镇人民政府等单位成立了事故调查组对该事故进行调查，并邀请市检察院、纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

桂平市宏信船舶修造有限公司，主要从事海洋工程船舶、各类商业客货船、集装箱船等船舶建造、钢结构船舶修理、改装等业务，位于广西桂平市蒙圩镇流兰村；统一社会信用代码：91450881MA5LC31H4J；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：黄某宏；成立日期：2017年09月01日；注册资本：叁仟万圆整；登记机关：桂平市市场监督管理局；经营范围，许可项目：金属船舶制造；船舶制非金属船舶制造；船舶修理；船舶拆除；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：船舶销售；金属材料制造；金属材料销售；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可经营的项目）。

批的项目)；木材加工；木材销售；金属废料和碎屑加工处理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

桂平市宏信船舶修造有限公司原有3个厂区(罗村厂区、糖厂厂区、蒙圩厂区)，2024年先后关闭罗村厂区、糖厂厂区，目前该公司有173个标准化船台，正式员工70多人，年产能：钢质货船200艘、公务船/工程船、豪华游船(艇)20艘、修拆船100多艘。

广西壮族自治区工业和信息化厅2025年8月4日发布的《关于桂平市宏信船舶修造有限公司生产条件评价的公告》显示：“对桂平市宏信船舶修造有限公司提交的由行业组织颁发，且仍在有效期内的二级Ⅲ类普通船舶生产企业生产条件进行了审查评价，评价合格。经公开无异议，现予公告，有效期至2027年3月10日。

(二) 事发船台、合同签订情况

事发船台为桂平市宏信船舶修造有限公司B4船台，船东周某君，建造船舶主尺寸：总长78米，型宽15米，型深5.25米。

2025年8月6日，桂平市宏信船舶修造有限公司(甲方)与周某君(乙方)签订《船舶建造前期合同》。

2025年8月15日，周某君(甲方)与桂平市宏信船舶修造有限公司(乙方)签订《造船工程安全生产协议》，协议编号：2025-34。

(三) 作业人员情况

黄某莲从B4船台工头梁某军处承接B4船台在建船舶检漏、补焊工作。以往都是黄某莲、莫某芬二人搭业，这次黄某莲叫上丈夫梁某旺帮忙，5月7日三人开始进场作业。2019年以来，三人都在宏信船舶修造公司工作，黄某莲、莫某芬从事检漏、补焊，梁某旺是装配工班长。

在中华人民共和国应急管理部“特种作业操作证”查询平台，未查询到黄某莲、梁某旺二人特种作业操作(电焊)相关信息。

(四) 事故发生经过

2026年5月8日14:00许，黄某莲、梁某旺、莫某芬三人先后来到B4船台货仓进行检漏、补焊工作。黄某莲、梁某旺负责补焊，莫某芬负责喷水检漏。

16时50分许，黄某莲下船到船底喝水、休息，梁某旺自己在货仓进行补焊。

17时10分许，黄某莲回到货仓，发现梁某旺躺在右舷第三个人孔边货仓甲板上，焊把、焊条搭在裸露口上，胸口有一道7、8厘米长的烧痕，手还抽搐着。黄某莲意识到梁某旺是触电了，马上将焊把、焊条从旺身上拉离。随后打电话给莫某芬(当时在船头工作)、黄某生(梁某旺的朋友，宏信船舶修造有限公司长，当天未开工，在家休息)，告诉他们梁某旺触电了，帮叫人过来救人，随后对梁某旺进行心肺复苏抢救。

(五) 事故应急处置、救援情况

莫某芬、黄某生接到黄某莲电话后，马上电话告知公司安全员、厂长和一些工友。几分钟后，厂长某清、副厂长黄某祥、安全员陶某鑫和几个工人先后赶到，轮流给梁某旺做心肺复苏，周某清拨打120求救。17时45分许，120医护人员、119救援队员先后到达现场开展救援。19时许，宣布梁某旺抢救死亡。

(六) 事故造成的人员伤亡情况

梁某旺，男，41岁，桂平市木圭镇祝兴村人，身份证号：450*****，桂平市宏信船舶有限公司B4船台造船工人，在事故中触电经抢救无效死亡。

(七) 事故造成的直接经济损失

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定：事故造成直接经济损失118.5万元，其中人身伤亡后支出费用115万元，善后处理费用3.5万元。

二、事故发生的原因和事故性质

调查组根据现场勘察情况、询问相关人员、查阅存档资料、研究分析等，得出事故原因：

（一）事故发生的直接原因

根据现场情况、询问相关人员，经研究分析，推断事故直接原因是：梁某旺在B4船台船舱内收拾其电缆线时，未断开焊机电源或连接，将收上的焊把（带着焊条）和电缆线背在身上，带电状态与裸露的胸口接触导致其触电。

（二）事故发生的间接原因

作业人员安全生产意识不强，导致未按操作规范作业，存在违规作业行为。资格审查不规范，未审查电焊等特种作业人员资格，导致无资质人员上岗作业。作业现场管理不规范、安全生产检查不到配电箱、焊机等危险设备设施未设置警示标志、标识，未及时发现、纠正无资质作业、违规作业等行

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，桂平宏信船舶修造有限公司“5·8”触电事故是一起一般生产安全事故。

三、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

梁某旺在B4船台船舱内收拾焊钳及其电缆线时，未断开焊机电源或连接，将收上的焊把（带着焊条）和电缆线背在身上，带电状态的焊条与裸露的胸口接触导致其触电，对事故的发生负直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1. 周某清，作为桂平市宏信船舶修造有限公司船厂厂长，落实安全生产责任制不到位，未督促安全管

员履行职责、落实资格审查，造成未能及时排查并纠正作业人员无资质作业、违规作业等行为，未及

除配电箱、焊机等危险设备设施未设置警示标志、标识等生产安全事故隐患，对事故的发生负领导责

建议由应急管理局依法对其进行处罚。

2. 黄某祥，作为桂平市宏信船舶修造有限公司分管安全生产的副厂长，未督促、落实资格审查规定，未能及时发现并纠正作业人员无资质作业、违规作业等行为，未及时发现配电箱、焊机等危险设备

设置警示标志、标识等生产安全事故隐患，对事故的发生负管理责任。建议由应急管理局依法对其

罚。

3. 陶某鑫，作为桂平市宏信船舶修造有限公司的安全员，落实安全生产责任制不到位，未落实资格审

造成未能及时排查并纠正作业人员无资质作业、违规作业等情况，作业现场检查、管理不到位，未及

现、报告配电箱、焊机等危险设备设施未设置警示标志、标识等生产安全事故隐患，对事故的发生负

责任。建议由应急管理局依法对其进行处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

桂平市宏信船舶修造有限公司，安全生产责任制落实不到位。资格审查不规范，未严格审查特种

人员资格，导致无资质人员上岗作业；安全生产检查不到位、作业现场管理不规范，未及时发现、纠

业人员无资质作业、违规作业等情况，未及时发现、消除配电箱、焊机等危险设备设施未设置警示标

标识等生产安全事故隐患，对事故的发生负主体责任。建议由应急管理局依法对其进行处罚。

（四）建议由事故发生单位处理的人员

梁某军，作为B4船台工头，对分包人员资格审查、管理不规范，未及时发现、纠正分包人员无资质作业等情况，建议由桂平市宏信船舶修造有限公司按公司管理规定及相关协议进行处理，并将处理报市工信和商务局、应急管理局。

（五）建议移送司法机关处理的人员

黄某祥，作为桂平市宏信船舶修造有限公司分管安全生产的副厂长，未严格落实安全生产责任，织落实资格审查，导致未能及时发现、纠正黄某莲、梁某旺等人无资质作业、违规作业等行为，是事发生的间接原因之一，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关依法调查处理。

四、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，进一步强化安全生产管理，提出如下建议

桂平市宏信船舶修造有限公司要加强对从业人员的安全生产教育和培训，切实有效提高从业人员安全生产意识，督促从业人员严格执行公司相关安全生产规章制度、操作规程等，严禁各类违规作业行为；落实安全生产责任制，压实做细岗位职责，认真开展安全检查、排查，对发现的安全隐患问题，及时落实措施除生产安全隐患，做到防患于未然；严格审查相关岗位资格情况，涉及需持证上岗的作业，严禁安排无资质员从事相关作业。同时，要认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止类似生产安全事故发

蒙圩镇人民政府、市工信和商务局要按照属地原则、“三管三必须”原则，落实安全生产一岗定，加强指导、督促当地修造船企业做好生产安全隐患排查治理，落实事故防范措施，及时消除生隐患，防范类似生产安全事故再次发生。

桂平市宏信船舶修造有限公司

“5·8”触电事故调查组

2026年8月20日



[网站地图](#) [联系我们](#)

主办：桂平市人民政府办公室



桂公网安备45088102000063号 桂ICP备11004552号 网站标识码：4508810001