

农安县吉林省滋生岛速冻食品有限公司 “8·7”一般高处坠落事故调查报告

农安县吉林省滋生岛速冻食品有限公司“8·7”一般高处坠落
事故调查组

2025 年 10 月

目 录

一、事故单位基本情况

4

二、事故发生经过及应急处置情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故救援情况.....4

三、事故伤亡和直接经济损失情况.....5

（一）伤亡情况.....5

（二）直接经济损失.....5

四、事故发生直接原因.....5

五、事故暴露出的问题.....5

（一）相关企业存在的问题.....6

（二）相关部门存在的问题.....6

六、对事故相关单位及责任人的处理建议.....6

（一）企业相关人员的处理建议.....6

（二）公职相关人员处理建议.....7

（三）事故单位的处理建议.....8

七、事故防范和整改措施建议.....8

农安县吉林省滋生岛速冻食品有限公司

“8.7”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月7日上午6时36分，位于农安县长春农安经济开发区的吉林省滋生岛速冻食品有限公司发生一起导轨式液压升降载货平台高处坠落事故，致一人死亡，直接经济损失约93万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经农安县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县工业和信息化局、农安经济开发区组成的吉林省滋生岛速冻食品有限公司“8.7”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委参加，同时聘请专家开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、现场勘察、专家认定和综合分析，查明了事故经过、事故原因以及人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，查清了事故暴露出的主要问题，提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见以及事故防范措施建议。

事故调查组认定，农安县吉林省滋生岛速冻食品有限公司“8.7”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

吉林省滋生岛速冻食品有限公司：2013年建厂并投入使用，负责人王志伟，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91220122578575177W，公司营业场所为农安县合隆经济开发区金泰路南（汇通物流东侧），经营范围主要为水产品分割、冷冻、储藏、仓储等。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月7日上午5时03分，北京盛源安供应链管理有限公司员工，从三楼速冻车间内分三次将180件（每件12千克）牛奶运至同楼层导轨式液压升降载货平台内，按动开关向一楼运送，人同时进入到货运平台上。货运平台下落40厘米后卡在三楼与二楼之间，连锁卷帘门随即关闭。北京员工被困在货运平台上，打电话给滋生岛速冻食品有限公司安全员陈守峰求援，陈守峰派刘文武（死者）去救援，刘文武到达三楼后，手动打开连锁卷帘门，北京企业员工爬至三楼地面，刘文武便将连锁卷帘门手动关闭，北京员工又将连锁卷帘门手动打开，并进入载货平台将平台内的货物搬至三楼地面，刘文武也一同进入平台内帮助北京企业卸货，安全员到达现场后未制止卸货行为。北京员工离开平

台通过同楼层货运电梯向一楼运货时，刘文武一人在货运平台上继续卸货，6时36分，当货运平台上还剩三箱货时，电梯突然快速坠落至二楼停止运行，下降高度5.8米。

（二）事故救援情况

安全员陈守峰等企业员工拨打120急救电话的同时，跑到二楼将刘文武从载货平台救出，120急救车到达后将刘文武送至吉大一院救治，抢救期间，刘文武因呼吸心跳骤停死亡。

三、事故伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况

事故造成1人死亡。刘文武，男，汉族，1963年11月20日出生，住址吉林省公主岭，公民身份号码230302196311205038；

（二）直接经济损失

事故直接经济损失约93万元。

四、事故发生直接原因

经调看监控录像、查阅资料、调查取证、现场勘查、专家研判等综合分析，判断事故发生的直接原因为：

1. 工作人员在装载货物时未将货物放置载货平台中间，货物偏置一侧放置，使载货平台在运行过程中重心失衡，稳定性受到严重影响。

2. 工作人员在平台上卸货时未按照《升降平台安全操作规程》规定按下急停按钮。

五、事故暴露出的问题

（一）相关企业存在的问题

现场安全监管不力，未采取技术、管理措施消除事故隐患，未能有效把关管控，及时纠正制止违章作业。

（二）相关部门存在的问题

1. 农安县工业信息化局。未严格落实安全生产监管责任，对行业领域内企业内重要场所监督不力，未发现载货平台在长期使用过程中存在违反操作规程等违规行为。

2. 长春农安经济开发区。未严格落实属地监管责任，虽多次对吉林省滋生岛速冻食品有限公司进行监督检查，但未发现企业存在的隐患。

六、对事故相关单位及责任人的处理建议

（一）企业相关人员处理建议

1. 刘文武，吉林省滋生岛速冻食品有限公司员工，违反了液压式升降平台操作规程，属于违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究其刑事责任。

2. 王志伟，吉林省滋生岛速冻食品有限公司负责人，未严格履行安全生产管理职责，未发现其公司员工违章作业，未及时督促整改消除隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^①的规定，建议由农安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^②的规定对其进行行政处罚。

^①

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

3. 陈守峰，吉林省滋生岛速冻食品有限公司安全员，未履行安全生产管理人员职责，未及时制止和纠正公司工作人员违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项^①的规定，建议由农安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^②的规定对其进行行政处罚；建议由吉林省滋生岛速冻食品有限公司免去其担任的安全员职务。

（二）公职相关人员处理建议

1. 刘占和，农安县工业和信息化局副局长，分管安全生产工作，虽已安排部署过安全检查工作，但对细节问题考虑不全面，在事故中负有责任。

2. 邬庆超，农安县工业和信息化局安全科科长，负责全县工业企业安全生产监督检查工作，虽已履行安全生产法定职责，但

^② **第九十五条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

^① **第二十五条** 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

^② **第九十六条** 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未有效组织开展隐患排查治理工作，在事故中负有责任。

3. 万立军，长春农安经济开发区副主任，分管开发区安全生产工作，虽然已履行安全监管职责，也部署了安全生产检查任务，但未及时发现吉林省滋生岛速冻食品有限公司存在安全隐患，在事故中负有责任。

4. 穆林松，长春农安经济开发区片区检查负责人，负责新型建材与家居园区安全生产监管具体工作，未严格履行安全监管职责，对吉林省滋生岛速冻食品有限公司进行了安全检查，但在检查中未检查出该企业有任何隐患，在事故中负有责任。

对在事故调查中发现的有关监管部门公职人员在履职方面的问题线索已移交县纪委监委，由县纪委监委作出处理。

（三）事故单位处理建议

吉林省滋生岛速冻食品有限公司，未采取技术和管理措施及时发现和纠正从业人员违反导轨式液压载货平台安全操作规程行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^①之规定，在事故中负有责任，建议由农安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^②对其进

^① 第四十一条（第二款）生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^② 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

行行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）吉林省滋生岛速冻食品有限公司要深刻吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；要严格执行生产安全事故隐患排查治理制度规定，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）农安县工业和信息化局，按照“三个必须”的原则，要高度重视安全生产工作，认真履行行业安全生产监督管理职责，加强行业企业的日常督促指导和监督管理，建立常态工作机制。要汲取事故教训，在行业企业内通报事故情况，举一反三，制定具体监管措施，督促行业企业全面开展安全生产教育培训、安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制建设，有效化解风险，消除各类隐患，坚决防范类似事故再次发生。

（三）长春农安经济开发区，要强化对本区域企业监管责任，压实企业主体责任，强化培训与应急工作，确保企业员工会操作、能应急。