



首页>政务公开>法定主动公开内容>应急管理>应急动态

索引号	11511123008775361M/2026-00074	公文种类	报告
发布机构	营山县应急管理局	主题分类	应急管理；政务公开
成文日期	2026-07-28	发布日期	2026-07-28



智能问答



微信



微博



无障碍

营山张南高速“5·30”一般道路交通事故调查报告

时间：2026-07-28 | 来源：营山张南高速“5·30”一般道路交通事故调查组



一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月30日6时20分，赵霖驾驶川R73262大型汽车沿G5515张南高速南充至梁平方向行驶至553+（营山服务区出口处加速车道）时，其所驾驶车辆追尾撞上罗军华驾驶的停在车道内的甘DG379挂重型（由甘D66068重型半挂牵引车牵引），造成甘DG379挂重型罐式半挂车内存载浓硫酸部分泄漏、高速公路及两车不同程度受损。

（二）事故现场应急处置情况

5月30日6时31分，涉事车辆押运员拨打了救援电话。6时58分，县应急局、县消防救援大队12人、3台达现场进行应急救援处置。7时许，营山生态环境局、高速交警、蜀道集团、录井镇、城南街道等单位积极开展救援和秩序维持。13时，专业危化转运车辆到场开展倒罐作业；15时46分，罐体内浓硫酸全部安全清时6分，现场临时储存的残余硫酸全部转运完成。硫酸清运结束后，生态环境部门已委托具备资质的第三方单位，对现场围堰沙土、受污染土壤、吸附废液等污染物进行规范收集和无害化处置。

（三）善后处理情况

目前事故相关方善后已处理完毕，罐体内未泄漏浓硫酸全部安全清运完毕，浓硫酸已进行规范收集置，未造成人员伤亡、上访、网络舆情炒作等不良影响。

（四）应急处置评估

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序开展，属地政府和各级各部门救援过程协作有力、科学得当，泄漏浓硫酸得到及时有效控制处理，避免了事故扩大及衍生事故发生。

二、事故基本情况

（一）现场勘查情况

事故现场位于营山县张南高速营山服务区出口处加速车道（营山至渠县方向），道路已建成通车。事故路段为直路段，现场道路为单向单车道，道路无中心线，事发路段两侧安装有波形护栏，道路为水泥沥青路面，干燥，无施工作业。

（二）涉事车辆基本情况

1. 川R73262号东风牌重型特殊结构货车，车辆识别代号：LGAX3C13XP8006252，初次登记日期：2022年3月，检验有效期至：2027年3月，保险终止日期：2027年4月3日。机动车所有人：南充市远方运输有限公司，使用性质：货运。车辆总质量9990kg，核定载客2人，事故发生时实载1人。

2. 甘D66068号欧曼牌重型半挂牵引车，车辆识别代号：LRDS6PTC4MR017607，初次登记日期：2022年3月，检验有效期至：2027年3月，保险终止日期：2027年4月19日。机动车所有人：白银俊成物流有限责任公司，使用性质：货运。此次运输浓硫酸线路由四川省绵阳市江油市公安局禁毒大队备案，编号：Y5126022997。

3. 甘DG379号挂瑞江牌重型罐式半挂车，车辆识别代号：LRJ98RG33M0003326，牵引车号牌为：甘D66068。机动车所有人：白银俊成物流有限责任公司，核定载质量33500kg，罐体检验有效期至2027年3月，使用性质：罐式集装箱半挂车。

（三）涉事人员情况

1. 赵霖，川R73262号重型特殊结构货车驾驶人，男，汉族，36岁，群众，住址：四川省苍溪县云峰组34号，身份证：5108*****4792，驾驶证准驾车型：B2D。

2. 罗军华，甘D66068号重型半挂牵引车 / 甘DG379挂重型罐式半挂车驾驶人，男，汉族，55岁，群众，住址：陕西省宁强县大安镇新民村一组42号，身份证：61232*****1438，驾驶证准驾车型：A2，道路危险货物运输从业资格证有效期至2031年5月13日。

3. 余红艳，甘D66068号重型半挂牵引车 / 甘DG379挂重型罐式半挂车押运员，女，汉族，45岁，群众，住址：陕西省宁强县大安镇新民村一组42号，身份证：61232*****1422，道路危险货物运输押运人员从业资格证有效期至2032年4月19日。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故未造成人员伤亡，造成罐式半挂车内所载浓硫酸部分泄漏、高速公路路产受损以及两车不同程度经济损失12万余元。

（五）事故单位基本情况

1. 南充市远方运输有限公司（统一社会信用代码：915113046783738393）。系川R73262号重型特殊结构货车登记所有人，是一家从事道路货物运输、二手车拍卖、普通货物仓储服务等业务的企业。该公司法定代表人：黄勇，安全生产管理人员为王立，企业类型为有限责任公司（自然人独资），成立于2015年3月25日，注册地址位于南充市嘉陵区火花镇嘉南路63号1幢1层。该公司已取得《道路运输经营许可证》（川交运字5113304000922号），有效期至2028年3月25日。



智能问答



微信



微博



无障碍

2. 白银俊成物流有限责任公司（统一社会信用代码：91620400082374507J），系甘D66068号重型半挂DG379挂号重型罐式半挂车的登记所有人，是一家从事普通货运、道路危险货物运输等业务的企业。法定代表人为王道岗，主要负责人为王道岗，安全生产管理人员为杨文宝、高承元、梁燕；企业类型为有限责任公司（自然人独资），成立于2013年11月19日，注册地址位于甘肃省白银市白银区王岷镇失地农民保障性住房商铺2。该公司已取得《道路运输经营许可证》（甘交运管许可白字620402013346号），有效期至2029年4月18日。

（六）事故单位安全管理情况

1. 南充市远方运业有限公司。其主要负责人黄勇、安全生产管理人员王立均已取得安全考核合格证明。2026年3月20日，该公司对驾驶员赵霖开展了岗前安全教育培训和考核，随后双方签订《安全目标责任书》《安全检查管理制度》《安全培训教育制度》《安全生产责任岗位责任制度》《车辆定期维护、保养安全管理制度》，对驾驶员培训、车辆维护等事项进行了明确规范。

2. 白银俊成物流有限责任公司。其主要负责人王道岗、安全生产管理人员杨文宝、高承元、梁燕均已取得安全考核合格证明。2026年3月8日至10日，该公司对拟聘用的罗军华、余红艳开展岗前安全教育培训，并分别签订《劳务协议》。该公司已建立《安全培训教育制度》《车辆维护保养管理制度》，编制《车辆技术档案》《生产安全事故应急预案》等制度及规程，对车辆维护、人员培训、应急救援等事项作出了明确规范。

（七）道路交通事故责任认定情况

公安交管部门认定，赵霖的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。罗军华的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十八条第一款：“机动车在高速公路上发生故障时，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并且迅速报警。”之规定。

认定赵霖承担此次事故的主要责任；罗军华承担此次事故的次要责任。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

- 1. 赵霖驾驶机动车观察不力。
- 2. 罗军华驾驶机动车在高速道路上发生故障后，未按规定设置警告标志。

（二）事故性质

经事故调查组认定，营山张南高速“5·30”一般道路交通事故是一起生产安全事故，属一般事故等级。

四、调查发现的问题

（一）调查发现事故相关责任人问题

- 1. 赵霖，在驾驶机动车期间未尽到观察注意义务，对事故发生具有直接责任。



2. 罗军华，驾驶机动车在高速道路上驾驶期间发生故障，停车后未按规定设置警告标志，对事故发生责任。

(二) 调查发现其他问题

白银俊成物流有限责任公司：1. 该公司在2025年8月12日开展应急演练后，截至2026年5月30日，未按规定组织开展应急演练；2. 未按照该公司制定的《生产安全事故应急预案》的规定落实应急物资

五、事故责任认定及处理建议

(一) 对责任人员处理建议

1. 赵霖，男，汉族，36岁，群众，四川苍溪人，川R73262号重型特殊结构货车驾驶人，驾驶机动车在高速道路上行驶，因未按规定设置警告标志，对事故发生负有直接责任。建议由四川省公安厅交通管理总队高速公路五支队二大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定进行处理。

2. 罗军华，男，汉族，55岁，群众，陕西宁强人，甘D66068号重型半挂牵引车 / 甘DG379挂驾驶人，高速道路停车未设置警示标志，对事故发生负有直接责任。建议由四川省公安厅交通管理总队高速公路十一大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定进行处理。

(二) 其他处理建议

白银俊成物流有限责任公司。落实道路运输企业主体责任尚有不足，针对其未按规定组织开展应急演练装备配备不齐的问题，建议由甘肃省白银市白银区应急管理局依法调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

针对此次事故暴露出的问题，为督促企业落实安全生产相关责任，按照“四不放过”的原则采取切实措施，提出以下建议：

(一) 深化警示教育，筑牢思想防线

南充市远方运业有限公司要进一步加强员工培训，召开从业人员警示教育大会，以事故案例为镜鉴，章操作的惨痛教训。通过集中培训、日常提醒、考核评估等多措并举，切实提升驾驶员安全行车意识和力，确保安全驾驶理念入脑入心、见行见效。

(二) 压实主体责任，守牢安全底线

白银俊成物流有限责任公司要树牢安全红线意识，严守安全底线，认真落实安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法律法规和标准，按规定定期开展应急演练，加强对员工的应急能力培训，提高应急处理能力，加快应急处置流程，督促驾驶人员对车辆定期开展维护保养，确保车辆不“带病”上路。





国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区（县）政府网站



智能问答

[网站地图](#) | [版权声明](#) | [联系我们](#)

南充市营山县人民政府版权所有 主办单位：南充市营山县人民政府办公室

网站标识码：5113220018 ICP备案：蜀ICP备2022027664号-1 川公安备案号：51132202000117号



微信



微博



无障碍