



您当前所在位置：首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 安全生产

2026
05/07
21:28:04

来源
红花岗区应急管理局

作者
红花岗区应急管理局
浏览量：65次

字体
A+
A
A

分享
WeChat
Weibo

红花岗区深溪镇“6·16”车辆伤害事故调查报告

信息分类	安全生产	发文日期	2026-05-07 21:28:04
发布日期	2026-05-07 21:28:04	文号	
发布机构	红花岗区人民政府		

2024年6月16日，遵义市红花岗区深溪镇坪桥村发生一起车辆伤害事故，造成2人死亡1人受伤，直接损失约134万元。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2024年6月16日19时10分许，机动车驾驶人石某强持B2E型机动车驾驶证驾驶粤E7C6H0号仓栅式货车桥工业园区道路与S205省道交汇处(红花岗区深溪镇坪桥村蒲三家常馆路段)右转往深溪镇街上方向行驶因粤E7C6H0号仓栅式货车驾驶人石某强操作不当，导致该车向左侧侧翻，碰撞路侧行人袁某友，王某车路边房屋，造成驾驶人石某强，路边行人王某轩经遵义医科大学附属医院抢救无效后死亡，袁某友受伤边房屋受损的道路交通事故。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，遵义市红花岗区深溪镇群众黄某羽拨打110电话报警，遵义市公安局交通管理局城市一大队深溪镇人民政府及坪桥卫生院先后到达现场，迅速将3名被困人员救出，并立即送往遵义医科大学附属医院抢救，伤者王某轩、石某强经遵义医科大学附属医院抢救无效后死亡。

二、事故人员伤亡情况及直接经济损失

本次事故导致2人死亡1人受伤，直接经济损失约134万元。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

经事故调查组调查，粤E7C6H0号轻型仓栅式货车驾驶人石某强驾驶载物超过核定载质量的机动车上不当。

（二）事故性质

根据调查组调查：红花岗区深溪镇“6·16”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人存在的问题及处理建议

事故涉及单位和个人均依法依规进行了处理。

五、事故防范和整改建议



一是交通管理部门要加大开展超载超限车辆的巡检工作，深入开展各类道路交通安全专项整治行动，严厉查处各类交通违法违规行

二是交通运输部门要督促道路运输生产经营单位依法履行安全生产主体责任，严格按照行业相关规求依法依规经营，全力推动全区货车超限超载集中治理暨"百吨王"专项整治行动落地落实。

三是工业管理部门要切实采取有力措施全面推动工业行业领域货物源头单位认真履行相关法律定，积极开展道路交通安全科普知识宣传，全面落实全区货车超限超载集中治理暨"百吨王"专项整治行确保货物源头单位不超载装载货物，督促企业开展货物装载人员进行按规装载的安全教育培训，建立货头装载安全生产隐患排查治理制度，货物源头装载安全生产规章制度和业务操作规程，切实做好源头管加强违法警示曝光，充分运用官方媒体集中曝光典型案例和严重交通违法行为，特别是集中曝光—履行安全主体责任的企业及相关责任人，推动相关行业，企业切实落实安全主体责任。



初审：束
复审：又
终审：真

【上一篇】：红花岗区忠庄街道贵州鑫平通讯网络科技有限公司“8·18”高坠事故调查报告

【下一篇】：红花岗区“2·29”道路交通事故深度调查报告

-- 国家部委网站--



-- 省级政府网站--



-- 市州政府网站--



-- 县区政府网站--



[关于本站](#) | [版权声明](#) | [网站地图](#) | [隐私说明](#) | [网站年报](#)

遵义红花岗区人民政府主办 遵义市红花岗区人民政府办公室承办 运行管理：遵义市红花岗区政务服务管理局 网站标识码：5203020014

遵义市红花岗区人民政府 版权所有 电子邮箱：hbgxxzx@163.com 邮政编码:563000 电话:0851-28433259

传真:0851-28436118 地址:贵州省遵义市红花岗区海尔大道 办公时间：周一至周五9:00-17:00

黔ICP备19013276号  52030202001026号

技术支持: 博虹科技 建议使用谷歌 (谷歌、火狐、IE9+) 浏览器访问

