

泰安岱岳
山东泰汶盐化工有限责任公司
“1·7”一般中毒事故调查报告

泰安市岱岳区政府事故调查组

2023 年 3 月 31 日

目 录

一、事故基本情况.	2
(一) 事故发生单位概况.....	2
(二) 发生事故的装置设施情况.....	2
二、事故发生经过和应急救援情况.....	2
(一) 事故发生经过.....	3
(二) 事故报告和应急处置情况.....	4
三、事故发生原因分析.....	4
(一) 直接原因分析.....	4
(二) 间接原因分析.....	5
1、泰汶盐化工主体责任落实不到位.....	5
2、新汶矿业集团有限责任公司履行企业主体责任不到位.....	7
3、化工园区履行监管职责不到位.....	7
4、有关部门履行监管职责不到位.....	7

(三) 事故性质.....7

四、对有关责任人员和单位的处理建议.....8

(一) 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....8

(二) 建议给予行政处罚的单位.....8

(三) 建议给予行政处罚的人员.....9

(四) 建议由企业按内部管理制度处理人员.....9

(五) 对相关单位的处理建议.....12

五、事故防范和整改措施建议.....12