



搜索您想了解的政策 / 资讯 / 服务

搜一下

首页

要闻动态

政务公开

政务服务

政民互动

走进盐亭

您当前的位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产

绵西高速公路TJA-6 “3.31” 一般火灾事故调查报告

时间：2022-05-05 来源：盐亭县应急管理局 访问量：31

【字体：大 中 小】 分享到：



绵西高速公路 TJA-6 标段 “3·31” 一般火灾事故调查报告

2016 年 3 月 31 日 20 时 30 分许，位于盐亭县毛公乡东光村的绵西高速公路 TJA-6 标段发生一起火灾事故，事故共造成 1 人重伤，1 人轻伤，一辆油罐车报废。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，按照盐亭县人民政府《关于同意授权县安委办对一般生产安全事故进行调查处理的批复》（盐府函〔2009〕88 号）意见，2016 年 4 月 6 日，盐亭县人民政府成立了绵西高速公路 TJA-6 标段“3.31”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组实施调查后形成了调查报告。2016 年 6 月 20 日，盐亭县人民政府安全生产委员会办公室受盐亭县人民政府委托，作出《关于绵西高速公路“3·31”一般火灾事故调查报告批复》（盐安委办（复）字〔2016〕2 号）；因当时盐亭县人民政府正就 2015 年“4.30”一般交通事故安全生产案件批复主体为县安委办是否合法在进行行政诉讼，故绵西高速公路“3·31”一般火灾事故暂未按批复的内容进行处理。2017 年 7 月 17 日，盐亭县人民政府作出《关于撤销<盐亭县人民政府安全生产委员会办公室关于绵西高速公路“3.31”一般火灾事故调查报告的批复>的决定》（盐府〔2017〕39 号）。2019 年 8 月 20 日，事故相关人员黄绵光起诉盐亭县人民政府不履行安全生产事故批复法定职责，诉

讼过程中，2019年10月29日，盐亭县人民政府作出《关于绵西高速公路“3.31”一般火灾事故调查报告的批复》（盐府函〔2019〕116号）；随后黄绵光对县政府作出的“3·31”一般火灾事故调查报告批复不服向市政府申请行政复议，市政府复议认为批复内容并无不当，确认县政府超期作出批复的行政行为违法；黄绵光不服复议决定，向绵阳市中级人民法院提起行政诉讼，经绵阳市中级人民法院审理，对盐亭县政府作出的批复及市政府作出的复议决定予以撤销；盐亭县政府及黄绵光均不服该判决，上诉至四川省高级人民法院，2021年6月18日，四川省高级人民法院作出终审行政判决（（2021）川行终263号），盐亭县人民政府作出的事故调查报告程序违法、事实认定不清，依法应予撤销。

2021年7月18日，黄绵光向盐亭县人民政府申请对“3.31”一般火灾事故进行重新调查并作出批复，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，盐亭县人民政府于2022年3月3日重新成立绵西高速公路TJA-6标段“3·31”一般火灾事故调查组，邀请了南充市顺庆区政府、成都市青羊区政府、成都市武侯区政府、成都市高新区管委会派员参加，并邀请绵阳市危化专家1人、盐亭县人民检察院派人参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过再次调查询问取证，查阅资料，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施

建议。现将有关情况报告如下。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况

1. 南充州洲通运业有限公司（以下简称州洲通公司）成立于 2014 年 5 月 8 日，营业执照登记机关为四川省南充市工商行政管理局，统一社会信用代码为 9151130209907894XD，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所为顺庆区风天路 32 号，法定代表人为李世才，注册资本为人民币 600 万元，营业期限为 2014 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 5 日。

经营范围为大型物件运输（一）、（二）、（三），货物专用运输（搬家运输）、（罐式），普通货运，危险货物运输（1 类 3 项）、（1 类 4 项）、（1 类 5 项）、（1 类 6 项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（2 类 1 项）、（2 类 2 项）、（2 类 3 项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（3 类）（剧毒化学品除外），危险货物运输（4 类 1 项）、（4 类 2 项）、（4 类 3 项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（5 类 1 项）、（5 类 2 项）（剧毒化学品除外），危险货物运输（6 类 1 项）、（6 类 2 项），危险货物运输（8 类），危险货物运输（9 类）。

2. 四川天信建筑劳务有限公司（以下简称天信劳务公司）成立于 2012 年 1 月 12 日，营业执照登记机关为青羊区市场监督管理局，统一社会信用代码为 915101055875933344，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住

所为成都市青羊区福庆路 83 号，法定代表人为熊科，注册资本为人民币 200 万元，营业期限为 2012 年 1 月 12 日至永久。经营范围：建筑劳务分包；劳务派遣（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

取得成都市城乡建设委员会颁发的建筑业企业资质证书，有效期为 2013 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 11 日，资质等级：模板作业劳务分包壹级（2013-07-11）；砌筑作业劳务分包壹级（2013-07-11）；抹灰作业劳务分包不分等级（2013-07-11）；钢筋作业劳务分包壹级（2013-07-11）；混凝土作业劳务分包壹级（2013-07-11）；脚手架作业劳务分包壹级（2013-07-11）。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（川）JZ 安许证字〔2013〕001759 号，许可范围为建筑施工，有效期为 2013 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 26 日。

（二）事故相关单位基本情况

1. 四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称四川路桥）成立于 1998 年 4 月 16 日，营业执照登记机关为四川省工商行政管理局，注册号为 510000000098588（10-1），企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），登记住所为成都市高新区九兴大道 12 号，法定代表人为熊国斌，注册资本为人民币 30.09066 亿元，营业期限为 1998 年 04 月 16 日至长期。

取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑业

企业资质证书，证书编号：D151014751-12/1，有效期为 2017 年 3 月 28 日，主项资质等级：公路工程施工总承包特级。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（川）JZ 安许证字〔2004〕000235 号，许可范围为建筑施工，有效期为：2013 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 17 日。

2. 四川路航建设工程有限责任公司（以下简称四川路航）成立于 1993 年 8 月 21 日，现营业执照登记机关为成都市武侯区行政审批局，统一社会信用代码为 915100002018453416，企业类型属于其他有限责任公司，登记住所为成都市武侯区武科东四路 11 号慧谷 1 号楼 8 楼，法定代表人为许世辉，注册资本为人民币 6 亿元，营业期限为 1993 年 8 月 21 日至长期。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D251455120，有效期为 2020 年 12 月 30 日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级（2015-12-30）；水利水电工程施工总承包贰级（2016-09-13）；市政公用工程施工总承包贰级（2015-12-30）；建筑装修装饰工程专业承包贰级（2018-03-14）；城市及道路照明工程专业承包贰级（2018-03-14）；河湖整治工程专业承包贰级（2016-09-13）；环保工程专业承包贰级（2018-03-14）。

取得四川省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（川）JZ 安许证字〔2004〕000133 号，许可范围为建筑施工，有效期至 2022 年 12 月 18 日。

(三) 工程基本情况

1. 绵西高速是由四川绵南高速公路开发有限公司投资修建，是该工程项目的业主方；

2. 2015 年 9 月 25 日，四川路桥通过招投标，取得该项目的工程总承包，是该工程项目的总承包方；

3. 四川路桥取得总承包后，成立了绵西高速 TJA 标段项目部，对工程项目分标段实施专业分包。绵西高速公路 TJA-6 标段工程因有隧洞开挖等特殊工程内容，须有相应施工资质，因此四川路航向四川路桥绵西高速公路 TJA 标段项目经理部申请签订专业承包合同，随即四川路航成立绵西高速公路 TJA-6 项目分部，全面负责该标段工程质量、进度、安全、结算及支付等工作，是绵西高速公路 TJA-6 标段的专业承包方。

4. 2016 年 2 月，四川路航绵西高速公路 TJA-6 项目分部与天信劳务公司签订劳务协作分包合同，确定绵西高速公路 TJA-6 项目合同段隧道工程施工的劳务协作。天信劳务公司是该项目的劳务施工方。

(四) 涉事车辆情况

1. 川 R56588 牌重型罐式货车，车辆登记所有人为州洲通公司，登记地址为南充市顺庆区凤天路 32 号。车辆识别代号 (VIN) 为 LS3T3EG48E0103822，车辆品牌型号为十通牌 STQ5252GYY0S4，使用性质为危化品运输。整车于 2014 年 3 月 25 日在四川省南充市公安局交通警察支队注册，机动车行驶证发证日期为 2014 年 11 月 25 日，检验有效期至 2017

年3月。取得中华人民共和国道路运输证（川交运管南字0091435号），经营许可证号：511302004991。该车在中国平安财产保险股份有限公司参保交强险，保险单号：12636073900139920263；参保特种车综合商业保险，保险单号：12636073900139920255。

2. 车辆川R56588牌重型罐式货车实际投资人为黄绵光，黄绵光与州洲通公司签订了《汽车参营合同》，合同约定自2014年11月26日起纳入州洲通公司管理至该车报废为止。

（五）涉事人员情况

1. 黄绵光，男，1968年5月28日出生，系川R56588牌重型罐式货车押运员，身份证号码为512921196805283379，住址为四川省南充市嘉陵区临江乡茅镰坝村9组49号，取得道路危险货物运输押运人员资格证，证号：512921196805283379，初次领证日期为2008年7月12日，有效期为2014年7月23日至2020年7月22日。

2. 方先涛，男，1978年7月4日出生，系川R56588牌重型罐式货车驾驶员，身份证号码为512901197807042017，住址为四川省南充市顺庆区雅凤巷24号6幢2单元4层1号，持“A1A2E”型机动车驾驶证，初次领证日期为2000年12月5日，驾驶证有效期为2012年12月5日至2022年12月5日。取得道路旅客、普货、危货运输驾驶从业资格证，证件号：5113021060011000013，初次发证日期为2006年3月11日，有效期至2017年9月5日。

3. 赵小荣，女，1978年7月5日出生，州洲通公司GPS

监控中心主任，身份证号码为 512929197807051825，住址为四川省南充市顺庆区西山。

4. 朱志全，男，1973 年 2 月 22 日出生，天信劳务公司绵西高速 6 分部隧道班组负责人，身份证号码为 51022119730222315X，住址为四川省彭山县凤鸣镇彭祖大道南段 288 号 3 栋 2 单元 2 楼 4 号。取得二级注册建造师资质证书，注册证书号：川 251111356366，初始注册日期为 2013 年 3 月 6 日，证书有效期为：2022 年 1 月 13 日。

（六）涉事故油罐情况

事故油罐是天信劳务公司 2016 年 3 月中旬购买，用薄土覆盖埋设在事故现场位置，用于绵西高速公路 TJA-6 标段隧道班组工程机械临时用油，已投入使用 2 次。

（七）涉事故供油情况

天信劳务公司与四川路航绵西高速公路 TJA-6 项目分部签订了劳务协作合同后，因工程施工过程中需要使用柴油，天信劳务公司购买一储油罐并埋设在施工工地；四川路航绵西高速公路 TJA-6 项目分部与陈寿强签订了供油合同，由陈寿强向天信劳务公司所作业的绵西高速公路 TJA-6 工地提供柴油。2016 年 3 月中旬陈寿强向绵西高速公路 TJA-6 工地提供一次柴油，2016 年 3 月 31 日再次向工地提供柴油。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2016 年 3 月 31 日 20 时 20 分左右，州洲通公司所属川 R56588 危险化学品运输罐车载 11 吨柴油从南充市蓬安县运

至绵阳市盐亭县绵西高速公路 TJA-6 标段，该车驾驶员为方先涛，危险化学品押运员为黄绵光，但黄绵光当天没有跟车押运，委托无押运资质、不知押运职责的侄子袁虎跟车；20 时 30 分许开始卸油作业，现场参与卸油作业人员为该车驾驶员方先涛、随车人员袁虎与天信劳务公司员工熊伟、徐陈跃、邱春扬、张大才六人，袁虎将油罐车上的三节管子放下，连结至油罐处，由熊伟、徐陈跃手持管子的出口从油罐人孔注油，不久发生爆燃，熊伟、徐陈跃二人身上着火，输油管道、油罐、危险化学品运输罐车发生燃烧。

（二）事故现场情况

现场送油的油罐车停在油罐下方约 2 米处，已经完全烧毁，油罐车罐体有火烧痕迹，未发现开裂现象。工地的油罐放置在油罐车尾部的山坡上，部分罐体用薄土覆盖，人孔处外露，油罐周边植物有被火烧的痕迹，罐体未发现开裂。卸油管道有三段，已完全烧毁，接口处的卡扣完好，未发现爆炸开裂现象。

（三）事故救援情况

事故发生后，现场人员及时报警，并对身上着火的熊伟和徐陈跃进行施救；时任盐亭县人民政府副县长、县公安局局长何海峡带领公安、安监、消防等部门及时赶赴事故现场，指挥施救，经过四个多小时扑救，大火扑灭，未引发次生灾害，事故共造成 2 人受伤，一个储油罐和一辆危险化学品运输车报废；同时要求涉事单位全力以赴救治伤员，做好善后处置工作。熊伟和徐陈跃立即被送往盐亭县人民医院，由于

伤势太重，项目部派人连夜将二人送到四川省武警消防总队医院救治，因抢救及时，徐陈跃轻伤，熊伟重伤，脱离生命危险，后转至四川华西医院、上海市第九人民医院进行治疗，家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 2 人烧伤：其中 1 人重伤（熊伟），1 人轻伤（徐陈跃），2 人均均为天信劳务公司员工。

（二）事故造成的直接经济损失：约为 386 万余元人民币。

1. 现场送油的川 R56588 牌重型罐式货车报废，约为 20 万元人民币；
2. 运输的 11 吨柴油燃烧，约为 6 万余元人民币；
3. 埋设的油罐约为 1 万元；
4. 伤者 2 人的医疗等经济损失约为 359 万余元人民币（熊伟：约 357 万余元，徐陈跃：约 2 万余元）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

危险化学品运输车辆到达目的地后，没有将罐车静置 15 分钟以上，也没有使用静电接地装置将罐车的静电导除；危险化学品运输车辆卸油连接管接口处存在泄漏；天信劳务公司购买的柴油罐没有设置专用的卸油口；在安全条件不足的情况下违规卸油，致使油罐人孔卸油处及周边环境存在大量油气挥发物与空气混合形成的爆炸性气体，由于卸油作业中

设备未导除静电，流动的油品冲击油罐罐内壁和液面产生静电放电，引起爆燃，是引发事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 州洲通公司 GPS 管理不到位，未能掌握事故车辆当天的运行情况。

2. 天信劳务公司绵西高速公路 TJA-6 标段项目部隧道班组现场安全管理不到位，对四川路航安全检查中指出的有安全隐患的柴油罐未进行更换或整改而继续使用。

3. 押运员黄绵光未到岗履行押运员职责。

4. 储油罐不符合安全条件要求，且未按相关规范进行安全设置。

（三）事故性质

经事故调查小组调查认定，绵西高速公路 TJA-6 标段“3·31”一般火灾事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位

1. 州洲通公司，对危险化学品运输车辆押运员、驾驶员安全管理不到位，未对车辆实施有效监控，导致无关人员参与运输和卸油作业，**对该起事故负主要责任。**

2. 天信劳务公司，现场安全管理不到位，未按规定设置储油罐，未按要求整改四川路航安全检查出的柴油罐隐患；**对该起事故负次要责任。**

（二）事故相关单位

1. 四川路航，具有相应的四川省住房和城乡建设厅颁发

的建筑业企业资质证书，具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证书，专业承包建筑施工合法；在绵西高速 TJA-6 项目上，与具有合法许可和资质的天信劳务公司签订了劳务协作分包合同，在劳务协作分包合同中有专项《安全生产合同》，将安全生产费用列入合同项目，明确了安全生产费用的使用，明确了四川路航与天信劳务公司的权利和职责；四川路航配备了项目经理余选林，专职安全管理人员肖遥；四川路航按照合同要求，对项目进行了安全检查，检查出天信劳务公司购买柴油储油罐存在安全隐患，提出隐患整改要求：要求施工队进行整改，并及时上报安监部门，未经安监部门验收同意不得投入使用；按合同要求“定期召开安全生产专题会议，及时向乙方传达上级有关安全生产会议精神、指示和部署”。在 2016 年 3 月 21 日的绵西高速 TJA -6 标段项目部安全生产工作专题会议上，提出了油罐的使用要求；2016 年 3 月 31 日发生该起事故后，及时上报行业主管部门，并积极组织救援救治。在该起事故中，四川路航尽到安全生产管理职责，不承担责任。

2. 四川路桥，具有相应的建筑施工资质证书、安全生产许可证书，通过公开招投标取得绵西高速 TJA 工程项目总承包，根据工程施工需要进行专业分包；绵西高速 TJA 工程项目总部设立了安全生产管理机构：安全安全环保处，分管领导为工程 TJA 项目部支部书记，由安全处副处长具体负责该项工作；在绵西高速 TJA -6 标段项目上，签订有专业分包工程合同，分包合同中有专项安全生产合同，规定了甲乙双

方的职责；制定了安全生产各项有关规章制度：危险化学品运输、装卸安全管理制度、油库安全管理规章制度；TJA项目部组织积极组织开展安全生产检查，召开安全生产专题工作会议，举办了“民工夜校”开展安全教育培训；签订了《安全生产目标责任书》，制定了各岗位安全生产管理职责，明确了安全环保处安全生产职责12条及安全管理人员的各自职责，在该起事故中，四川路桥尽到安全生产管理职责，不承担责任。

（三）事故相关责任人

黄绵光：州洲通公司川R56588危险化学品运输罐车专职押运员，事故车辆实际投资人；事故当天未履行押运职责，擅自委托无押运资质人员袁虎跟车，对该起事故负**主要责任**。

方先涛：州洲通公司川R56588危险化学品运输罐车驾驶员，事故发生当天在无押运资质人员跟车的情况下，仍然执行危险化学品运输任务，对该起事故负**重要责任**。

赵小荣：州洲通公司GPS调度中心主任。对川R56588危险化学品运输罐车运营情况管理不到位，没有发现该车2016年3月31日的运营情况，以至该车在无押运资质员跟车情况下运输和装卸燃油，对该起事故负有一定的**管理责任**。

朱志全：天信劳务公司绵西高速6分部隧道班组负责人。违规埋设柴油罐，现场安全管理不到位，隐患整改不到位，对该起事故负有一定**管理责任**。

(三) 处理建议

1. 单位处理建议

(1) 州洲通公司，安全管理不到位，安全管理制度不落实，建议由盐亭县应急管理局依照相关法律法规对其进行处理。

(2) 天信劳务公司，绵西高速 TJA-6 分部隧道班组违规埋设油罐、施工安全管理不到位、隐患整改不到位，建议由盐亭县应急管理局依照相关法律法规对其进行处理。

2. 个人处理建议

(1) 李世才：州洲通公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。致使 GPS 调度中心对危险化学品运输车辆监管脱管，川 R56588 危险化学品运输罐车押运员脱岗，危险化学品车辆无押运员执行运输任务。建议由盐亭县应急管理局依照相关法律法规对其进行处理。

(2) 熊科：天信劳务公司法定代表人，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。绵西高速 TJA-6 分部隧道班组违规埋设不规范的柴油罐，未督促落实整改四川路航检查发现的安全隐患。建议由盐亭县应急管理局依照相关法律法规对其进行处理。

(3) 黄绵光：州洲通公司川 R56588 危险化学品运输罐车专职押运员，对该起事故负主要责任，建议州洲通公司对其处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

(4) 方先涛：州洲通公司川 R56588 危险化学品运输罐

车驾驶员，对该起事故负重要责任。建议州洲通公司对其处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

(5)赵小荣:州洲通公司GPS调度中心主任。对川R56588危险化学品运输罐车运营情况管理不到位，对该起事故负一定管理责任，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

(6)朱志全:天信劳务公司绵西高速6分部隧道班组负责人。对该起事故负有一定管理责任。建议天信劳务公司对其处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

六、事故防范和整改措施

结合此次事故发生的特点，针对危险化学品运输企业安全管理特点和建设工程临时使用燃油的情况，提出以下整改措施：

1.州洲通公司要加强在危险化学品装卸、运输过程中的安全管理，防止类似事故再次发生。

2.天信劳务公司要督促建设工程施工单位加强对员工安全生产法律法规的培训教育工作。

3.四川路航要规范建筑工程临时用油的安全管理。对违规埋设、使用油罐的行为，及时上报相关部门依照相关法律法规严肃查处。

4.四川路桥要加强对分包工程的安全管理，压实分包工程安全生产责任，落实安全生产各项制度，督查隐患及时整治。

5.盐亭县要对全县重点建设工程项目进行安全检查，对查出存在安全隐患的要责令立即整改，整改复查合格后方可

恢复施工。

- 附：1. 事故调查组成员签字；
2. 专家意见书；
3. 事故相关单位资料；
4. 事故询问笔录。

绵西高速公路 TJA-6 标段“3.31”

一般火灾事故调查组

2022 年 4 月 15 日

绵西高速公路 TJA-6 标段“3.31”一般 火灾事故调查报告调查组成员签字表

2022 年 4 月 15 日

姓 名	职 务	调查组 职务	是否同意 调查报告	签 字
谭 兵	盐亭县应急管理局 局长	组 长	同意	谭兵
杜 明	盐亭县应急管理局 副局长	副组长	同意	杜明
黄映强	盐亭县总工会 副主席	成 员	同意	黄映强
赵 宏	盐亭县纪委监委派驻 县住建局纪检监察组组长	成 员	同意	赵宏
郭思庆	盐亭县公安局治安大队 副大队长	成 员	同意	郭思庆
周文健	盐亭县消防救援大队 参谋	成 员	同意	周文健
任文韬	盐亭县交通运输局 副局长	成 员	同意	任文韬
李 尹	盐亭县市场监管局 副局长	成 员	同意	李尹
王 丹	盐亭县检察院 第二检察部主任	成 员	同意	王丹
姚 杰	南充市顺庆区安全生产 监察执法大队副大队长	成 员	同意	姚杰
王文君	成都市青羊区应急管理局 四级调研员	成 员	同意	王文君

徐 磊	成都市武侯区城市安全 综合协调科科长	成 员	同意	徐磊
朱 岩	成都市高新区管委会应急管 理局安监执法队工作人员	成 员	同意	朱岩
李 飞	盐亭县应急管理局 危险化学品安全监管股股长	成 员	同意	李飞
汤 海	盐亭县应急管理局 综合协调股股长	成 员	同意	汤海
张 杰	盐亭县应急管理局 综合协调股干部	成 员	同意	张杰
何丽娟	盐亭县安全生产监察 执法大队监察员	成 员	同意	何丽娟
王永强	绵阳市专家库专家	成 员	同意	王永强



扫一扫在手机打开当前页

中央、省、市政府网站

▼ 省内各地市州政府网站



市内各县市区政府网站

▼ 县内其他部门网站



主办单位：盐亭县人民政府办公室

承办单位：盐亭县融媒体中心

网站地图

电话：0816-7121411

地址：盐亭县指南新区广电大楼五楼

政府网站标识码：5107230049

蜀ICP备19013737号-1

川公网安备51072302110048号