索引号：4311250003/2026-01002 分类：

发文机关：江永县应急管理局 发文日期：2025-10-20

名称：江永潇浦“7·14”一般道路交通事故调查报告

文号：

江永潇浦“7·14”一般道路交通事故调查报告

2025-10-20 15:44 来源：江永县应急管理局 作者：

江永潇浦“7·14”一般道路交通事故调查报告

2025年7月14日7时13分，G538国道26公里江永县潇浦镇阿鹏汽修厂路段，发生一起道路交通事故，事故造

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理〔2022〕9号）的规定，江永县人民政府批准成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通运输局、等单位人员组成的江永潇浦“7·14”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察员询问和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范、整改措施建议。

调查组认定，江永潇浦“7·14”交通事故是一起一般道路交通生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重型半挂车）。品牌型号：乘龙牌LZ4253H7DB，LGGG4DY3XHL403554，检验有效期至2026年5月31日，中国人民财产保险股份有限公司永州市分公司承保机动车制保险（保险单号：PDZA202443110000134711）及机动车商业保险（保险单号：PDAA202443110000108261），

道路运输证办理情况：重型半挂牵引车（湘M41558）由江永县交通运输局于2022年10月27日办理发证，10月26日；重型半挂车（湘M4266桂）由江永县交通运输局于2023年1月9日办理发证，有效期至2026年1月8日

2.永州5550397号电动自行车，厂牌型号：小刀TDT24562Z，整车编码：323022552208680，装备6个蓄电电压72伏，超过国家标准GB17761-2018《电动自行车安全规范》不大于48伏的规定），车主：义海文。

（二）事故车辆驾驶人基本情况

1.何永军，男，44岁，1981年10月4日出生，瑶族，身份证号：432925********0033，住江永县潇浦镇江A2型机动车驾驶证，档案编号：431100365082，系此次事故中湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重

人，也是车主。

经查，何永军近三年来有道路交通违章18起，已处理17起，未处理1起。

何永军有一家个体货运部（永军货运部），办理了个体营业执照，统一社会信用代码是92431125MAC21[illegible]期至2026年10月26日。

2.义海文，男，30岁，1994年12月9日出生，身份证号：431125********5312，住江永县上江圩镇大路下事故中永州5550397号电动自行车驾驶人，也是车主，佩戴头盔。

（三）车辆运行轨迹

1.湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重型半挂车）。2025年7月14日早上，何永军驾驶湘M4155引车（牵引湘M4226号重型半挂车）在江永县潇浦镇白水桥旁永军货运部卸货，早上7时许，何永军驾驶湘M41牵引车（牵引湘M4226号重型半挂车）从白水桥沿环城路往回龙圩方向去阿鹏汽修厂换机油，早上7时13分，在G538国道26公里处右转弯准备驶离主道转进阿鹏汽修厂时，遇义海文驾驶永州5550397号电动自行车从右侧沿驶来，直至事故发生。

2.永州5550397电动自行车。2025年7月14日早上7时许，义海文从江永县桃花源小区的家中吃完早饭后，5550397电动自行车从桃花源小区出发去江永县工业园区的江永县青鹤铝业有限公司上班，义海文从江永自北非机动车道直行，在G538国道26公里处尾随在何永军驾驶的湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重型至事故发生。

（四）事故现场情况

事故发生在G538国道26公里江永县潇浦镇阿鹏汽修厂路段，道路南北走向，北往江永县城，南往回龙圩侧为阿鹏汽修厂，沥青路面宽12米，施划道路中心虚线、非机动车道分界线及路沿线，同方向机动车道、非其中机动车道宽4米，非机动车道宽2米，路面干燥，非机动车道有少量沙土。

（五）事故当日天气情况

2025年7月14日，江永天气情况为多云间晴天，午后阵雨，北风2-3级，最高气温34度，最低气温25度，发生。

（六）责任认定情况

2025年7月24日，江永县交警大队作出第431125120250714001号道路交通事故认定书，对“7·14”道路定：何永军应承担事故的主要责任，义海文应承担事故的次要责任。

（七）人员伤亡和直接经济损失

1.事故造成1人死亡。死者姓名：义海文。

2.直接经济损失：何永军自愿赔偿死者家属丧葬费及赔偿金共11万，其它赔偿保险公司与死者家属正序。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

调查组通过监控视频、现场勘查、救援情况、调查询问等调查，查清了事故发生经过：2025年7月14日7时驾驶湘M41558号重型半挂牵引车牵引湘M4226号重

型半挂车(空载)沿G538国道自北往南行驶至26公里江永县潇浦镇阿鹏汽修厂路段，打右转向灯往右驶出路外时5550397号电动自行车沿非机动车道尾随驶来的义海文避让不及，临危刹车后往左倒地，被半挂车右后轮碾压部及全身多处软组织擦挫伤，安全头盔破裂，后经120抢救医生宣布当场死亡，电动车轻微受损。

（二）应急救援情况

7月14日7时13分事故发生后，何永军立即先后拨打120急救和110电话报警，7时27分120抢救医生、交警
抢救医生在现场对伤者义海文进行了抢救，交警开展现场勘察和维护交通秩序，7时35分义海文特重头颅脑损
吸，抢救医生当场告知义海文家属及相关人员，家属理解并接受患者死亡事实，放弃现场抢救或接受现场抢
事故货车驶离现场，交通秩序恢复。

（三）善后处置情况

2025年7月16日及8月4日，何永军与死者亲属对善后相关事宜进行协商达成一致意见，并签订《人民调解
书。但保险公司与死者家属因事故赔偿金额问题存在分歧，正在法院诉讼协调。目前，死者家属情绪稳定，
定因素。

（四）事故应急处置评估

120救护车、江永县交警大队等单位接到事故报告后，先期救援响应迅速、现场处置得当、救援工作开展
急处置中无次生、衍生灾害发生，未造成社会不良影响。

三、事故原因和事故性质

（一）事故原因

何永军驾驶湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重型半挂车）右转驶出G538国道必须经过非机动
并避让后方义海文驶来的电动自行车，义海文驾驶永州5550397号电动自行车蓄电池标称电压超过国家标准的
行驶，对左前方行驶的机动车动态观察不周，未保持安全车速，临危措施不力。

（二）事故性质

经调查认定，江永潇浦“7·14”交通事故是一起一般道路交通生产安全事故。

（三）事故有关检测检验和鉴定情况

1.乙醇定性分析。湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重型半挂车）驾驶人何永军现场通过酒
0mg/100mL。

经永州市大正司法鉴定所对永州5550397号电动自行车驾驶人义海文进行血液检测，检出乙醇含量为4.4

2.死亡原因鉴定

根据江永县公安局刑事科学技术室鉴定文书（永公物鉴（法病）字〔2025〕11号），鉴定意见：义海文
伤导致死亡。

四、对事故责任人的处理建议

1.建议免于追究责任人员

义海文，男，30岁，永州5550397号电动自行车车主及驾驶人。驾驶蓄电池标称电压超过国家标准的电
驶，对左前方行驶的机动车动态观察不周，未保持安全车速，临危措施不力，违反《湖南省实施<中华人民共
全法>办法》第三十三条第七项及《湖南省电动自行车管理办法》第十九条第二款第七项之规定，导致事故发
事故中受伤经抢救后死亡，建议免于追究其责任。

2.建议由司法机关立案侦查人员

何永军，男，43岁，湘M41558号重型半挂牵引车（牵引湘M4226号重型半挂车）车主及驾驶人。何永军驾
出国道必须经过非机动车道时未注意观察并避让后方驶来的电动自行车，违反《中华人民共和国道路交通安
条第一款及《湖南省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第二十四条之规定，导致事故发生，造成
法机关予以立案侦查。

五、事故防范措施建议

（一）各乡镇、各相关部门要高度重视摩电骑乘人员头盔佩戴工作，坚持“人民至上、生命至上”的理念程”作为一项长期工作来抓，并对前期工作进行全面复盘，总结经验，强化研判分析，优化工作举措，精准发提升“戴帽工程”成果。

（二）县公安交警、交通运输部门要举一反三，对行业领域内和辖区内道路交通安全常态化开展隐患排的道路交通安全隐患要如实记录排查治理情况，及时向有关行政主管部门报告，采取有效措施及时消除道路要加大国省道、城乡结合部、农村临水临崖道路的路面管控力度，并结合路面执法、巡逻和事故处理工作，行车非法改装线索进行深挖，将涉嫌违规生产、销售及非法改装的店铺信息及时移交市场监管部门立案调查的日常安全教育培训，对违法违章驾驶员开展针对性安全教育培训，提高驾驶人安全技能、安全意识、守法人员安全意识。做到安全、文明驾驶，全面提高事故防范能力。

（三）各乡（镇）、各相关部门要加大交通安全宣传力度，扎实开展道路交通安全宣传进农村、进社区、校、进家庭活动，特别宣传超速超载、非法改装、不按规定使用安全头盔等违法行为的危害，让广大市民深装电动自行车暗藏的致命隐患，私自更换大功率电机、加装电池、拆除限速装置等行为，极易引发电池过热、车失灵等严重后果，危害社会安全。要不定期开展电动自行车销售领域隐患排查整治，严厉打击各类非法改产品等违法行为。同时加强宣传引导，提高经营户和消费者的安全辨别能力，从源头上消除电动自行车安全众营造安全、有序的出行环境。

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【扌

- 国家部委 -
- 各省市政府 -
- 市州政府 -
-县区管理区网

政府网站找错
湖南省互联网辟谣平台

主办：江永县人民政府办公室 承办：江永县政务服务中心 网站地图
地址：湖南省江永县千家峒路 联系电话：0746-5722185 联系我们
备案序号：湘ICP备05011277号-1 网站标识码：4311250003
湘公网安备 43112502000002号

湖南省政府