海城区高德街道国道209线中粮路口“9•24”一般道路交通事故调

2024-06-10 11:30 来源：海城区人民政府

海城区高德街道国道209线中粮路口“9·24”一般道路交通事故调查报告

2023年9月24日15时57分左右，位于我区高德街道办事处辖区国道209线中粮路口，发生一起交通事故，海城区人民政府批准于2024年6月5日成立
运输局局长）任组长，北海市公安局交通警察支队第二大队副队长陈果林任副组长，海城区应急管理局、海城区总工会、高德街道办事处为小组成员单

一、交通事故当事人、车辆、道路的基本情况

（一）当事人情况

吴**，男，**岁，户籍地址为广西**********，现在住址为广西**********，驾驶*****号重型用式货车，驾驶证号为450**********，机

林**，女，**岁，户籍地址为广西**********，现在住址为**********，驾驶合浦*****号电动自行车。

张**，男，**岁，户籍地址为**********，搭乘合浦*****号电动自行车，监护人联系电话：********。（与林**系母子关系）

（二）车辆情况

车辆号牌*******，车辆类型为重型厢式货车，品牌型号为江淮牌/**********，发动机号为**********，车辆识别代号为**********车辆状态为正常。车辆交强险投保公司为******财产保险股份有限公司，交强险保单号为**********，商业险保单号为**********。车辆号牌电机号为**********，车架号为**********，所有人为张*，登记地址为**********，车辆无保险。

（三）道路情况

事故现场位于广西北海市北海大道与国道209线交叉路口。事发路口为“十”字型路口，该路口由交通信号灯控制。国道209线事发路段呈东西走北海大道，通往北海市工业园方向;国道209线南侧道路为合浦大道，通往合浦工业园方向。北海大道为双向六车道，以中心绿化隔离带分隔对向车流，线分隔，主道与辅道间以护栏分隔沥青路面，夜间有照明设施，属城市道路。

二、道路交通事故发生经过

2023年09月24日15时57分，吴**驾驶******号重型厢式货车沿北海大道由北往南行驶至广西北海市海城国道209线中粮路口，车辆实施右转弯时，两车发生碰撞，造成林**、乘客张**受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

三、责任认定及事故性质

（一）责任认定

经公安交警部门现场勘查、调查取证核实，吴**驾驶机动车在路口实施右转弯时未避让直行的其他车辆，其行为违反了《中华人民共和国道路交制的交叉路口，应当按照下列规定通行:(七)在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行”之规定，是造成此事故发生条第一款第(一)项的规定，拟认定吴**承担此事故的全部责任，林**、张**无责任。

（二）事故性质

调查认定，海城区高德辖区国道209线中粮路口“9·24”事故是一起因吴**驾驶机动车在路口实施右转弯时未及时避让其他车辆而造成林**、张

四、事故防范措施和建议

吴**要认真吸取本次事故教训，深入贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规和规章，不断加强道路交通安全意识，防止事故再

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各市网站 自治区各县（

网站地图 | 联系我们 | 使用帮助 | 关于本站 | 政府信箱

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004