重庆市道畅出租汽车有限公司 2023年“3·2”一般道路交通事故调查报告

发布日期：2023-09-21 11:30:04

点击合成语音 来源：重庆市江津区应急管理局 大 中 小

2023年3月2日22时43分许，重庆市道畅出租汽车有限公司所有的渝ADR2001小型新能源出租汽车，在西门路自来水公司公交车站路段发生一起交通事故，造成1人死亡。经区公安局交巡警支队调查并认定，该车辆驾驶员姚XX驾驶机动车在道路上行驶，操作不当发生交通事故，负事故全部责任。

2023年8月24日，区应急局接区公安局交巡警支队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《重庆市安全生产条例》等法律法规规定，由区应急局牵头，区公安局、区交通局、区总工会等部门和单位派员组成江津区2023年“3·2”一般道路交通事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

重庆市道畅出租汽车有限公司，类型为有限责任公司(法人独资)，注册资本106万元，成立日期2011年10月19日，核准日期2023年6月5日，住所：重庆市江津区几江街道办事处通太路滨江7－2工程二楼，法定代表人袁XX。经营范围：出租客运；

网络预约出租汽车经营。统一社会信用代码：91500116584277985B。

二、事故经过与处置情况

（一）事故发生经过。

2023年3月2日22时43分许，重庆市道畅出租汽车有限公司驾驶员姚XX，驾驶该公司所有的渝ADR2001小型新能源出租汽车，沿西门路由客运中心转盘往滨江大道方向行驶，当行驶至西门路自来水公司公交车站路段时，车辆冲上其行驶方向右侧的人行道，造成人行道上行走的行人朱XX当场死亡，姚XX受伤，该车辆及公交站台、行道树、人行道护栏等受损的交通事故。

（二）事故应急处置情况。

事发后，路人立即拨打了120和110，区中心医院120救护车、区公安局交巡警支队及相关单位及时赶到现场进行处置。

三、人员伤亡及经济损失情况

（一）死亡人员基本情况。

朱XX，男，汉族，1964年出生，住重庆市江津区，公民身份号码：510225XXXXXXXXXXX。

（二）直接经济损失。

该事故造成1人死亡、1人受伤、1辆小型新能源汽车及公交站台、行道树、人行道护栏等受损，直接经济损失约130万元。

四、事故原因与性质

（一）事故发生原因。

姚XX驾驶机动车在道路上行驶时，于22时42分57秒开始，持续踩在车辆加速踏板上（开度达到100%）致车辆行驶速度达到123km/h，直至22时43分14秒失控冲上人行道。

（二）事故性质。

通过对本次事故原因的分析，调查组认定本次事故是驾驶员姚XX负全部责任的一起经营性道路交通事故。

五、事故责任与处理建议

（一）驾驶员姚XX。

姚XX驾驶机动车在道路上行驶，操作不当发生交通事故的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款的规定，负本次事故全部责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条的规定，建议由区公安局依法追究其刑事责任，并吊销机动车驾驶证。

（二）重庆市道畅出租汽车有限公司。

经调查，本次事故是驾驶员操作不当所致，与该公司的日常管理无直接因果关系。但在调查中发现，该公司在今年8月22日的月检中，排查出渝ADV7279出租汽车更换前轮不合格的问题，未及时进行整改。建议由区交通局依法处理。

（三）职能部门履职情况。

根据《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等相关规定，事故调查组认为区道路运输事务中心履行了监管职责，且监督、检查、提醒等履职情况均有记录，建议在本次事故中不予追责。

六、整改措施建议

重庆市道畅出租汽车有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，切实履行安全生产主体责任。要严格依法开展安全生产教育培训，增强从业人员的交通安全意识、法律意识、文明意识和服务意识，不断提升从业人员遵守交通法律法规的自觉性。同时，建立健全安全隐患排查及治理制度，督促从业人员遵守安全生产法律、法规，督促安全管理人员认真履行职责，有效落实公司的各项安全措施。

江津区2023年“3·2”一般道路交通事故调查组

2023年9月4日

扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门... 地方政府网站 市政府部门... 区县政府网站 其他网站

网站地图 联系我们

主办：重庆市江津区人民政府办公室 版权所有：重庆市江津区人民

ICP备案：渝ICP备2020013838号 渝公网安备 50011602500180号 码：5001160001

政府网站找错

关注公众号

江津发布