惠河高速博罗县杨村段“7·21”较大道路交通事故调查结果公布

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2023-02-20 09:22 | 字体：

近日，惠州市政府批复了惠河高速博罗县杨村段“7·21”较大道路交通事故调查报告，认定惠河高速博罗县杨村段“7·21”较大道路交产安全责任事故。

经调查，导致事故的直接原因是，粤T865FX轻型厢式货车严重超载，制动系、行驶系等存在安全隐患，申某驾驶态，遇紧急情况时采取措施不当，导致事故发生。

事故调查报告指出了中山怡兵食品商行存在的问题，主要包括未落实安全生产主体责任，安全管理缺失，对驾驶员安装配货物致粤T865FX轻型厢式货车违法超载运输；广东高速公路有限公司粤赣分公司未按规定对施工作业现场安全生产勒桥梁附件有限公司未按照交通安全维护方案和作业区临时施工围蔽方案进行施工作业；珠海柏宁机动车检测有限公司对中山市政府有关监管部门开展轻型货车超限超载治理不到位、整治公路违法超限超载不到位；惠州市政府有关监管部门未护方案和作业区临时施工围蔽方案进行施工作业、未按规定到场巡查等问题。

调查组对相关责任单位和个人提出了追责意见，依法将中山怡兵食品商行负责人刘某移送司法机关追究刑事责任；责小榄大队、中山市小榄镇城市建设和管理局、惠州市公安局交警支队高四大队秀岭中队、广东高速公路有限公司粤赣分公怡兵食品商行、广东高速公路有限公司粤赣分公司、广州毛勒桥梁附件有限公司、珠海柏宁机动车检测有限公司给予行政州市纪委监察和相关部门对5名公职人员进行追责问责。

分享：

@国务院 我来说

国务院 “互联网+督查”

12350 安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人

相关稿件

政府网站找错

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

应急管理部“安全生产举报”微信小程序

广东应急门户

广东应急管理厅抖音号

广东应急快手

@国务院
我来说

国务院
"互联网+督查"

12350
安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人