环江毛南族自治县“5•5”较大道路交通事故调查报告

2023-09-14 17:05 来源：河池市应急管理局

2023年5月5日，河池市环江毛南族自治县城西街道办耐禾村塘英屯路段发生一起重型货车侧翻覆压路外板房致4人死亡、1人轻伤的较大道路交通事故，直接经济损失约850万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号），2023年5月9日河池市人民政府成立了由市委常委、常务副市长为组长，市人民政府副秘书长、市应急管理局局长龙照国为副组长，市应急管理局、公安局、交通运输局、总工会等相关部门有关人员组成的事故调查组，对环江毛南族自治县“5·5”较大道路交通事故进行调查处理，并邀请市纪检监察机关介入事故调查工作，同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问人员、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，分析了事故暴露出来的突出问题和教训，提出了事故防范和整改的措施建议。

经调查认定，环江毛南族自治县“5·5”较大道路交通事故是一起因当事人蒙国谊驾驶非法改装、严重超载的机动车辆途经环江毛南族自治县城西街道办耐禾村塘英屯路段时车辆侧翻，车辆及运载的砂石埋压路边板房，造成板房内人员伤亡的较大生产经营性道路交通安全责任事故。

具体报告请查看附件。

文件下载：

环江毛南族自治县“5·5”较大道路交通事故调查报告.wps

政府网站找错

网站地图

主办：广西河池应急管理局　地址：广西河池市宜州区庆远镇公园东路9号　邮编：546300

电话：0778—2283660　传真：0778-2112609　安全生产事故举报电话：12350

桂公网安备 45120202000001号　桂ICP备19004076号　网站标识码：4512000027

微信二维码举报平台