单位职责
领导之窗
机构设置
政务服务
政务公开
依申请公开
互动交流

织金县后寨乡“3·09”道路交通事故 调查报告

发布时间： 2026年03月19日 10:38:28 访问量：13次 字体： 小 中 大

织金县后寨乡“3·09”道路交通事故调查报告

织金县人民政府事故调查组

2024年5月

目录

一、事故基本情况..... 1
（一）事故车辆情况..... 1
（二）事故当事人情况..... 2

（三）事故现场情况..... 3
（四）事故造成的人员伤亡情况..... 3
二、事故发生经过和应急处置..... 3
（一）事故发生经过..... 3
（二）救援情况..... 4
（三）善后情况..... 4
三、事故直接原因..... 4
四、对有关责任人的处理建议..... 4
五、事故整改及防范措施建议..... 5

织金县后寨乡“3·09”道路交通事故调查报告

2024年3月9日，织金县三塘镇驾驶人程志海驾驶贵EB7960号重型车搭载李忠华、王可祥、刘兴科、冯其明，从织金县后寨乡高墩村驶县后寨乡马家田村方向，05时25分，行驶至织金县后寨乡路寨河村路该车侧翻在道路上后滑行冲出道路掉下路坎，造成车上人员李忠华当及驾驶人程志海、乘车人王可祥、刘兴科、冯其明不同程度受伤和车号重型自卸货车受损的交通事故。直接经济损失约80万元。

事故发生后，依据有关法律法规，经织金县人民政府批准，成立应急管理局牵头，公安局、交通局、工会有关负责同志参加的织金县“3·09”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规 、实事求是、注重实效”则，通过调阅资料、询问谈话等方式，查清了事故发生经过、原因、亡、直接经济损失，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，织金县后寨乡“3·09”道路交通事故是一起一般生产故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

贵EB7960号重型自卸货车，车辆所有人：程志海，品牌型号：红316ZLJZTVG336，车辆识别号：LZFF31R66KD01****，发动机号：19H7，检验有效期止：2024年07月31日，该车承保于北部湾财产保险股份司广西分公司，交通事故责任强制保险凭证号：803014501482023***险有效期止：2024年11月11日。

（二）事故当事人情况

1.程志海：男，出生日期：1974年8月8日，身份证号码：52242******，户籍地址：贵州省织金县三塘镇大方寨村凌角塘组，持B2类动车驾驶证，驾驶证号：522425197408******，系事故中贵EB796自卸货车驾驶人（轻微伤，未住院），联系电话：1518695****。

2.李忠华，男，出生日期：1970年1月8日，身份证号：5224251****，户籍地址：贵州省织金县后寨乡花树村马硐组，系事故中贵EB重型自卸货车乘车人，死者，家属联系方式：1880207****。

3.王可祥，男，出生日期：1973年10月15日，身份证号：52242******，户籍地址：贵州省织金县后寨乡花树村桥边组，系事故中贵号重型自卸货车乘车人，伤者，家属联系方式：1988577****。

4.刘兴科，男，出生日期：1971年4月11日，身份证号：5224251****，户籍地址：贵州省织金县龙场镇太平村小水井组，系事故中贵号重型自卸货车乘车人，伤者，家属联系方式：1820183****。

5.冯其明，男，出生日期：1966年5月9日，身份证号：522425*****，户籍地址：贵州省织金县后寨乡花树村田坝组，系事故中贵号重型自卸货车乘车人（轻微伤，未住院），联系方式：1572176****

（三）事故现场情况

现场位于织金县后寨乡路寨河村路段处，现场路段为一般弯下坡有道路中心实线，路面性质为沥青，路面潮湿，道路全宽700cm，道北走向，向南通往后寨乡高墩村，向北通往后寨乡马家田村。

（四）事故造成的人员伤亡情况

1.李忠华，男，出生日期：1970年1月8日，身份证号：5224251****，户籍地址：贵州省织金县后寨乡花树村马硐组，系事故中贵EB重型自卸货车乘车人，死者，家属联系方式：1880207****。

2.王可祥，男，出生日期：1973年10月15日，身份证号：52242******，户籍地址：贵州省织金县后寨乡花树村桥边组，系事故中贵号重型自卸货车乘车人，伤者（轻伤），家属联系方式：1988577****

3.刘兴科，男，出生日期：1971年4月11日，身份证号：5224251****，户籍地址：贵州省织金县龙场镇太平村小水井组，系事故中贵号重型自卸货车乘车人，伤者（轻伤），家属联系方式：1820183****

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2024年3月9日，织金县三塘镇驾驶人程志海驾驶贵EB7960号重型车搭载李忠华、王可祥、刘兴科、冯其明，从织金县后寨乡高墩村驶县后寨乡马家田村方向，05时25分，行驶至织金县后寨乡路寨河村路该车侧翻在道路上，后滑行冲出道路掉下路坎，造成车上人员李忠华亡及乘车人王可祥、刘兴科不同程度受伤以及贵EB7960号重型自卸货的交通事故（程志海、冯其明轻微伤，未住院）。

（二）救援情况

接报后，织金县公安局交警大队、120急救中心及时赶赴现场，将行抢救并及时转移到医院抢救，迅速处理现场，恢复交通秩序。

（三）善后情况

事故中的死者、伤者在当地政府及交警人员的积极协调下，贵E重型自卸货车驾驶员程志海垫付6万元丧葬费给死者家属。后续赔偿事一步处理中，善后结束。

三、 事故直接原因

当事人程志海驾驶机动车载物超过核定载质量及驾驶机动车载人定人数与驾驶不符合技术标准的机动车上路行驶和驾驶机动车在夜间滑天气未降低行驶速度和驾驶机动车行驶过程中违反操作规范的行为此次事故的直接因素。

四、对有关责任人的处理建议

当事人程志海驾驶机动车载物超过核定载质量及驾驶机动车载人定人数与驾驶不符合技术标准的机动车上路行驶和驾驶机动车在夜间滑天气未降低行驶速度和驾驶机动车行驶过程中违反操作规范的行为《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载符合核定的载质量，严禁超载；”及《中华人民共和国道路交通安全四十九条：“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反货。”《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款：“夜间行驶或者在容危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条应当降低行驶速度。”《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”及《道路交通事故处规定》第六十条第一款第一项：“公安机关交通管理部门应当根据当行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事任。（一）因一方当事人的过错导致交通事故的，承担全部责任；定，认定当事人程志海承担此次事故的全部责任，由公安部门按相关规进行处置。

五、事故整改和防范措施建议

为认真吸取本次事故教训，进一步强化交通安全管理，认真抓好企全生产主体责任和相关部门监管责任的落实，严防此类事故的发生，牢

以下整改建议：

（一）路政部门要加强对违法超载、超速行驶等违法行为的查处

（二）道路交通安全管理部门要加大对辖区道路的督查检查力度。（镇、街道）也要加强交通安全法律法规及安全防范知识的宣传、培强群众出行的安全意识，避免类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页面

版权所有：贵州省织金县人民政府　贵州省织金县人民政府办公室主办　电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

公安备案号：52052402000103　黔ICP备17006575号　网站标识码：5205240006

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司　建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

政务