

政府信息公开
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
重点领域信息公开
政策文件
政府信息公开年报
依申请公开

公示公告

马龙区杭瑞高速K2133+600M“4·19”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2026-04-29　来源：区应急管理局　浏览：30

2024年4月19日4时6分许，杭瑞高速K2133+600M（曲靖市马龙区境内）发生一起重型仓栅式货车追尾引的重型低平板半挂车的一般道路交通事故，事故造成1人死亡。现将情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.晋M***40号解放牌CA5181CC****K1L4E6号重型仓栅式货车，所有人系山西吉安物流有限公司，登城市盐湖高新技术产业开发区，检验有效期至2025年3月31日。保险人系中国平安财产保险股份有限公司山交通事故责任强制保险单号13306053****20693173，机动车商业保险保险单号13306053****20693171。

肇事时由茹*驾驶。晋M***40号车重型仓栅式货车技术鉴定意见书鉴定意见：（1）该车发生事故时（2）该车发生事故时制动系功能有效；（3）该车发生事故时照明信号装置功能有效；（4）该车发生事效；（5）未检见该车的机械故障。晋M***40号车速度鉴定意见书鉴定意见：晋M***40号车重型仓栅式货度约为54km/h。

2.浙J***85号东风牌DFH****CX2重型半挂牵引车，所有人系台州市黄岩辉龙运输有限公司，登记住黄岩区茅畲乡***村，检验有效期至2025年5月31日。保险人系中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司，任强制保险单号11214023***34171698，机动车商业保险保险单号11214023****34171689。浙J***15挂号陕重型低平板半挂车，所有人系台州自立物流有限公司，登记住址为浙江省台州市黄岩区上垟乡****内，检验30日。

事故发生时由黄*驾驶。浙J***85号（东风牌重型半挂牵引车）、浙J***15挂号（陕西牌重型低平板半见书鉴定意见：（1）该车发生事故时照明信号装置功能有效；（2）该车发生事故时下防护装置功能有效故时反光标识不合格。

（二）驾驶人及当事人基本情况

1.茹*，男，汉族，1980年6月2日出生，公民身份号码14270**********310，住址山西省运城市盐湖区M***40号车驾驶人，驾驶证号14270**********310，档案编号14270*****140，准驾车型A2，初次领证日期效期限2022年3月8日至2032年3月8日。

2.黄*，男，汉族，1976年9月10日出生，公民身份号码34122**********338，住址安徽省涡阳县J***85号车（牵引浙J***15挂号车）驾驶人，驾驶证号34122**********338，档案编号34162*****344，准驾证日期2008年10月20日，有效期限2014年10月20日至2024年10月20日。

（三）事故发生经过

2024年4月19日，茹*驾驶晋M***40号重型仓栅式货车（载水果）由曲靖往昆明方向行驶。4时6分许瑞高速K2133+600M处时，车头前部与前方由黄*驾驶、因前方交通事故通行受阻而尾随前车停于行车道内的挂牵引车牵引的浙J***15挂号重型低平板半挂车（载百货）尾部相撞，造成两车及所载货物受损，茹*当场故。

（四）事故现场

事发时天气晴，事故现场道路为东西走向（东至曲靖，西至昆明）的双向四车道高速公路，由中央绿通流，从中央绿化带向北依次为左侧车道、右侧车道、应急车道。道路由东向西为直线下坡，坡度i=-1.57%沥青路面，路面完好，为交通标志标线控制路段，小客车限速120km/h，其他车限速100km/h。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失100余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月19日，昆曲大队指挥分中心于4时14分接到黄*（电话号码为158*****707）电话报警称：（昆明方向）发生一起交通事故，4时17分昆曲大队回拨黄*的电话，其称现场已有巡逻交警到达；4时21分置交警拨打119通知曲靖市消防支队马龙救援大队，昆曲大队联动曲靖市消防支队马龙救援大队、120等部门

（二）事故现场应急处置情况

2024年4月19日4时17分许，云南省公安厅交通警察总队高速公路交巡警支队昆曲大队巡逻民警到达现工作。4时21分，昆曲大队现场处置交警拨打119通知曲靖市消防支队马龙救援大队支援，经现场交警、消施救结束，交通恢复。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，死者遗体保存在曲靖市麒麟区殡仪馆，尸体检验已完毕，出具了检验报告，并送达家论。家属情绪稳定，未出现网络舆情。

（四）事故现场应急处置情况

该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，各级各部门高度重视，公安交警、消防救援、120急迅速、分工协作、科学处置，遇难者家属得到有效安抚，肇事路段交通有效管控；救援过程中应急指挥得当部门接到警情后，第一时间到达现场处置，应急救援处置及时高效，未出现新伤亡及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

1.茹*在驾驶机动车过程中未按照操作规范安全驾驶，与事故发生有因果关系，是造成此事故的主要原

2.黄*驾驶反光标识不合格的机动车上道路行驶、与事故发生有因果关系，是造成此事故的次要原因。

四、对有关责任人员处理建议

茹*，男，系晋M***40号车驾驶人，对事故的发生承担主要责任，该人已在事故中死亡，故无法追究

黄*，男，系浙J***85号车（牵引浙J***15挂号车）驾驶人，对事故发生承担次要责任，依据《中华人安全法》第二十一条进行处罚。

五、事故主要教训

驾驶员严重缺乏道路交通安全意识，驾驶过程中未认真观察，对行驶路线风险隐患判断不足，未与在车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，且未及时采取紧急制动导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

（一）源头管控，降低行车安全隐患。一是高速交巡警支队持续紧盯货车通行突出风险，聚焦货车非超长超宽、超限超载、长途疲劳驾驶、带病上路等重点违法行为，持续加大路面巡查与精准查处力度。统筹队执法力量，强化联勤联动、协同作战，凝聚管控合力，坚持隐患前置治理，从严排查各类问题货车，督促辆在驶入辖区前完成整改闭环，坚决杜绝隐患车辆上路行驶。二是结合昆曲大队辖区货车安全隐患以外来车点，主动打破区域壁垒，加强跨区域警务协作，常态化联合曲靖支队、昆明支队开展联合整治、信息共享、始发、中途通行、跨区域流转等关键环节入手，抓实货车违法源头治理，全方位、多层次挤压交通违法生存货车通行各类安全风险，最大限度清除道路通行隐患，切实筑牢高速公路货车通行安全防线。

（二）对症施策，宣传警示再精准。一是精准靶向宣传，抓实沿线重点阵地。聚焦辖区沿线服务区、货运场站等四类场站，结合场站人流车流集中、司乘人员聚集的特点，有针对性开展面对面交通安全宣传教违法、疲劳驾驶、超速超员、恶劣天气行车等安全常识，精准提升过往驾驶人安全意识与守法意识。二是广深化全域宣传覆盖。充分依托四站一区现有场地资源、服务窗口及人员力量，常态化布设宣传展板、张贴警资料，同步开展案例警示教育、安全知识讲解，将交通安全宣传融入日常管理服务全过程，实现宣传工作展。三是延伸拓展宣传阵地，完善路面警示体系。主动协调高速运营、公路业主等相关部门，在辖区重点路下坡、隧道出入口、事故多发路段，增补增设交通安全警示、限速提示、避险提醒等标识标牌；充分发挥广传播优势，滚动播放安全提示、违法曝光、天气预警、路况提醒等内容，实时强化动态警示引导，时刻提醒驶。四是创新线上宣传模式，拓宽警示传播渠道。持续推进百度、高德等主流导航平台交通安全语音提示化，结合辖区路况特点、风险路段分布、重点违法行为整治要求，丰富提示内容、优化播报频次，借助导航覆盖的传播优势，进一步扩大交通安全警示提示传播范围，不断提升安全宣传触达率与社会影响力，构建线化宣传格局。

上一篇：马龙区杭瑞高速K2133+600M“4·19”一般道路交通事故整改和防范措施落实...

下一篇：曲靖市马龙区发展和改革局关于2026年第一批以工代赈中央预算内投资项目的公示