阜阳市应急管理局
safety.fy.gov.cn

宁洛高速界首段“2013•1•14”较大道路交通事故调查报告

发布时间：2013-09-05 18:05　访问次数： 11390　下载

2013年1月14日13时50分，宁洛高速安徽省界首市路段（G36线380KM+570M处）一辆晋M30481号重型厢式货车先后与赣E38037号小型轿车和晋L39638（晋LA006挂）号重型半挂车追尾发生交通事故，导致4人死亡、1人受伤、三车不同程度损毁。按照《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，市政府成立了由市安全生产监督管理局牵头，市监察局、市交通运输局和市公安交警支队参加的宁洛高速界首段“2013·1·14”较大道路交通事故联合调查组，对该起事故进行了全面、认真、细致的调查。现已经市人民政府批复结案，相关责任人、责任单位受到追究。

李某某：晋M30481号解放牌重型厢式货车驾驶人。驾驶超过核定载质量的机动车上道路行驶时，在遇有大雾天气未与前车保持安全距离并未安全驾驶，导致与车辆相撞发生事故。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第二款和第四十八条第一款之规定，对此起事故负全部责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

芮城县永安联合运输队：对挂靠该单位经营的晋M30481号解放牌重型厢式货车车主及驾驶员未切实履行安全管理义务，未能有效督促从业人员严格遵守道路交通安全法律法规，对此起事故负管理责任。鉴于该单位位于山西省运城市，建议由运城市安全生产监督管理局依据有关法律法规的规定给予芮城县永安联合运输队相应的行政处罚。