

海城区高德街道台湾路路口“7•10”重大道路交通事故调查报

2024-06-10 13:30 来源：海城区人民政府

海城区高德街道台湾路路口“7·10”重大道路交通事故调查报告

2023年7月10日15时30分左右，位于我区高德街道办事处辖区内的台湾路路口，发生一起交通事故。海城区人民政府批准于2024年6月5日成立“7志（原海城区市政管理和交通运输局局长）任组长，北海市公安局交通警察支队第二大队副队长陈果林任副组长、海城区应急管理局、海城区总工会、作。

一、当事人及车辆基本情况

（一）当事人情况

安**，*性，*族，出生日期为19**年**月**日，户籍登记地址为黑龙江省**********，驾驶证号为**********，现住址为广西**********为正常。

陈**，*性，*族，出生日期为19**年**月**日，户籍登记地址为广西**********，现住址为广西**********，驾驶合浦******号电动自行车

（二）车辆情况

1. 号牌为粤******（新能源）, 车辆类型为轻型封闭式货车, 品牌型号为瑞驰牌**********, 车辆识别代号为**********, 发动机号为******登记地址为广东省**********，保险公司名称为****财产股份有限公司，机动车交通事故责任强制保险单号为**********，机动车商业保险单号牌型号为格铃*****。

2. 车架号码为**********, 电动机号码为**********，机动车所有人为陈**，登记住所为广西**********，未提供车辆保险材料。

二、道路和交通环境情况

事故现场位于北海市海城区北海大道台湾路口，事发路口为十字交叉路口，台湾路呈东西走向，东往北海惠科生活区，西往209国道，北海大道路中心以绿化带分隔，有隔离护栏分隔机动车道与非机动车车道，沥青路面，该路口设有交通信号灯控制，属于一般城市道路。

三、事故发生经过

2023年7月10日15时30分，安**驾驶粤******号牌轻型封闭式货车沿北海大道由南往北行驶至台湾路口实施右转弯时，恰遇陈**驾驶合浦******伤并经医院抢救无效、于当天死亡以及两车不同程度损坏的道路交通事故。

四、责任认定及事故性质

（一）责任认定

1. 安**驾驶机动车在道路上行驶，通过路口实施右转弯时未让直行的车辆先行，其行为是导致此事故发生的主要原因。

2. 陈**驾驶非机动车在道路上行驶时超过限定速度行驶，其行为是导致此事故发生的次要原因。陈**驾驶非机动车未佩戴安全头盔，该行为与事

（二）适用法律

经公安交警部门现场勘查、调查取证核实:

当事人安洪新违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第七项:“机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列直行的车辆、行人先行。……”之规定。当事人陈**违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十八条:“残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二)项之规定，建议对该事故作出责任认定如下:

1. 安**承担此道路交通事故的主要责任。

2. 陈**承担此道路交通事故的次要责任。

（三）事故性质

调查认定，海城区高德辖区台湾路路口 “7·10” 事故是一起因安**驾驶机动车在通过路口实施右转弯时未让直行的车辆先行，陈**驾驶二轮电故。

五、事故防范措施和建议

我小组商请区市政交通局，发函到**市交通局，商请共同加强外省籍车辆的经营管理和消除安全生产隐患，让其督促*******商行按要求加强车辆升防御性驾驶能力和加强对司机的安全生产培训教育，提高司机安全驾驶意识,避免事故的再次发生，保障人民群众生命健康财产安全。

主办单位：北海市海城区人民政府 承办单位：北海市海城区人民政府办公室

联系我们：hcqxxzx@126.com 地址：北海市海城区长青北路13号 电话：0779-3034635

桂公网安备 45050202000312号 桂ICP备05004831号 网站标识码：4505020004