富源胜境“8•24”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2026-02-03 10:55　来源：富源县应急管理局　作者：富源县应急管理局　浏览次数：1211

2025年8月24日15时5分，在富源县胜境街道兴民路与永兴路交叉口西侧15米处，发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失28.48万元。

2025年8月27日，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经富源县人民政府批准（富安事故查处字〔2025〕第3号），由县应急管理局牵头成立，胜境街道办事处、县公安局交通管理大队、县住房和城乡建设局、县交通运输局、曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队、县总工会等有关部门人员组成的富源胜境“8·24”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，富源胜境“8·24”一般道路交通事故，是一起因机动车驾驶人驾驶出租汽车通过信号灯控制的路口，在黄灯亮时未越过停止线仍然继续通行，超速行驶，与通过路口时未走人行横道、未按照交通信号灯指示通行的行人相撞，造成1名行人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.富源县互邦汽车出租中心。系肇事云DT4153号小型轿车登记所有人，企业投资人：荀*兰，住所：云南省曲靖市富源县中安街道王家屯社区盐产庄村**旁，成立时间：2012年5月4日，统一社会信用代码：91530325594574****，工商注册号：53032510001****，出资额：壹佰万元整，企业类型：个人独资企

业，经营范围：出租汽车管理；车辆挂靠服务。登记机关：富源县行政审批局，登记时间：2022年3月7日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》证号：滇交运管许可富源字53039100****号，业户名称：富源县互邦汽车出租中心，地址：富源县中安街道王家屯社区盐产庄村大桥旁，经济性质：私有独资，经营范围：城市巡游出租客运，证件有效期至2025年10月21日，发证机关：富源县行政审批局，发证时间：