索 引 号：	000014349/2026-455833	**是否有效：**	是
发布机构：	县政府办公室	**发文日期：**	2026年04月07日
名　　称：	德江县“4·2”一般道路交通事故调查报告		
文　　号：			

德江县“4·2”一般道路交通事故调查报告

日期：2026-04-07 09:18:32　来源：德江县应急管理局　作者：德江县人民政府门户网　访问量：71次　字号：[小 中 大]　[我要打印]　[关闭]　视力保护色：

德江县“4·2”一般道路交通事故

调查报告

德江县事故调查组
2023年5月30日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况
（二）事故发生单位安全管理情况
（三）事故发生经过
（四）事故现场情况
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二） 事故现场应急处置情况
（三）医疗救治和善后情况
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
（二）间接原因分析
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故单位
（二）有关监管部门
（三）地方党委政府
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
六、事故主要教训
七、事故整改和防范措施
八、附件

德江县“4·2”一般道路交通事故调查报告

2023年4月2日19时15分，位于德江县某某乡某某村竹某某组（德露11KM+100M）处发生一起道路运输一般事故，造成1死亡，直接经济损失63万元。

事故发生后，德江县委、县政府主要领导指示要求全力做好事故救援和伤者救治工作，安排县应急管理局、县人民医等部门赶赴事故现场开展应急救援和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，经县人民政府同意，成立了由应急局、纪委监委、公安局、总工会等部门组成的事故调查组，对该起事故进行了调查。事故调查组通过现场勘验、查阅料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，出了对事故相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，德江县“4·2”道路交通事故是一起因主体任责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

某某岩洞牌桶装水代销店，负责人赵某，女、汉族、身份证号码522227198510000000，家住德江县青龙街道办事处向社区高家组56号；朱某某，女、桶装水供应商负责人。

（二）事故发生单位安全管理情况

某某岩洞牌桶装水店落实安全生产主体责任不到位，未制定安全规章制度、安全生产费用投入不足、员工安全教育培不到位。

（三）事故发生经过

2023年4月2日19时15分左右，根据某某岩洞牌桶装水负责人赵某的安排，驾驶员常某某驾驶贵DTE000的东风牌小型双货车和搬运工陈某从德江县城出发送桶装水到某某乡某某村机场工地，在返回德江县城途中经某某乡某某村某某组（德露11KM+100M）处时刹车发生故障，陈某跳车被该车后右轮碾压胸部，常某某在600米处把车停靠稳后返回现场，发现陈某仰口鼻出血，于是立即拨打120急救电话，40分钟左右德江县某某医院医生到达现场开展抢救，因伤势过重经抢救无效后医生宣布死亡。

（四）事故现场情况

某某乡某某村某某组（德露11KM+100M）处，沥青路面，雨雾天气、路面湿滑，直下坡路段，坡度为—3%，道路标识标线齐全，道路路基宽6.2米。如：图1



图 1：事故位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）造成直接经济损失63万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响

2023年4月2日19时15分许某某乡人民政府报告县应急指挥中心，境内发生一起道路交通事故，19时20分指挥中心立即单位主要领导报告并立即安排部署组织救援。

（二） 事故现场应急处置情况

事故发生后，驾驶员常某某把车辆停靠稳后返回现场，于是立即拨打120急救电话，并向负责人赵某报告了事故情况，同时报告了当地党委政府。县应急局、县人民医院、消防大队等相关单位赶赴现场立即组织救援，经县某某医院全力抢救因伤势过重经抢救无效后医生宣布死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，德江县人民政府立即启动了事故善后及维稳工作。德江县某某乡人民政府、某某镇人民政府、某某乡人政府组织深山岩洞牌桶装水店负责人赵某、桶装水代销点负责人朱某某、死者家属、中国人民财产保险股份有限公司铜仁公司进行调解，通过调解，双方自愿达成意见，同意赔偿一次死亡赔偿金、丧葬费、赡养费共计63万元，其中某某财产保股份有限公司某某分公司依据事故责任认定理赔56万元整；赵某、朱某某共同承担死者亲属精神抚慰金7万元整，赔偿资已全部兑现到位。善后工作已处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员常某某安全意识淡薄，对驾驶的车辆未定期检查，雨雾天气未保持安全车速，对货车安全技术性能不熟悉，是生安全生产事故的直接原因。

陈某自救时方法不当，盲目跳车被车后右轮碾压胸部致死亡，是发生安全生产事故的直接原因。

（二）间接原因分析

（1）某某岩洞牌桶装水店落实安全生产主体责任不到位，未制定安全规章制度、安全生产费用投入不足、员工安全教育培训不到位，是安全生产事故发生的间接原因。

（2）某某乡人民政府对辖区道路交通安全工作分工未明确分管领导，落实属地监管职责不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

某某岩洞牌桶装水店落实安全生产主体责任不到位，未制定安全规章制度、安全生产费用投入不足、员工安全意识淡薄，教育培训不到位。

（二）有关监管部门

市场监督管理部门对该经营点监管不到位、存在无证经营。

（三）地方党委政府

某某乡人民政府对辖区道路交通安全工作分工不明确，落实属地监管职责不到位，安全生产工作不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈某，男，47岁，身份证号：52222719760926000，德江县某某镇某某村某某组人，在紧急情况下未能辨别事故发展程度，应急处置措施、紧急逃生方式不当，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故企业相关责任人的处理建议

1、常某某，机动车驾驶人，驾驶车辆超过核载数量，驾驶机动车前未对车辆进行认真检测，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二条规定，对该起事故负有责任。建议移交公安机关依据相关法律法规依法进行处理。

2、赵某，深山岩洞牌桶装水店负责人，安全生产主要负责人主体责任落实不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对该起事故负有责任。建议由县应急管理部门对责任人实施行政处罚一万元的处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

某某乡党委政府主要领导“一岗双责”履行不到位，对道路交通安全工作未进行明确分工，对道路交通安全工作重视不够。建议移交县纪委监委处理。

（四）建议追究责任的责任单位

某某乡人民政府对辖区道路交通安全工作分工不明确，落实属地监管职责不到位，安全生产工作不力，对该起事故负有责任。建议由县人民政府对某某乡人民政府党委班子成员进行集中约谈。

六、事故主要教训

监管部门贯彻落实安全发展理念不牢、源头把控失守、漏管失管、风险分析研判缺失、隐患排查治理不到位，执法检查、日常监管不到位。

企业安全主体责任落实不到位、经费投入不足、安全生产规章制度不健全、从业人员安全培训教育不够、安全意识淡薄，紧急逃生处置不当。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，针对薄弱环节抓整改

公司负责人要高度重视、高度警醒、高度负责，深刻吸取本次4.2道路交通事故教，举一反三、引以为戒。要坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，敬畏生命、敬畏制度、敬畏责任，警钟长鸣、毫不放松。要严格落实各项责任，持续防范化解重大风险，切实维护行业安全稳定。要针对薄弱环节制切实可行的整改工作方案抓整改，坚决杜决类似事故再发生。

（二）加强行业监管力度，严格落实企业主体责任

按照属地管理和部门职能职责强化道路交通安全监管，道路运输部门、市场监管局要加大对企业及从业人员履行好安全管理职责，切实落实安全生产主体责任，建立健全各项规章制度，常态化开展排查和整治存在的安全隐患。

（三）加强道路交通安全社会化管理，扎实推进“五进”宣传活动

交警、交通、各乡镇（街道）等通过以案示警扎实开展道路交通安全宣传教育，充分运用“一中心一张网十联户”、全生产“五进”宣传、召开群众会、院坝会等系列活动将道路交通安全知识引入千家万户，营造人人讲安全、个个遵守安良好格局。

（四）加强部门间通力协作，扎实开展道路交通专项整治工作

交通、交警、市监等部门要强化协作，制定工作方案，积极开展道路交通安全隐患排查治理和路查路检工作，重点整洒驾、醉驾、无证驾驶、带病上路、无证经营等违法行为，从源头上坚决遏制道路交通事故的发生，确保人民群众 生命财产安全。

八、附件

附件1.德江县4•2道路运输一般事故调查组成员名单

附件1:

德江县4•2道路运输一般事故调查组成员签字表

组　长:

副组长:

成　员:

1

上一篇： 德江县某某出租汽车有限公司“3·25” 道路运输事故调查报告

下一篇： 德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害 一般生产安全事故调查报告

相关信息

- 德江县某某大酒店建筑施工项目“6·5”坠落 事故调查报告 2026-04-
- 德江县某某出租汽车有限公司“3·25” 道路运输事故调查报告 2026-04-
- 德江县“4·2”一般道路交通事故调查报告 2026-04-
- 德江县某某山泉水厂“10·8”车辆伤害 一般生产安全事故调查报告 2026-04-
- 德江县某某汽车客运有限责任公司“3·5” 道路交通事故调查报告 2026-04-

友情链接 --中央及国家部委网站-- --省政府及部门网站-- --各市州人民政府网站-- --其他网站--

网站帮助 | 网站地图 | 关于我们 | 使用帮助 | 隐私申明 | 联系方式 | 网站年报

主办：德江县人民政府 承办：德江县人民政府办公室 管理维护：德江县人民政府电子政务中心

电子邮箱：djxzfxxzx@126.com 联系电话：0856-8521227 通讯地址:贵州省德江县红旗南路109号

邮政编码:565200 政府网站标识码：5206260030 贵公网安备：52062602001001号

ICP备案号:黔ICP备18007428号 技术支持：**贵州多彩博虹科技有限公司**