那曲市尼玛县“2·16”一般道路交通事故调查报告

一、事故发生单位概况

2026年2月16日9时39分许，位于尼玛县阿索乡辖区317国道2628处，发生一起重型货车与江淮面包车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失10万元。

（一）当事人基本信息

1.塔某（死者），男，藏族，1982年4月出生，居民身份证号：542525********0017，户籍所在地：西藏革吉县盐湖乡江堆村2组，政治面貌：群众，文化程度：文盲，准驾车型：C1，肇事车辆藏FD9**6号小型普通客车驾驶员。

2.麦某，男，维吾尔族，1993年4月出生，居民身份证号：653126********1215，户籍所在地：新疆叶城县洛克乡斯也克村4组214号，政治面貌：群众，文化程度：初中，准驾车型：A2，肇事车辆新Q63**4号重型半挂牵引车驾驶员。

3.次某（受伤人员），女，藏族，1986年5月出生，居民身份证号542525********0020，户籍所在地：西藏革吉县盐湖乡江堆村2组，政治面貌：群众，文化程度：文盲，肇事车辆藏FD9**6号小型普通客车乘坐人员。

4.卓某某卓，女，藏族，2007年4月出生，居民身份证号：542525********0022，户籍所在地：西藏革吉县盐湖乡江堆村2组，政治面貌：群众，文化程度：高中在读，肇事车辆藏FD9**6号

小型普通客车乘坐人员。

5.卓某某姆，女，藏族，2009 年 3 月出生，居民身份证号：542525********0020，户籍所在地：西藏革吉县盐湖乡江堆村 2 组，政治面貌：群众，文化程度：初中在读，肇事车辆藏 FD9**6 号小型普通客车乘坐人员。

（二）肇事车辆基本情况

1.肇事车辆藏 FD9**6 号小型普通客车：厂牌型号：江淮牌/HFC****RA1C7V，使用性质：非运营，发动机号码：F3****91，车辆识别代码：LJ166A225F****677，注册日期：2016 年 1 月 18 日，机动车所有人：索某，登记住所：西藏日土县日松乡甲岗村 1 组，保险终止时间：2027 年 1 月 16 日，检验有效期：2027 年 1 月 31 日，机动车状态：正常。

2.肇事车辆新 Q63**4 号重型半挂牵引车：厂牌型号：东风牌/DFH****C17，使用性质：货运，发动机号码：93****28，车辆识别代码：LGAG4LY33R****698，注册日期：2024 年 10 月 11 日，机动车所有人：新疆卡尔万商运有限公司，登记住所：新疆喀什地区叶城县零公里 219 国道东侧楼 2 层 5 号，保险终止时间：2026 年 9 月 11 日，检验有效期至：2026 年 10 月 31 日，机动车状态：正常。

二、事故发生经过和事故救援调查情况

（一）事故发生经过。2026 年 02 月 16 日早上 09 时 19 分，塔塔驾驶藏 FD9**6 号小型普通面包车（核载 8 人、实载 4 人）次某乘坐副驾驶、卓某某卓与卓某某姆乘坐第二排，从阿里地区革吉县

盐湖乡出发沿317国道前往拉萨市,当车辆行驶至317国道尼玛县路段K2648+500m处时，与对向麦某驾驶车辆新Q63**4号重型半挂牵引车发生碰撞，造成藏FD9**6号小型普通客车驾驶员塔某当场死亡及乘坐人次某轻伤（均未使用安全带）。

（二）事故救援调查情况。事故发生后，县委、县政府领导高度重视，作出重要批示，要求全力解救被困人员，不惜代价救治伤员，周密细致做好善后处置，迅速查明事故原因，网安部门关注舆情、防止炒作，依法依规严肃处理。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，尼玛县人民政府于2月16日批准成立了由县应急管理局、县公安局、县群团工作部、阿索乡人民政府等单位组成的尼玛县政府“2·16”事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请县纪委监委派员参加，聘请西藏广升司法鉴定中心工作人员、那曲市公安局物证鉴定所民警。

事故现场位于尼玛县阿索乡辖区317国道2628处，道路等级为国道。现场散落有车辆碎片，肇事车辆最终位于路边护栏上。死者塔某位于驾驶室内，受伤人员次某已被送往医院。经勘察，事发路段道路中间双黄实、虚线，道路两侧设有护栏，道路总宽度为6.50m，天气情况为晴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况：塔某（死者），男，藏族，1982年04月出生，居民身份证号：542525********0017，户籍所在地：西藏革吉县盐湖乡江堆村2组，政治面貌：群众，文化程度：文盲，藏FD9**6

号小型普通客车驾驶人。经法医鉴定，死亡原因为闭合性颅脑损伤。

（二）受伤人员情况：次某，女，藏族，1986 年 05 月出生，居民身份证号：542525********0020，户籍所在地：西藏革吉县盐湖乡江堆村 2 组，政治面貌：群众，文化程度：文盲，藏 FD9**6 号小型普通客车乘坐人员，面部骨折、肋骨骨折，目前生命体征—稳定，正在接受治疗。

（三）直接经济损失：依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB 6721—2025) 核定， 要包 1 人身伤亡后一出的费用、善后处理费用及财产损失价、，共计人民币 10 万元。

事、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因分故。通过事故勘察，从现场生迹和行车记录仪等分故：事故现场勘察，驾驶员塔某驾驶的藏 FD9**6 号小型普通客车因位道行驶与对向麦某驾驶车辆新 Q63**4 号重型半挂牵引车发生碰撞概事故发生的直接原因。

年据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实月条例》《道路交通事故处理程日规定》等分关法律法规，规定。在于次事故中，驾驶员塔某违尼了《中华人民共和国道路交通安全法》第三阿索条规定，机动车、非机动车实行道侧通行。

（二）间接原因分故。一是驾驶员的安全却识重型，与在侥江心理，阿里地区革吉县盐湖乡至尼玛县阿索乡沿淮面检查包、面交通劝导包没有发挥道路交通安全行驶碰传作用。二是分关监管

部门的职问题：尼玛县交管部门在日常碰传、路面执法、路头检查等关键工作环节均与在交通与不选。

（三）事故性质。事故调查组严成人死“亡学严谨、依法依规、实事求概、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查受证、检验鉴定等查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责直，接出了对有关责直人员和责直单位的处理失议，万针对事故原因及元。出的问题，接出了事故防（和）基本日。

经调查认定，尼玛县“2·16”道路交通事故概一起驾驶员塔某因位道行驶与对向麦某的车辆碰撞导致的一信生产安全事故。

索、事故责直的认定以及对事故责直者的处理失议

（一）有关监管部门。县公安局交通警察息队：路面执塔执法针对性某进一者加强。

（二）地男藏委政府。阿索乡在的行属地监管职责中，协族开出道路交通安全碰传居民男面与在型身环节。

（三）对有关责直人员和责直单位的处理失议。一是建议免于追究责任人员。塔某，鉴于份在事故中死亡，失议：于籍所份责直二是建议书面检查单位。对于在事故调查中发现的阿索乡人民政府在的行属地监管职责中，协族开出道路交通安全碰传居民男面与在型身环节，尼玛县交通警察息队在路面执塔执法针对性某进一者加强的问题，阿索乡人民政府和尼玛县交通警察息队向尼玛县安委会作出书面检查。

在、事故防（和）基本日

（一）压紧压实西业安全生产　体责直。县交通运输局开出货运西业专项）顿，重点核查驾驶员资质、车辆安全革术状况、动态监吉—湖运行情况，对不堆备安全生产条村的西业依法政业）顿。

（二）强化路面交通治曰管吉。公安交管部门要亡学部貌塔务加息对国群道路的文查密度，严查严处“三化一程劳”、度蛮驾驶等严重交通违法行为。加强盲间和准肇时段的执法检查力度。

（三）小化货运路头治理。尼玛县交通运输部门要与尼玛县公安局等部门联动，加强对重点货运路头单位的文查监管，落实称重设备安装和视频监吉，严防化限化载车辆出包出场。对普使、强令货车驾驶人化载运输的西业，依法严厉处罚。

（事）落实属地管理责直。面乡镇要进一者客善“两包两员”和交通劝导包的规（化失设，加强对辖区西业、农村道路的交通安全碰传和劝导，接升群众交通安全却识，吾新基层防线。

尼玛县安委会办公室

2026 年 5 月 9 曰