索 引 号	4001/20260824-00001	公开目录	安全生产信息公开
发布机构	澜沧县政府办公室	发布日期	2026-08-24
名　称	澜沧县“1.21”道路交通事故调查报告		
文　号		主 题 词	
体　裁		服务对象	
生效日期		著录时间	
存放位置		废止日期	

澜沧县“1.21”道路交通事故调查报告

2026年1月21日，澜沧县国道214线K2938+50米处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。现按照上级相关规定要求，如下：

一、道路交通事故的基本情况

2026年1月21日，当事人左*驾驶云M07**1D号重型自卸货车沿澜沧县募西线往国道214线方向行驶，21时43分许，当（西澜线，原西景线）K2938+50米处（募西线与国道214线交叉口）时，所驾驶车辆与张*时驾驶的云J1**00号普通二发）发生相撞，造成张*时当场死亡、罗*发受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

二、事故调查基本情况

事故现场位于西宁-澜沧（西澜线，原西景线）K2938+50米处（募西线与国道214线交叉口）处，该道路为南北走向至澜沧县竹塘乡街道方向，北至上允镇方向，道路有效路面全宽10.30米；该道路中心施划有宽为0.15米将道路划分为东路东侧有效路面外是宽为0.70米的水泥路肩，水泥路肩外是宽1.30米、深1.00米的带沟盖板水沟，带沟盖板水沟外是宽修、拉祜哈咧阁饭馆；道路西侧有效路面外宽为5.70米通往竹塘乡云山村的路口，路口旁是绿化带；此路段为机非混合明，发生事故时该路段无影响事故发生的其他因素。

三、当事人基本情况

当事人左*，男，彝族，1992年01月05日生，中等职业教育文化程度，职业:粮农，籍贯：云南省大理州永平县；户籍所在县，机动车驾驶证号码：532928********0939，驾驶证档案编号：5329****4207，驾驶证证芯编号：5380*******29，发证机关：交通警察支队，初次领证日期：2013-06-17，准驾车型：B2E，有效期限：2019-06-17至2029-06-17，当前状态：正常，交通方型自卸货车，伤害程度：无伤害。

当事人张*时，男，拉祜族，2008年12月06日生，初中文化程度，职业:粮农，籍贯：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县；户
市澜沧拉祜族自治县竹塘乡云山村委会蒿枝坝三社37号，居民身份证号码：530828********2718，交通方式：驾驶云J1**00号普
程度：当场死亡。

当事人罗*发，男，拉祜族，2007年01月19日生，初中文化程度，职业:粮农，籍贯：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县；户
市澜沧拉祜族自治县竹塘乡战马坡村委会啊给寨62号，居民身份证号码：530828********2712，交通方式：乘坐云J1**00号普通
度：在事故中受伤。

四、车辆基本情况

肇事车辆甲车是一辆汕德卡牌云M07**1D号重型自卸货车，车辆所有人：保山鑫合运输有限公司，登记住址：云南省
道办事处方官社区村民委员会方官村民小组（青堡路12号），号牌种类：大型新能源汽车，行驶证证芯编号：5350*****
M07**1D，发证机关：云南省保山市公安局交通警察支队，车辆型号：汕德卡牌,车身颜色，红，车辆发动机号：3192***
码：LUEE*********8406，使用性质：货运，注册日期：2025年10月31日，发证日期：2025年10月31日，检验有效期止：
动车状态：违法未处理；该车投保保险公司：中国大地财产保险股份有限公司黔西南中心支公司，投保险种：机动车交通
险，新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险（司机）、新能源汽车车上人员责
附加医保外医疗费用责任险（机动车第三者责任保险）；机动车交通事故责任强制保险单号：PDFA255**********251
2025年10月29日15时00分起至2026年10月29日15时00分止。新能源汽车商业保险单号：PDEN255**********0082，保险
29日15时00分起至2026年10月29日15时00分止。

肇事车辆乙车是一辆国威牌云J1**00号普通二轮摩托车，车辆所有人：罗*发，登记住址：云南省普洱市澜沧拉祜族
村委会啊给寨62号，号牌种类：大普通摩托车，行驶证证芯编号：5340*****1342，车辆号牌：云J1**00，发证机关：云
通警察支队，车辆型号：国威牌/GW250-C,车身颜色，黑/绿，车辆发动机号：220****12，车辆识别代码：LMHP********
非营运，注册日期：2023年01月11日，发证日期：2023年01月11日，检验有效期止：2025年01月31日，机动车状态：逾期
日期：2024年01月09日。

五、事故形成原因分析

当事人左*驾驶云M07**1D号重型自卸货车上路行驶，未按照交通标志通过，在划有中心单实线的路段上横穿，其违法
路交通事故发生的部分原因。

当事人张*时醉酒后驾驶，未依法取得机动车驾驶并上路行驶这些违法行为是造成此次道路交通事故发生的部分原因
全头盔，其违法行为虽然与此事故发生无因果关系，但加重事故带来严重后果。

当事人罗*发乘坐云J1**00号普通二轮摩托车上路行驶，未按照规定佩戴安全头盔，其违法行为虽然与事故发生无直
为确实存在。

六、存在的突出问题及预防对策建议

澜沧是个多民族聚集地方，人多地广，道路管辖较长，民族整体文化素质落后，法律法规知识淡薄，如：无证驾驶、
酒驾醉驾、飚车、不按规定停放车辆、不按规定超车等情况问题较突出。近几年来，随着我县经济快速发展，人民群众
出行用二轮摩托车、小型轿车等代替了交通工具，机动车和交通流量增长迅猛，道路交通事故尤其是重特大交通事故呈
胁人民群众的生命财产安全。如何预防遏制重特大道路交通事故，提几点建议：一是结合我队近期的案件作好每月的交
结出突出的违法行为、容易肇事车型、易发生事故的时间、路段，积极向局党委汇报，作好应对措施和整治预防事故方
播电视、报刊、手机短信等方式、加大群众对道路交通安全法的宣传力度，不断提高驾驶员的行车安全意识；三是联合
农机等相关部门，加强对路面巡逻和上路执勤力度；四是增加乡村道路危险路段的标示、标牌建设，更好地提醒过往车
危险程度的判断；五是不定期对辖区公路制定专项行动方案，重点打击无证驾驶、不佩戴安全头盔、酒驾醉驾、飚车、
不按规定超车、客运车超员等违法行为；六是加强对城区红绿灯管理，车辆停放标志的建设，认真履行职责，交通事故
和遏止。

澜沧县公安局交通管理大队

2026年02月28日

保存为WORD 打印 关闭

-- 中国政府网 --

-- 省政府机构网站 --

-- 地级以上市网站 --

-- 推荐网站 --

电话号

087

电子邮箱：lcx

主办：澜沧县人民政府 承办：澜沧县人民政府办公室 滇ICP备18001474号

电话号码：0879—7220091 电子邮箱：lcxzfxxgk@163.com

网站标识码：5308280017 网站统计 | 网站地图

滇公网安备
53082802000010