索 引 号：	731649495/201611-00007
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2016-11-10
发布机构：	市应急管理局
文　　号：	
关 键 词：	
名　　称：	濉溪县“2016.7.12”较大道路交通事故调查报告

濉溪县“2016.7.12”较大道路交通事故调查报告

浏览次数：296　信息来源： 市安全生产监督管理局　发布时间：2016-11-10 00:00

2016年7月12日13时55许，在淮北市濉溪县百善镇境内S203线0km+480m处发生一起货车撞击电动三轮车和乘客的较大道路交通事故，造成4人死亡,1人受伤。

根据《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）第19条规定，淮北市政府成立了由市安监局为组长单位，安监局副局长任组长，由市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会、濉溪县公安局选派人员组成的“濉溪县“2016.7.12”较大道路交通事故调查组”，并邀请市人民检察院派员参加。调查组按照 “四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据市交警支队、濉溪县交警大队对该起事故的现场勘验和责任认定，在亳州市安委办、蒙城县安委办、蒙城县交通局等部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议，现报告如下：

一、事故基本情况

2016年7月12日13时55分许，司向阳疲劳驾驶皖S2S985重型普通货车，沿S203线由北向南超速行驶，在行驶至0km+480m路段处时驶下路右侧，撞上停在路西侧路肩处的由许守红驾驶的电动三轮车及站立于车后的赵桂连（怀抱许家乐）、许子祥。此后，该车又与右侧行道树连续刮碰并推行电动三轮车运行一段距离后停在路肩。事故造成许守红、赵桂连、许家乐3人当场死亡，许子祥和货车乘坐人司春燕2人受伤，其中许子翔经医院抢救无效死亡，司春燕受伤轻微、稍做处理即出院。

二、事故救援及善后处理

2016年7月12日13时58分，濉溪县公安局交管大队三中队值班民警接警后立即赶赴事故现场，维护现场秩序、组织抢救受伤人员、疏导交通，同时逐级上报事故情况。濉溪县交管大队大队长、教导员及事故勘察人员第一时间赶至现场，勘察现场、调查取证，安抚受害者家属。事故发生地百善镇主要领导及受害人所在村干部和百善派出所负责人均及时赶到现场协助事故处置。接报后，淮北市副市长、市公安局局长张家忠，省公安厅交警总队总队长范厚本、副总支队长张春和濉溪县县委、县政府有关人员等均及时赶赴现场，研究指导事故救援和处理等各项工作。至17时20分许，现场处置工作完毕，现场勘察结束。

三、事故损失情况

此次事故共造成4人死亡，1人受伤，直接经济损失约160万元。

四、事故有关情况

（一）事发路段状况

事故现场位于濉溪县S203线0km+480m处。S203线为省道二级公路，宽9米，柏油路面，双向两车道。道路中级施画黄色虚线，路面两侧施画白色机动车和非机动车分道线。路面标志、标线齐全完好。北距百善镇起点480米，向南经韩村镇通向蒙城县。事发地点道路平直，视距良好，道路两侧种植行道杨树。

（二）事故车辆情况

车辆一：皖S2S985，重型普通货车，车辆所有人为蒙城县丁伟物流有限公司，初次登记日期为2016年5月30日，检验有效期止2017年5月31日，投保中国太平洋财产保险有限公司亳州中心支公司交强险及第三者责任险100万，保单号：AHEFBZ3CTP16B002872X,保险终止日期为2017年5月29日，未装载货物。

车辆二：电动三轮车，长兴牌，灰色，加装有自制雨棚，无保险。

（三）相关人员情况

1、车辆驾驶人员情况

（1）司向阳，男，皖S2S985重型普通货车驾驶员，住址：亳州市涡阳县曹市镇司桥行政村司桥自然村007，持B2驾驶证，初次领证日期2013年3月27日，审验有效期止：2017年3月27日。发证机关为亳州市交警支队；经网上查询，无违章记录。经血液检测为非酒驾。

（2）许守红，男，电动三轮车驾驶人，住址：濉溪县百善镇黄新庄村新庄村许乡西队，持C1D驾驶证，初次领证日期2007年8月17日，审验有效期止：2023年8月17日。发证机关淮北市公安局交警支队；经网上查询有1条违法行为，记3分，已处理。经血液检测，许守红血液中乙醇含量为61mg/100ml。

2、死亡人员情况

（1）许守红，男，电动三轮车驾驶人，住址：濉溪县百善镇黄新庄村新庄村许乡西队，死亡。

（2）赵桂连，女，户籍地址：安徽省凤台县猪马店镇肖集村赵老郢140，住址：濉溪县百善镇黄新庄村新庄村许乡西队，许守红之妻，死亡。

（3）许子祥，男，汉族,许守红长子，受伤后抢救无效死于医院。

（4）许家乐，男，汉族,许守红次子,当场死亡。

3、受伤人员情况

司春燕，女，汉族，住址：安徽省涡阳县王老家行政村王老家自然村101，轻微伤。

（四）其他情况

1、肇事车辆皖S2S985与蒙城县丁伟物流有限公司的关系

经事故调查组调查，肇事车辆皖S2S985为蒙城县丁伟物流有限公司挂靠管理的重型普通货车，登记车主为范学贵，持A2驾驶证。该车为2016年5月20日出厂的红色北京福田戴姆勒汽车，荷载17500kg，驾驶室载客2人。范学贵与蒙城县丁伟物流有限公司签署了《驾驶员聘用合同》，并经2015年5月31日公司组织的安全培训、考核合格。

2、司春燕、司向阳、范学贵之间的关系

经事故调查组调查，皖S2S985重型普通货车实际车主为司春燕，即事故发生时坐在驾驶室副驾驶位置的乘坐人。司春燕是范学贵的小孩妗子。范学贵已经私下将肇事车辆转让给司春燕。司向阳是司春燕聘请的驾驶员。

3、范学贵私下转让肇事车辆给司春燕，此事未告知蒙城县丁伟物流有限公司。司春燕和司向阳均未向公司报告，也未经安全培训、未签署聘用合同。

五、事故原因

（一）直接原因

司向阳严重疲劳驾驶重型普通货车，在超速的情况下失控撞击停在路肩的电动三轮车和人员是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、驾驶员司向阳和车主司春燕均未经安全培训，重效益轻安全，导致连续严重疲劳驾驶行为。

2、登记车主范学贵私下转让车辆，并未向挂靠公司报告，严重违反合同，导致司向阳和司春燕未经安全培训教育上岗，安全意识淡薄。

3、货运公司对挂靠管理的货车管理中，不能及时监控和制止签约驾驶员私下转让行为，对北斗导航监控系统记录的疲劳驾驶行为提醒、制止不力。

六、事故性质

经调查认定：此次事故是一起因货车驾驶员严重疲劳驾驶所造成的较大道路交通责任事故。

七、事故责任认定及处理意见

1、司向阳，皖S2S985货车驾驶员，严重疲劳驾驶，以上行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款规定，对事故的发生负直接责任，依法追究其刑事责任。

2、司春燕，重型普通货车车主，在随车经营管理的情况下未尽管理者责任，是司向阳严重疲劳驾驶的直接责任人。行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条和《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，对事故的发生负有管理责任。

3、范学贵，皖S2S985货车登记驾驶员和车主，私下转让车辆给司春燕，导致驾驶员司向阳和司春燕未经安全培训、未签署聘用合同上岗。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，对事故的发生负有管理责任。

司向阳、司春燕、范学贵对事故中受害者承担赔偿责任。

4、蒙城县丁伟物流有限公司，未能及时发现签约驾驶员和车主私下转让车辆行为，对范学贵违法行为负有一定管理责任；公司北斗导航监控系统监控公司车辆不到位，未能发现和提醒司向阳严重疲劳驾驶行为，应承担一定监管责任。鉴于以上两责任均非事故原因，建议由蒙城县交通局责令该公司整改，并由

该公司负责事故的连带赔偿责任。

5、濉溪县公安局交管三中队队是事故路段的道路交通监管责任人。调查组研究认为，该中队能够认真履行管理职责，事故发生后履责到位，对事故的发生不负管理责任。

6、蒙城县交通局货运所，是蒙城县丁伟物流有限公司的主管部门。调查组认为，该单位对货运企业监管到位，对蒙城县丁伟物流有限公司关于皖S2S985货车的管理问题不承担责任。对本起事故中暴露的货运企业管理问题，蒙城县交通局货运所应积极查摆漏洞，监督整改。

八、防范措施建议

濉溪县百善镇“2016•12”较大道路交通事故，暴露出驾驶人安全意识淡薄，其违法违规驾驶给人民生命财产造成了重大损失。为深刻吸取事故教训，预防类似事故发生，调查组建议应采取以下措施：

（一）交通安全管理部门要进一步督促道路运输企业切实承担安全生产主体责任，严格遵守和执行安全生产法律法规，强化安全教育，提高职工安全意识，确保各项安全生产制度和措施能够执行到位。

（二）公安交警部门要加强路面管控力度，严格落实定点检查和巡查制度，严厉打击非法违法、违规违章行为。

（三）濉溪县百善镇境内国道、省道密集，道路运输压力巨大。各相关部门和单位要加强道路交通安全宣传教育力度，及时排查和消除道路、交通设施方面的安全隐患，确保交通安全。

濉溪县“2016•7•12”较大道路交通事故调查组

2016年8月10日

主办：淮北市应急管理局（淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局）
地址：淮北市人民中路316号市广电中心综合楼8-9楼
电话：0561-5255500 皖ICP备19010084号-1 皖公网安备 34060002010066号

网站标识码：3406000010　本站已支持IPV6访问

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务　中国互联网 www.12377.cn 违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center