[索引号]	11500108742854662l/2026-00053	[
[主题分类]	应急管理	[
[发布机构]	南岸区应急局	
[成文日期]	2026-08-06	[

南岸迎龙“4•13”一般道路

日期：2026-08-06 14:57 浏览量:31

语音播报

2026年4月13日2时12分许，在南岸区茶园大道南涪路苟家嘴路段发生一起一般道路

事故发生后，区公安分局交管支队立即开展现场勘察、调查询问、事故责任认定，

《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》

区应急局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区交通运输委、区

事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组下设综合组、管理组、技术组，通过科学严谨、依法依规、实事求是、

了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质

经调查认定，南岸迎龙“4·13”一般道路交通事故是一起因驾驶员操作不当造成的

一、事故基本情况