| | | |
|---|---|---|
| [ 索引号 ] | 11500108742854662l/2026-00052 | [ |
| [ 主题分类 ] | 应急管理 | [ |
| [ 发布机构 ] | 南岸区应急局 | |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-06 | [ |

# 南岸海棠溪“2•20”一般道

日期：2026-08-06 14:54 浏览量:19

语音播报

2026年2月20日22时6分许，南岸区辅仁路辅仁中学路段发生一起一般道路交通事故

事故发生后，区公安分局交管支队立即开展现场勘察、调查询问、事故责任认定，

《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》

牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区交通运输委、区公安分局

查组（以下简称：事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组下设综合组、管理组、技术组，通过科学严谨、依法依规、实事求是、

了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质

经调查认定，本次事故是一起因驾驶员驾驶过程中观察不到位未及时采取避让措施

一般生产安全事故。现将有关情况报告如下：