[索引号]	11500108742854662l/2026-00028	[
[主题分类]	安全生产监管	[
[发布机构]	南岸区应急局	
[成文日期]	2026-05-22	[

南岸迎龙“12•31”一般道路

日期：2026-05-29 09:28 浏览量:87

语音播报

2025年12月31日15时25分许，在重庆市南岸区开迎路梧桐园立交路段发生一起一般

按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全

规定及区委、区政府有关要求，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区总[illegible]区公

迎龙镇人民政府等单位派员参加的南岸区政府事故调查组（以下简称：事故调查组）[illegible]

事故调查组下设综合组、管理组、技术组，通过科学严谨、依法依规、实事求是、[illegible]

了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和

经调查认定，南岸迎龙“12·31”一般道路交通事故是一起因驾驶员在视线良好的情

线偏离前方致与前方车辆发生碰撞而造成的一般生产安全事故。

一、事故基本情况