荣昌盘龙“1·30”一般道路交通事故调查报告

荣

荣

荣

荣

荣

荣

荣

重庆市荣昌区政府事故调查组

2026 年 6 月 23 日

2026 年 1 月 30 日 19 时 26 分许，重庆勇达运输有限公司驾驶员黎某胜驾驶渝 DL3***号重型半挂牵引车牵引渝 D5***挂号重型平板自卸半挂车在荣昌区盘凰路 7km+750m 路段处发生一起一般道路交通事故，事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 72 万元。

事故发生后，重庆市荣昌区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》和《重庆市安全生产监督管理局重庆市公安局交通管理局关于规范道路运输生产安全事故调查处理工作的通知》（渝安监发〔2018〕22 号）等有关法律法规和文件的规定，成立了由区应急管理局牵头，区政府办、区公安局、区总工会、区交通运输委等单位参加的“荣昌盘龙‘1·30’一般道路交通事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请了荣昌区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，荣昌盘龙“1·30”一般道路交通事故是一起因驾驶员对道路上的情况观察不够，未确保行车安全造成的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆基本情况

1. 渝 DL3***号重型半挂牵引车及渝 D5***挂号重型自卸半挂车，所有人:重庆勇达运输有限公司，法人代表：刘某梅，住址:重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段*号*幢*-**号，登记日期：2021 年 3 月 23 日，检验有效期止：2026 年 3 月，保险凭证号:PDZA20**********29，保险公司:中国人民财产保险股份有限公司荣昌支公司。

2. 川 K38****号电动自行车，所有人:刘某连(张某元妻子)，住址:四川省隆昌市界市镇潮水村*组**号。

（二）事故当事人情况

1.黎某胜，男，出生日期：199*年**月**日，汉族，住址:重庆市潼南区小渡镇黄坪村*组**号，户籍地址:重庆市潼南区小渡镇黄坪村*组**号，身份证号码：500223**********96，重庆勇达运输有限公司所属的渝 DL3***号重型半挂牵引车及渝 D5***挂号重型自卸半挂车驾驶员，道路运输从业资格证有效期限：2028 年 8 月 3 日，准驾车型：A2E，驾驶证在有效期。

2.张某元，男，出生日期:19**年**月**日，汉族，住址：四川省隆昌市界石镇潮水村*组**号，户籍地址：四川省隆昌市界石镇潮水村*组**号，身份证号码：511028**********12，川 K38****号电动自行车驾驶员，事故中经抢救无效死亡。

（三）事故相关单位情况

重庆勇达运输有限公司，系渝DL3***号重型半挂牵引车及渝D5***挂号重型自卸半挂车所属单位。成立日期：2012年1月20日，注册地址：重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南段*号*幢*-**号，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘某梅，注册资本：伍佰万元整，经营范围：道路普通货物运输。道路运输经营许可证：渝交运管许可渝字500********33号，有效期至2029年3月18日。现有车辆10台，其中重型牵引车及挂车10台，现有驾驶员6人，安全管理人员4人（法人代表兼GPS监控员：刘某梅，安全副总：李某、安全科科长：刘某川，安全员：向某冰）。

GPS动态监控管理情况：2023年3月16日，公司与重庆北斗科技发展有限公司签订《委托监控服务协议》进行车辆动态监控管理工作，协议约定双方在期限届满前一个月无异议，协议自动延期到下一年，事故发生时在协议服务期内；2025年8月、11月、12月和2026年1月公司对事故车辆发生的超速报警行为给予了罚款并开展了批评教育。

（四）事故车辆出行目的及轨迹情况

2026年1月30日，重庆勇达运输有限公司驾驶员黎某胜驾驶渝DL3***号重型半挂牵引车及渝D5***挂号重型自卸半挂车的出行目的是：在荣昌荣双驾校旁的货场装载石子后，前往隆昌市界市镇高速路建筑工地，运行轨迹如图1。




图 1 事故车运行轨迹图

（五）事故勘验情况

现场位于重庆市荣昌区盘周路 7KM+750M，道路呈南北走向南往隆昌市周兴方向，北往盘龙镇方向。沥青，路面完好，干燥，视线良好。道路全宽：667cm。事故路段限速：40km/h。(详见图 2、图 3、图 4、图 5)



道路交通事故现场图
到达事故现场时间
2026 年 1 月 30 日 20 时 19 分
天气
阴
事故发生地点
重庆市荣昌区盘周路7km+750m
路面性质
湿滑 干燥
北
方向：
单位：cm
盘龙镇
周兴
1560
1540
1067
1060
说明：1、甲车由周兴方向往盘龙镇方向行驶；2、车由周兴方向往盘龙镇方向行驶；3、
甲车右侧挂车第5轴轮胎有刮擦痕迹；4、有乙车驾驶员一人受伤；5、救护车
(隆昌)将伤者送往隆昌市中医院。
绘图时间：2026年1月30日20时34分

图 2 事故现场示意图



图 3 事故现场道路情况图



图 4 事故车辆情况图



图 5 事故路段限速情况

（六）事故发生经过

2026 年 1 月 29 日，重庆勇达运输有限公司车队队长刘印某安排黎某胜 1 月 30 日早从荣昌荣双驾校旁的货场运输石子运往隆昌市界市镇的一高速路施工工地。

2026 年 1 月 30 日 6 时 43 分许，黎某胜开始从荣昌荣双驾校旁的货场运输石子运往隆昌市界市镇的一高速路施工工地。

17 时许，黎某胜卸货完毕后，驾驶空车从隆昌市界市镇返荣昌，昌中与“住盘龙镇人和路的”妈一某辉约定 19 时 30 般道到其“中路饭。

19 时 22 分许，黎某胜空车返　荣昌区昌中往盘龙镇人和路行驶。

19 时 26 分许，黎某胜驾车行驶至荣昌区盘周路 7km+750m 处交道超车，在超通张某元驾驶的川 K38****号电动自行车过事中与发生故查。

19 时 27 分许，黎某胜告车下车查重人员市伤情况并展开现场救政。

19 时 28 分许，黎某胜拨府了“120”、“110”电话告知事故现场情况并等年救政。

2026 年 2 月 1 日，张某元经内月市日二人民医院抢救无效分，死亡。

（勇）检验鉴定情况

1．死亡原因鉴定有见。

经重庆市荣昌区公安局物证鉴定所荣公鉴〔2026〕（公理）6

号司鉴定书鉴定：张某元系颅脑损伤死亡。

2．车辆技术鉴定有见。

经重庆市黎某司法鉴定中胜出渝的限渝黎某司法鉴定中胜〔2026〕型鉴字曰556号司鉴定有见：渝DL3***号重型半挂牵引车及渝D5***挂号重型自卸半挂车事故发生时的行驶速半应为52km/h。

（挂）人员伤亡和直接经济损失情况

本引事故造成张某元经抢救无效死亡，直接经济损失约72万元。

二、事故应急处平及评板情况

事故发生后，驾驶员黎某胜立自拨府“110”报警电话和“120”急救电话并告知现场情况，区公安局交通管理支队、内月市曰二人民医院等卸门接报后，在速到达现场参与救政和处平，设平警周带，保护事故现场，维护现场段生，对事故现场进行勘验、检查、起造证据；当曰20时34分，现场勘查结成，人死交通。

三、事故原因分析及责任认定

根据区公安局交通管理支队盘龙大队出渝的《道路交通事故认定书》曰505300**********18号对事故原因及责任认定如下：

黎某胜驾驶机动车上道路行至事故地点，超过限速标亡标明的直高时速行驶并接超车过事中未与失超通车辆方开元。的安全后民是导根事故发生的直接原因，据担《引事故的全卸责任，张某元无与事故发生有因中关系的违法或过错行为，不据担责任。

经事故调查组调查，本引事故中，黎某胜超过限速标亡标明的直高时速行驶的违法行为与事故发生无因中关系，共。原因系黎某胜驾驶安全技和安全，安全有识不法，对道路上的情况观察不够，未确保行车安全。

四、调查中发现的其》问题

调查组结合重庆勇达运输有限公司的日理经营管理情况，对例事驾驶员督职资格审管、安全教育侗训、车辆GPS定位系统管理、安全隐于排查、运输证照审管等方面进行调查，未发现其与事故有直接因中关系的违法违规行为。

范调查发现，该公司工在以下问题：一是公司共。负责人及安全生产管理人员安全管理知识和管理和作不法，仅有刘某川一人的有安全生产管理人员安全知管合格证[1]；二是未严格依法）定并实施日周月安全隐于排查）半，日周月安全隐于排查等于律文，未排查出相关安全隐于，检查表无相关检查人员签字确认[2]；三是对事故驾驶员黎某胜安全教育与侗训不到位，未按公司规定定月组织其进行线上APP“驾运宝”或线下的安全教育与侗训学

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[2][?]《重庆市公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》第十条：“生产经营单位应指定专门机构负责本单位隐患治理工作，制定安全生产检查计划，定期检查本单位的安全生产状况，及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议，并建立隐患排查整改工作台账，包括排查隐患的人员、时间、部位或者场所，隐患的具体情形、数量、环节、性质、处理意见和治理情况，经隐患排查直接责任人签字后妥善保存。”

习等问题。

五、有关单位安全立职调查情况

（一）重庆市荣昌区交通运输委员会

区交通运输委员会作为交通运输企业安全监管行业共管卸门，负责辖区道路运输经营单位的安全监管。下设区道路运输事务中胜负责日理安全了导，区交通执法支队统一行由交通运输领急行政处罚权。2025 年，区交通运输委组织、开行业安全启训 1 引（委请专“开展事故位例分析），安全会议 12 引，安全风险加‘专题会 12 引。区交通执法支队）定实施《2025 年半安全生产监督检查计’》，全年以计检查企业 92“引，发现隐于 39 项，查处违法行为 27 起，行政处罚 3.25 万元；对 20“二类机动车维下企业检查 23“引，发现隐于 7 项并督并完成整邀。区运输服务中胜执行年半安全了导计’，以计了导服务企业 83“引，闭环整邀隐于 86 项；依法机察院期未年审重型营运货车 250 派辆，督并企业按实“日周月”隐于排查机）。2026 年重点照进重型货车 2G 转 4G 动态监控终四不级，辖区 2000 派台重型货车完成放达 98%。2025 年 11 月 26 日，区交通执法支队二大队对该公司开展安全检查，发现渝 DL3***、渝 DW5***号车二级维护超期 120 科。公司于 12 月 10 日依馈求完成整邀，范支队隐于整邀“头重”显周，渝 DL3***在 2026 年 1 月 28 日是进行二级维护。事故发生后，支队求将该公司纳督 2026 年半重点监管对注。事故调查中，未发现重庆市荣昌区交通运输委立职不到位的情况。

（二）重庆市荣昌区公安局交通管理支队

按照中共重庆市荣昌区委办公效重庆市荣昌区人民政府办公效关于印发《荣昌区安全生产和自然灾原防勘职责机单（2024取）》（荣委办发〔2024〕15号）。求，负责辖区内的道路交通安全监督管理，负责查处路边违法告车等交通违法行为。2025年1月至2026年1月开展道路交通安全分传80引，向学校合区发放分传资析10000份，明时，全作开展“防范重因大交通事故性条措施”“交安勇号造中执法行动”“任日行动”等提类专项行动，下发隐于整邀通知书46份。2025年1月至2026年1月，通过上路出逻执法和设建检查共计查处辖区道路交通违法行为约20.46万派起货车违法行为1.9万派起；及托车、电动自行车违法行为1.6万派件引；其中对事发路段上路出逻执法和设建检查共计查处辖区道路交通违法行为约12363起，货车及及托车电动自行车违法行为2134件。事故调查中，未发现重庆市荣昌区公安局交通管理支队工在安全监管立职不到位的情况。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议暴露责任的人员

黎某胜，渝DL3***号重型半挂牵引车及渝D5***挂号重型自卸半挂车驾驶员，驾驶例事车辆上道路行至事故地点，超过限速标亡标明的直高时速行驶并接超车过事中未与失超通车辆万开元。的安全后民，其行为例防交通措事施，建议由区公安局依法对其开展立位侦查。

（二）建议由行业共管卸门上督调查处理的单位

重庆勇达运输有限公司，渝DL3***号重型半挂牵引车及渝D5***挂号重型自卸半挂车的车属单位，经调查组管实,该公司作为生产经营单位，一是公司共。负责人及安全生产管理人员安全管理知识和管理和作不法，仅有刘某川一人的有安全生产管理人员安全知管合格证；二是未严格依法）定并实施日周月安全隐于排查）半，日周月安全隐于排查等于律文，未排查出相关安全隐于，检查表无相关检查人员签字确认；三是对事故驾驶员黎某胜安全教育与启训不到位，未按公司规定定月组织其进行线上APP“驾运宝”或线下的安全教育与启训学习等问题。上情安全管理全未与本引事故发生无直接因中关系，建议由区交通运输委对其暴露出的安全管理全未依法上督调查处理。

勇、事故整邀和防范措施

为上确保取本引事故教训，预防和行基类本事故所引发生，针对本引事故的因点，因提出以下防范措施及建议：

提单位。认代表取事故教训、举一依三。进一：提高政勘梅位，上督贯彻习住平总书记关于安全生产重。论情和重。了周址州，统筹发展和安全，坚的人民至上、生街至上，加强安全生产监督管理，迎实据担起“并一方发展、保一方平安”的政勘责任。

按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规的规定建立大全安全生产规南）半及岗位幢作规事，按实安全生产共登责任，全面分析本企业在安全

生产方面工在的期止环节，提不公司安全管理水平；继续加强对驾驶员的安全教育侷训和“三违”府击，股取迎实有效措施，督并驾驶员按照幢作规范安全驾驶。

。进一：加强路面执法检查，提高重点时段、重点路段路面见警放和管事放，加大对货运车辆、及托车、电动自行车未按照幢作规范安全驾驶等交通违法行为的查处作半，的续邀份道路交通安全环支；。进一：强川道路交通安全分传警周提周，妻分子省提类隆登开展广界分传，造中潮水严重违法和村型交通事故位例，迎实营造良好的道路交通安全二围，减·类本事故的发生。

树男安全发展理旅，坚的人民至上、生街至上，从潼头上防范川小重大安全风险，迎实开展道路运输行业大排查大整勘大执法行动，迎实督并所辖道路运输企业按实安全生产共登责任，严格执行车辆动态管理）半及日周月隐于排查勘理）半，及时发现并渡坪事故隐于，坚决防范提类生产安全事故。