福绵镇玉福路“2026•5•23”一般道路交通 事故调查报告

2026-07-28 10:10 来源：玉林市福绵区应急管理局

福绵镇玉福路“2026·5·23”一般道路交通事故调查报告

2026年5月23日，在玉林市福绵区玉福大道与天河路交叉路口处，一辆重型半挂牵引车牵引重型仓栅式辆电动自行车发生碰撞，造成1人死亡的道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施《生产安全事查处理条例》办法》(广西壮族自治区人民政府令第50号）有关规定，为了吸取事故教训，落实事故处理“四原则，区人民政府决定成立福绵镇玉福路“2026·5·23”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组查组由福绵区分管安全生产区委常委、常务副区长和分管道路交通副区长担任组长，区人民政府办公室副主局交通管理支队福绵大队大队长、区应急管理局局长担任副组长，成员由福绵镇人民政府、市公安局交通管大队、道路运输发展第二分中心、区交运局、城市管理监督局、应急管理局、人社局、总工会等部门人员组责事故调查工作。事故调查组下设技术、应急评估组和责任追究、综合组开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家评析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2026年5月23日，陈某驾驶桂KW***3号重型半挂牵引车牵引桂K***8挂号重型仓栅式半挂车沿天河路由往玉林城区方向行驶，行驶至玉福大道与天河路交叉路口时，从其行驶方向道路中央双黄实线右侧第二条左路口实施左转弯，与此同时，张某某驾驶玉林8***2号电动自行车沿天河路由成均镇方向往玉林城区方向行该路口时，从其行驶方向道路中央双黄实线右侧第三条直行车道驶入路口实施左转弯，玉林8***2号电动自桂KW***3号重型半挂牵引车右前方时，两车发生碰撞，造成张某某当场死亡、车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故车辆和驾驶人情况

1.桂KW***3号重型半挂牵引车及驾驶人情况

（1）车辆情况

桂KW***3号重型半挂牵引车，登记所有人:钟某，登记住址:广西兴业县**********号。检验2027年02月28日。该车交强险和商业险投保于：中国****保险股份有限公司，交强险保险单号:114**********4，商业险保单号:114**********8。持《中华人民共和国道路运输证》玉字450********1号，经营许可证号：450********1。

桂K***8挂号重型仓栅式半挂车，登记所有人:兴业县********运输服务部，法人：杨某某，登记住址:兴镇********号，检验有效期至2026年12月31日，车上未装载货物。

（2）驾驶人情况

陈某，男，出生日期:19**年，汉族，住址:广西壮族自治区玉林市玉州区**********号，户籍地址:广治区玉林市玉州区**********号，身份证明号码:4525**********，档案编号:450**********7，初次领期:2010年08月04日，有效期止:2026年08月04日，准驾车型:A2E，发证机关:广西壮族自治区玉林市公安局交队，交通方式:驾驶汽车列车，号牌号码:桂KW***3，联系电话:17**********9，伤害情况:无。

2.玉林8***2号电动自行车及驾驶人情况

（1）车辆情况

玉林8***2号电动自行车，登记所有人:张某某，登记住址:广西玉林市福绵区**********号。

（2）驾驶人情况

张某某，男，出生日期:19**年，汉族，住址:玉林市福绵区**********号，户籍地址:玉林市福绵区*****身份证明号码:4525**********，交通方式:电动自行车，联系电话:13*********9，伤害情况:2026年5月23

（三）事故涉及单位有关情况

二者均未挂靠单位，均属个人性质。

（四）事故现场道路情况

现场位于玉林市福绵区玉福大道与天河路交叉路口，玉福大道为南北走向，南往新桥镇方向，北往玉林
双向六车道，中间有金属护栏分隔，天河路为东西走向，东往三龙村方向，西往成均镇方向，成均镇方向往
进入路口处设置有四条机动车导向车道，左侧两条车道为左转道，右侧两条为直行道，设置有两条非机动车
左侧为左转道，右侧为直行道。以上车道均施划有导向箭头。现场道路为沥青路面，路面完好、干燥，标线

（五）有关鉴定情况

1.驾驶员酒精检验

张某某，玉林8***2号电动自行车驾驶员，经委托玉林市国泰司法鉴定所司法鉴定，鉴定意见：依据检测
某某血液检材中检出乙醇，检出为<10mg/100mL(定量限为10mg/100mL)。

2.肇事车辆鉴定

广东中智痕迹司法鉴定所对涉及的人、车、声像等证据进行鉴定，并出具了鉴定结论意见。

（1）《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》中智司鉴所[2026]鉴字第7**6号(鉴定意见:桂KW***3
挂牵引车制动系性能有效，转向系性能有效，照明信号装置可以正常使用。)、中智司鉴所[2026]鉴字第7**7
见:桂K***8挂号重型仓栅式半挂车制动系性能有效，照明信号装置可以正常使用。)

（2）中智司鉴所[2026]鉴字第7**8号(鉴定意见:玉林8***2号电动自行车制动系性能有效，转向系性能有
号装置可以正常使用。)

（3）中智司鉴所[2026]鉴字第7**3号(鉴定意见:桂KW***3号重型半挂牵引车牵引桂K***8挂号重型仓栅
时刻1至时刻2的行驶速度为25km/h。)

二、事故应急处置、善后处理和救援评估情况

（一）应急处置情况

2026年5月23日，公安交警部门接到报警人报案称：在玉林市福绵区玉福大道与天河路交叉路口处，一
牵引车牵引重型仓栅式半挂车与一辆电动自行车发生碰撞，有人员受伤，已通知120急救中心，要求交警
理。公安交警部门值班民警接到报案后，立即出警处理。值班民警到达现场后，立即组织指挥现场抢救、现
导交通等相关工作并向大队汇报情况。120急救中心赶到现场对受伤人员进行施救。市公安局交通管理支队
到现场情况报告后，立即向有关部门和当地政府以及有关领导汇报事故的情况。现场勘查结束后，涉事故车
续撤离事故现场，恢复交通。

（二）事故善后处理情况

福绵区相关部门妥善做好事故善后处理工作，积极做好死者家属安抚工作。善后处置工作依法依规有序

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，具体情况如下:

（一）死亡人员情况

张某某，男，出生日期:19**年，汉族，住址:玉林市福绵区**********号，户籍地址:玉林市福绵区****身份证明号码:4525**********，驾驶悬挂号牌为玉林8***2号电动自行车，抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

该事故造成直接经济损失约2万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1.张某某驾驶非机动车通过交叉路口，未按所需行进方向驶入导向车道是造成该事故的主要原因。

2.陈某通过路口疏于观察，未按照操作规范安全驾驶是造成该事故的次要原因。

（二）事故性质

经查，福绵镇玉福路“2026·5·23”一般道路交通事故因事发时涉事车辆驾驶行为不涉及生产经营活定为一起非生产经营性道路交通事故。具体分析如下:

1.事发当天钟某和杨某某均没有安排工作任务给陈某（司机）。

2.因事发时车辆未装载货物，尚未形成道路货物运输生产经营活动行为。

综上，事发时肇事车辆不涉及从事生产经营活动。

五、对事故有关责任人员的处理建议

1.张某某驾驶非机动车通过交叉路口，未按所需行进方向驶入导向车道，其行为违反了《中华人民共和国安全法》第三十八条:“车辆、行人应当按照交通信号通行。”之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，张某某承担事故的主要责任事故中死亡，建议免于追究责任。

2.陈某通过路口疏于观察，未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款规定，陈某承担事故的次要责任，建议由公安交通管理部门、交通运输部门对其依法予以处理。

六、事故防范及整改措施建议

（一）强化交通安全宣传教育。加大力度宣传道路交通安全生产方面的有关法律、法规内容，发挥道路传的舆论作用，通过张贴宣传画，悬挂标语，发放安全提示卡、组织观看宣传光盘等形式，教育广大交通参道路交通安全法律法规、安全驾驶，提高交通安全意识。

（二）进一步加强道路安全隐患排查治理。各镇、各有关部门要深刻吸取事故教训，迅速开展道路交通患大排查大整治行动，坚持问题导向，举一反三、查漏补缺，重点排查治理公路平面交叉口，急弯陡坡，以混乱的人群聚集区域等重点路段，健全交通安全基础设施，落实养护管理责任，最大限度降低道路安全隐患。

（三）加大路面执法监督。坚持政府领导、部门分工负责、各方联合行动的工作机制，综合运用法律济、技术等手段，全面落实各项工作任务。交管部门要严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中国道路交通安全法实施条例》的有关法律法规，一旦发现违法行为，立即采取相关措施，消除安全隐患。

（四）加强重点车辆监督管理。区相关部门要举一反三，强化源头管理，要督促相关运输企业加强对挂和农用车辆的日常安全管理，定期对挂靠车辆进行安全检查；要指导运输企业做好车辆、驾驶人信息备案，人员的安全生产教育和培训工作，确保各企业严格落实安全生产责任。


互联网违法和不良信息在线举报

中国互联网
违法和不良信息举报中心
12377