蕉岭县“10•23”一般生产经营性道路交通事故调查报告

时间：2025-02-27 10:06:34　来源：蕉岭县应急管理局　浏览次数：675

大　中

2024年10月23日11时04分左右，205国道2551KM广东省梅州市蕉岭县高速南出口交叉路口路段，发生一起重型半挂牵引 摩
托车驾驶人及乘坐人经现场抢救当场无效死亡的道路交通事故。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即指示有关部门全力抢救伤员，做好善后处理和事故调查工作。同时，根 中
产法》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)和《广东省安全生产委员会办公
安厅广东省交通运输厅关于进一步加强生产经营性道路交通事故责任事故经营性深度调查和责任倒查工作的通知》(粤安办
关规定，经县政府批准，成立了“10·23”一般生产经营性道路交通事故调查组,全面开展事故调查工作。事故调查组按照
依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过对事故现场勘查、技术检验鉴定、询问调查和进一步的深度调查,查清了事故 的
置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对相关责任人员的处理意见及防范整改
下:

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。2024年10月23日11时04分左右，徐*驾驶无号牌二轮摩托车（乘载：徐*，未佩戴安全头盔）沿20 由
经205国道2551KM广东省蕉岭县高速南出口交叉路口路段时，与同方向由徐*征驾驶的豫HQ***5号牌重型半挂牵引车牵引豫H***4挂
撞，造成徐*和徐*当场死亡及双方车辆损坏的交通事故。

（二）应急处置情况。事故发生后，县委、县政府主要领导和相关县领导要求全力做好伤员救治、事故调查及善后处置等工作。
09分左右，梅州市公安局指挥中心接到徐*征报警后，于11时11分指令蕉岭县公安局交通警察大队事故处理中队出警处置。事故处
带领一名民警以及一名辅警于11时16分左右到达事故现场，到达现场后迅速汇报相关情况。随后县公安局常务副局长带领交警相关
置。县人民医院120医务人员到达事故现场后，立即对受伤人员进行抢救，经现场抢救无效死亡。至当日12时10分，事故现场组织
复正常，未发生次生事故。

（三）善后处理情况。事故发生后，公安交警部门及时调查事故原因，于2024年11月19日依法作出道路交通事故责任认定。11
人的代理人宣读分发签收，告知当事人(代理人)可在法定期限内向梅州市公安局交通警察支队提出复核申请。双方当事人对县交警
事故认定均表示无异议。目前，当事各方对事故损害赔偿问题正在按法律程序协议中。

二、事故相关情况

（一）生产经营单位情况

肇事车辆所有人是焦作市和运物流有限公司，该公司是一家有限责任公司（自然人独资），经营场所为河南省沁阳市产业聚集
向镇魏村），经营者乔*林，注册日期2016年11月2日，经营范围包括道路普通货物运输、汽车销售与售后服务、普通货物仓储（依
经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码91410882MA3XEQQU03，发证机关沁阳市市场监督管理局。

（二）车辆驾驶人员基本情况

手机版
政务微信
智能机器人
粤省事·梅州
TOP
关闭

1.徐*征，男，汉族，系河南省沁阳市怀庆办事处*组居民，身份证号码4108821973*******5；持“A2D”类机动车驾驶证，档
初次领证日期2004年06月13日，有效期限2020年06月13日至长期；当前状态正常。经系统查询,近三年共有40条交通违法行为记录，
事故时无涉嫌酒驾、毒驾。经调查，徐*征在事发前身体状况良好。在此次事故发生前无发生一般程序交通事故的记录。

2.徐*，男，汉族，系广东省蕉岭县蕉城镇*村居民，身份证号码4414271972*******9；持“E”类机动车驾驶证，档案编号441
日期1996年08月20日，有效期限2022年08月20日至长期；当前状态正常。经系统查询,近三年共有2条交通违法行为记录，均已处理
死亡。发生事故后县公安局交通警察大队事故处理中队办案民警在县殡仪馆对徐*抽取心血并委托梅州市公安司法鉴定中心进行血
析，检验结果为0mg/100ml，无涉嫌醉酒驾驶；排除毒驾。经调查，徐*在事发前身体状况良好。在此次事故发生前无发生一般程序

3.无号牌二轮摩托车乘坐人徐*，男，汉族，系广东省蕉岭县蕉城镇*村居民，身份证号码4414271976*******9；在事故中当场

（三）肇事车辆基本情况

1.肇事豫HQ***5号牌重型半挂牵引车。车辆所有人焦作市和运物流有限公司，车辆使用人徐*征；品牌解放牌，车架号LFWSRXR
号5349***2；机动车初次登记日期2020年09月25日，检验有效期至2025年09月30日止，强制报废期2035年09月25日止；使用
封；驾驶室载客3人。

牵引豫H***4挂号牌重型自卸半挂车。车辆所有人焦作市和运物流有限公司，车辆使用人徐*征；品牌聚运达牌，车架号
机号；机动车初次登记日期2020年09月25日，检验有效期至2025年09月30日止，强制报废期2035年09月25日止，使用性质货
载质量33700KG，总质量40000KG。

经调查，该车辆在中国人寿财产保险股份有限公司郑州市中心支公司紫荆山路营销服务部购买机动车交通事故责任强制
号：66050720********00317）和机动车商业保险（机动车商业保险单号：660521********00208，第三者责任保额为100万
限公司郑州市中心支公司购买国内公路货物运输定额保险（保险单号：106510909********097，保额为1000万）。该货运
近三年车辆共有30条交通违法行为记录；豫H***4挂号牌重型自卸半挂车近三年车辆共有1条交通违法行为记录；均已处理完
挂牵引车和豫H***4挂号牌重型自卸半挂车在此次事故发生前无发生一般程序交通事故的记录。

2.肇事无号牌二轮摩托车（品牌：新大洲牌，车架号：LALPCKK*******21，发动机号：E32****8）；车辆使用人徐*；
险。

（四）事故现场道路状况

1.天气情况。事发时天晴，路面干燥。

2.道路情况。205国道2551KM广东省蕉岭县高速南出口交叉路口路段，道路呈交叉十字路口路段，南往蕉城镇叟乐，北往蕉城
南出口，西往蕉城镇长寿新城；有标志标线及交通信号灯控制；白天，视线良好。经核查，事故路段的道路技术指标、交通安全设
国家和行业相关标准规范。

三、事故人员伤亡和经济损失情况

（一）死亡人员基本情况

1.徐*，男，现年52岁，广东省蕉岭县蕉城镇*村居民，身份证号码：4414271972*******9。

2.徐*，男，现年48岁，广东省蕉岭县蕉城镇*村居民，身份证号码：4414271976*******9。

（二）经济损失情况

本次事故造成直接经济损失约250.1万元，其中死亡2人的赔偿金和丧葬费用约250万元，车辆损坏直接经济损失约1000元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因。经调查组根据事故现场勘查、调查取证、车辆技术鉴定、当事人供述和证人证言，查实造成此次事故原因是
插等候车辆；徐*征驾驶车辆疏忽大意、未确保安全行驶。

（二）事故性质。经调查组认定，蕉岭县“10·23”亡人交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位及企业法人履职情况

手机版
政务微信
智能机器人
粤省事·梅州
TOP
关闭

1.沁阳市交通运输局。对焦作市和运物流有限公司负有监管责任，在日常监管中，有安全生产检查记录，但台账不够完善，督

主体责任力度不够。

2.蕉岭县交通运输局。建立、健全了部门负责制，领导班子成员有召开专题的安全工作研究会议，有工作部署，有带队检查记

辖区货物运输企业签订了《安全生产目标责任书》和《安全生产承诺书》，印发了《蕉岭县交通运输局道路交通安全问题整治工作

整治工作小组，下设工作专班。严格“两客一危一重货”车辆动态视频监控管理，对“两客一危一重货”企业及驾驶员风险报警排

报，对高风险企业（车主）进行约谈、警示，现场处罚并责令整改。积极开展宣传教育培训。严管营运车辆的技术状况，依法注销

未年审的《道路运输证》并在政府网进行公告。与公安交警开展联合执法，制定了《年度联合治超执法工作计划》，采取视频监控

方式，依法整治交通各类违法违规行为，加强了与县应急管理局、住建局、自然资源局等单位开展货物装载源头监督执法，压实源

位。

3.蕉岭县公路事务中心。205国道2551KM天汕高速公路蕉岭南出入口路段为一级路，路面平坦，限速60km/h，有交通信号灯，

善，视线良好。中心领导班子每月召开安全例会，对安全工作有研究部署，有会议记录。路段日常巡查采用“路政+养护+应急”联

路”的管理模式。能及时发现并消除道路交通安全隐患，并有巡查记录。履职到位。

4.蕉城镇人民政府。领导班子对辖区内的道路交通安全等工作有召开会议进行研究，以网格为单位开展道路交通安全 动

场所及乡村道路的安全巡查和劝导宣传等工作，并组织相关人员定期对辖区内的货运及客运单位进行了安全检查，宣传等 司

宣传册等多种形式进行系列道路交通安全宣传活动。履职到位。

5.蕉岭县公安局交警大队。扎实开展道路交通事故预防和专项整治行动，全力创造平安、畅通、文明、和谐的道路交

重点车辆、重点驾驶人隐患清理，强化整治，严查严管违法行为。强化巡查密度和路查力度，切实提高见警率、管事率和 去

“5+2”巡逻模式，整合警力资源，加大路面巡逻防控力度。严厉打击无牌无证、报废、未佩戴安全头盔、超员载人，摩电

等严重交通违法行为，营造严管严查的高压态势；强化货车专项整治，针对辖区大货车事故多发时段路段，采取流动检查、 检

巡查等方式，严厉查处货车超限超载交通违法行为；强化农村事故预防，在农村地区采取灵活机动查处模式，不定时、不

农村圩镇等交通薄弱地区开展重点整治，全力净化农村道路交通环境；强化酒醉驾查处，常态化开展查处酒驾醉驾行动， 少

全力压减酒驾醉驾违法犯罪。履职到位。

6.焦作市和运物流有限公司。落实本单位安全生产教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，未完善 的

援预案，应急演练未做到全员全覆盖。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

1.焦作市和运物流有限公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，由沁阳市交通运输局根据《中华人民共

九十七条规定，作出行政处罚。

2. 沁阳市交通运输局。按照“党政同责，一岗双责，失职追责”及“三管三必须”要求，建议在该事故调查报告批复15日内，

管安全生产的领导对沁阳市交通运输局负责对运输企业安全监管的科室负责人进行约谈；约谈记录，抄送蕉岭县应急管理局。

3.货车驾驶人徐*征。驾驶车辆疏忽大意、未确保安全行驶，由县公安局对徐*征交通违法行为作出处罚。

4.摩托车驾驶人徐*。负本事故的同等责任，由于徐*在此事故中死亡不予处罚，注销其持有“E”类机动车驾驶证。

七、事故的防范和整改措施建议

（一）交通运输部门要加强对道路运输企业的安全监管，规范道路运输企业生产经营行为，强化道路运输企业安全主体责任，

输业户约谈会，约谈重点高风险运输企业，加强对货运车企业和驾驶人员安全教育和宣传，推进道路运输企业诚信体系建设，完善

录和“黑名单”制度。

（二）公安交通部门要加大巡查执法力度，依法查处各类交通违法行为，加大对重型货车驾驶人交通违法行为的查处，适时开

速、超载、疲劳驾驶的驾驶人及相关企业依法严格查处，实施“白+黑”巡逻模式，日夜不间断派出警力强化蕉城城区、205国道的

率、管事率和现场执法率。

（三）蕉城镇要加大交通安全宣传教育力度，充分利用各种媒体和宣传手段，加强对道路行车安全、应急处置等方面的社会宣

文明出行、文明礼让，摒弃交通陋习，不断提高驾驶员安全行车、文明行车意识。

手机版
政务微信
智能机器人
粤省事·梅州
TOP
关闭

扫一扫，分享给好友或朋友圈

上一篇：蕉岭县梅州金塔水泥有限公司资产出让处置工程“3·17”一般物体打击事故调查报告

下一篇：蕉岭县“3·16”一般生产经营性道路交通事故调查报告