道路交通事故调查报告

事故时间：2024年07月15日　10时20分

事故地点：华容县梅田村至梅田村梅田湖镇永吉村七组

天　　气：晴

（一）交通事故当事人、车辆、道路的基本情况：

1、当事人情况

李　，男，汉族，家住湖南省　，身份证号：　，准驾：D，事故时驾驶湘　普通二轮摩托车，联系方式　。

严　，男，汉族，家住　，身份证号：　，准驾：D，事故时驾驶湘　，联系方式　。

范　，男，汉族，家住　，身份证号：　，准驾：A2，事故时系鄂　重型仓栅式货车车主，联系方式　。

2、车辆情况

湘　，普通二轮摩托车，中国人寿保险有限公司，保险凭证号　。

湘　，正三轮载货摩托车，中国平安保险有限公司，保险凭证号　。

鄂　，重型仓栅式货车，永安保险有限公司，保险凭证号　。

3、道路情况

现场位于华容县梅田村至梅田村梅田湖镇永吉村七组，道路呈南北走向，水泥路面，路面完好，干燥，视线良好。道路两侧为房屋及

试用水印

商铺。

（二）交通事故的基本事实：

2024年7月15日10时20分许，李 驾驶其号牌为湘 二轮摩托车由南向北行驶至华容县梅田村至梅田村梅田湖镇永吉村七组超越前车时，与前方严 由南往西驾驶的号牌为湘 正三轮摩托车相撞，在这过程中范彪将号牌为鄂 重型仓栅式货车违规停放在道路上影响了车辆正常通行，造成车辆受损，李 经抢救无效死亡的道路交通事故。

（三）交通事故的证据、检验、鉴定结论：

李 驾驶机动车上道路行驶，前方有会车可能情况下超车，忽视行车安全，其行为是造成此次道路交通事故的主要原因。

严 驾驶机动车上道路行驶，忽视行车安全，其行为是造成此次道路交通事故的次要原因。

范 违规将机动车停靠在道路上，其行为是造成此次道路交通事故的次要原因。

上述原因分析有事故现场勘查笔录、现场图、现场照片、当事人陈述等证据证实。

建议对驾驶员进行安全教育。

办案民警：

2024年09月14日

试用水印