泸西县“5·13”死亡道路交通事故深度调查报告

2025年05月13日，在落白公路K1+600米处（大无浪村路口）处发生一起造成2人死亡的道路交通事故。

事故发生后，根据公安部交管局《道路交通事故深度调查工作规范(试行)》、《云南省道路交通事故深度调查工作规范（试行）》的有关规定，泸西县人民政府、红河州人民政府分别启动了事故应急预案，泸西县成立了以副县长、县公安局党委书记、局长唐虎为组长的泸西“5.13”死亡交通事故应急处置工作领导小组。副县长、县公安局党委书记、局长唐虎带领交警、刑侦等相关部门人员相继赶到现场，全力开展事故救援和处置工作。红河州交通管理支队普绍文、赵定刚赶赴泸西县组织开展事故调查、死者善后、舆情管控等工作。现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）驾驶员基本情况

1.云D8***9号重型半挂牵引车驾驶人孙某：43岁，男，汉族，身份证号码：5322241982****2113，户籍所在地云南省宣威市板桥街道东屯村委会北头村，持A2类机动车驾驶证，初次领证日期：2004年02月23日，审验有效期至2026年02月23日。驾驶证状态：违法未处理，发证机关：云南省曲靖市公安局交警支队。经查，自2004年取得机动车驾驶证至今，孙某驾驶车辆

共有206条交通违法记录，205条已处理缴款，1条现场交通违法未裁决。

2.云GU***8号小型普通客车驾驶人严某：49岁，女，汉族，身份证号码：5325271976****2925，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县白水镇利民村，持C1类机动车驾驶证，初次领证日期：2013年07月09日，审验有效期至2029年07月09日。驾驶证状态：正常，发证机关：云南省红河州公安局交警支队。经查，自2013年取得机动车驾驶证至今，严某驾驶车辆共有4条交通违法记录，4条已处理缴款。

（二）乘车人基本情况

1.姚某，67岁，女，汉族，身份证号码：5325271958022****7，户籍所在地：云南省红河州泸西县白水镇大无浪村。系云GU***8号乘车人。在事故中受伤经医治无效死亡。

2.严某，70岁，男，汉族，身份证号码：5325271954****2919，户籍所在地：云南省红河州泸西县白水镇大无浪村。系云GU***8号乘车人。在事故中受伤经医治无效死亡。

（三）车辆基本情况

1.云GU***8“丰田牌CA64642XME6”小型普通客车，车辆识别代号：LFMKN5BF0K30****7，发动机号码：DA****2，核定载人数为5人，实际载人数：3人，车辆所有人为严某，登记住所：云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县白水镇利民村，检验有效期：2025年11月30日，使用性质：非营运,保险情况:该车

投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险期间自：2024年11月12日至2025年11月11日,其中机动车第三者责任保险保额200万，机动车车上人员责任保险保额（驾驶人）3万，机动车车上人员责任保险保额（乘客）3万，交通出行人身意外伤害保险20万。

2.云D8***9“东风牌DFH4250C2”重型半挂牵引车，车辆识别代号：LGAG4DY38L80****9，发动机号码：789****7，核定载人数为2人，实际载人数：1人，准牵引总质量39290Kg，车辆所有人为孙某，登记住所：云南省宣威市板桥街道东屯村委会北头村，检验有效期：2026年5月30日，使用性质：货运,保险情况:该车投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险期间自：2024年05月22日至2025年05月21日，其中机动车第三者责任保险保额100万，机动车车上人员责任保险保额（驾驶人）10万，机动车车上人员责任保险保额（乘客）1万；云D6**3挂号“鲁畅达牌LCD9400TJ220”重型集装箱半挂车，车辆识别代号：LA9940U3XN0L****7，发动机号码：无，核定载质量35450Kg，车厢未装载货物，车辆所有人为孙某，登记住所：云南省宣威市板桥街道东屯村委会北头村，检验有效期：2026年3月30日，使用性质：货运。

（四）现场道路情况

此事故现场位于泸西县白水镇工业园公路K0+850米处，技术等级为三级公路，路面为干燥水泥，道路由宽2米的中央绿化

带分隔为双向两车道，机非混合通行，车道路宽 11.3 米，路段呈东西走向，东至白水镇大为焦化厂方向，西至白水镇师泸线方向;道路北侧留有一宽 12.3 米的路口通往大无浪村，南侧留有一宽 6.7 米的路口通往农田。事故现场东西两侧路口处均设有限速标志牌，限速 60km/h，路面无标线控制，肇事路段中央绿化带留有宽 34 米的路口可左转至道路南北两侧。事故发生时天气为晴。行车视距良好。

（五）现场环境基本情况以及现场勘验情况

此事故现场位于泸西县白水镇工业园公路 K0+850 米处，技术等级为三级公路，该公路为白水镇通往大为焦化厂的道路，周边为大无浪村及农田。事故发生时天气为晴。行车视距良好。

事故现场勘查，现场采用反光锥桶隔离全封闭道路进行现场勘查，于 2025 年 05 月 13 日 10 时 01 分开始勘查现场，采取由外围向中心方式勘查，马体飞负责现场照相及现场绘图，杨沛龙负责制作现场勘查笔录。现场取道路南侧边缘线为测量基准线，取道路南侧路外的电杆为定位基准点进行综合定位。于 2025 年 05 月 13 日 13 时 10 分勘查结束，事故现场清理完毕后于 2025 年 05 月 13 日 13 时 50 分解除封道，恢复交通。

（六）事故发生经过

2025 年 05 月 13 日，严某驾驶云 GU***8 号小型普通客车(载姚某、严某，共 3 人)沿白水镇往无浪村方向行驶，09 时 20 分许，行驶至泸西县白水镇工业园公路 K0+850 米处，左转进入无浪村

时,该车右侧车身与孙某驾驶的云D8***9号重型半挂牵引车(牵引云D6**3挂号重型集装箱半挂车）车头发生碰撞后，造成姚某、严某受伤及两车不同程度受损的道路交通事故。后姚某经送医院抢救无效于2025年05月13日11时09分死亡,2025年05月14日09时40分严某经救治无效死亡。

（五）事故现场应急处置工作情况

2025年5月13日09时23分，泸西县公安局情指中心接孙某（137****7919）报警称：在白水大为焦化厂，我驾驶一辆云D8***9号大货车与一辆越野车发生碰撞，伤2人，已拨打120，请你们来人处理。泸西县公安局接通报后，立即指令白水派出所出警处置，09时39分，白水派出所值班民警到达现场，发现越野车上有2名伤者，随即配合白水卫生院将伤者送往县人民医院，并对现场进行初步勘察。10时许，县局情指中心指令交管大队赶往现场指导现场勘察,后县公安局副局长马澎，交管大队教导员张凯、副大队长金麟及事故中队值班民警相继到达事故现场开展事故调查处理工作,白水派出所所长王泽文赶往县人民医院查看伤者伤情。12时许，事故现场勘查完毕，道路恢复正常通行。

（六）善后工作方面

事故发生后，善后处置工作在泸西县委、县政府的领导指挥下有序开展。2025年05月15日下午，县公安局副局长马澎与死者家属见面座谈安抚，引导家属配合公安机关开展事故处理，同时要求县交管大队切实做好家属心理工作,避免再次发生网络舆情引起

炒作。死者家属情绪平稳可控，未出现负面舆情及其他影响社会稳定因素。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成姚某、严某死亡及两车受损。

二、事故信息上报和应急评估情况

（一）事故信息接报上报情况

到达现场后民警马体飞立即向指挥中心及公安局值班领导马澎汇报了现场的情况，同时由交警大队大队事故中队分管领导金麟按照《关于进一步加强和规范全省道路交通警情事件信息报送工作的通知》、《红河州公安局交通警察支队转发云南省应急管理厅 云南省公安厅交通警察总队关于进一步做好道路运输事故统计直报工作的通知》等通知要求，严格、规范、按时向红河州公安局交通管理支队指挥中心上报相应事故信息。事故发生后，事故调查组及时上报红河州公安局及县人民政府。

（二）事故应急处置评估结论

本次事故发生后，现场处置基本及时，未出现二次事故及次生危害，未出现舆情，应急响应流程总体可行。

事故暴露出当事人安全意识薄弱、预判不足、操作不规范，货运车辆超速行驶等问题。

现有应急处置措施能满足一般交通事故处置要求，但在风险预判、提前避险、规范操作等方面仍存在明显短板。

三、事故发生的原因分析

（一）直接原因分析

严某驾驶云GU***8号小型普通客车上道路行驶未注意观察道路交通情况，行经路口左转弯时，未让直行车辆先行是造成此次事故的原因之一。孙某驾驶云D8***9号重型半挂牵引车上道路行驶，行经路口未减速慢行（事故路段限速60km/h，行车记录仪视频显示车速最高为80km/h，以检验鉴定意见为准），是造成此次事故的原因之一。

（二）间接原因分析

驾乘人员交通安全意识还不够高；公路隐患排治不彻底。

四、事故有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）主体责任悬空，未认真履行一岗双责，安全工作与生产经营未统筹，制度形同虚设。

（二）隐患排查走过场，对超速等违规行为无有效管控手段。

五、事故应汲取的主要教训

（一）政治站位还不够高。2025年以来，泸西县辖区共发生一次死亡2人的道路交通事故一起，但辖区道路交通事故频发，交通安全形势十分严峻。泸西县在深刻吸取事故教训，举一反三，在落实省州领导道路交通事故预防的工作要求方面还有差距，政治站位及思想认识还不够高，以人民为中心的意识、安全发展的理念树得还不够牢靠，采取的道路交通事故预防措施还不够扎实细致，导致辖区的道路交通事故发生起数居高不下，事故预防成效不够明显。

（二）**驾乘人员交通安全意识还不够高。一是**事故发生路段道路平直，行车视距良好。但小型普通客车驾驶人交通安全意识淡漠，转弯未仔细观察直行车道的车辆来往情况，重型半挂牵引车驾驶员行经交叉路口未减速观察，超速行驶，导致事故的发生。**二是**小型普通客车上实载3人，驾驶员已按规定系安全带，但后排的2名乘车老人均未系安全带，上路行驶前，驾驶员未及时提醒提示、督促帮助2名乘车老人系好安全带，充分暴露出驾驶人及乘车人的交通安全意识仍然十分淡漠。

（三）**公路隐患排治不彻底。**肇事路段为交叉路口，道路警示标示牌及警示灯不全，减速设施不完善，在农村地区道路交通安全管理工作中，泸西县公安局虽按照上级公安交管部门的部署要求，开展了道路交通安全隐患排查整治、农村道路交通违法行为整治等专项整治行动，但在农村地区低等级道路，临水临崖、坡陡弯急、交叉路口等隐患路段排查整治、跟踪问效等方面仍然存在侥幸心理和麻痹松懈思想，未做到应排尽排、应治尽治。

（四）**勤务安排不够合理。**交管部门对存在重点时段、重点路段、重点违法管控不足，“警力跟着警情走”部署落实不到位，出现漏管失控“死角”。反映出泸西县对辖区交通安全形势分析研判不足，勤务安排不合理，导致辖区部分“小街天”漏管，部分偏远农村地区处于弱管、漏管状态，无证驾驶、酒后驾驶、无牌无证车辆、超员超载等严重违法行为屡禁不止，存在群死群伤风险。

（五）**路面管控力度还不够强。**该起事故中小型普通客车驾

驶员转弯未让直行车辆优先通行，重型牵引车驾驶员超速等问题，辖区派出所及大队执法小分队未有效查处，存在路面失管漏管情况。暴露出泸西县对重点时段、重点路段、重点车辆、重点人员的路面巡逻管控、交通违法查处还未面面俱到、车车检查、人人检查，对乘车人不系安全带的交通违法行为的查处力度及路面巡查管控力量有待加强。

（六）交通安全宣传教育穿透力不强。“美丽乡村行”、“七进”等农村交通安全宣传形式单一，缺乏创新，缺乏有效创新力、说服力、感染力，交通安全宣传教育的手段措施较单一、针对性不够强，宣传教育存在短板漏洞。

六、事故整改和防范措施

2025 年 05 月 15 日下午，交管支队工作组就事故情况和暴露问题对大队进行约谈，要求深刻汲取事故教训，举一反三，有效提升事故分析研判质量，协同共治齐抓共管，强化源头监管责任，依托科技加强路面管控力度，拓宽宣传教育深度，全面强化整改。

（一）夯实筑牢政治站位。要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持生命至上、人民至上，深刻汲取“5.13”道路交通事故的教训，坚决杜绝麻痹思想，增强风险隐患意识。各职能部门要强化责任担当，认真履行好行业、系统监管职责，推进道路交通安全管理工作的综合治理、系统治理、协同治理，采取过硬措施防范化解风险隐患，坚决遏制重特大道路

交通事故的发生。

（二）**深化科学分析研判**。对交通事故起数及亡人数较多的中枢镇、白水镇、金马镇、午街铺镇按照“一地一册”进行风险研判，结合辖区交通出行规律，深入研判事故易发多发特点，针对引发事故风险较高的实际，充分依托公安检查点、临时查缉点、劝导站等，线上线下、定点巡逻相结合，严格落实预警查控机制，强化对重点隐患车辆精准布控查缉，提升布控拦查效率，动态消除道路交通安全风险隐患。

（三）**建立应急指挥处置机制**。坚持以“案”为基础，以“促”为关键，以“改”为目标，围绕“情指行”一体化运行机制建设，结合“5.13”暴露出来的问题，充分认识重大敏感案事件舆情发酵的极端重要性，切实增强政治敏锐性、提升政治站位，保障社会大局稳定的头等大事抓紧抓实。同时，认真对照此次事故复盘暴露出的问题短板，提升紧迫感，不断压实责任。

（四）**强化隐患排查治理**。联合相关部门加强道路交通安全隐患排查，紧盯国省道路、城市道路等路段中的急弯陡坡、临水临崖、长下坡和农村道路、事故多发路段等重点，全面组织开展安全隐患排查，做到“应排尽排、应报尽报、应录尽录、应治尽治”的工作要求，对一时难以整改的隐患路段要采取“应急三堵”、“三警一带”、“低成本治理”措施，对已发生过事故路段，加强隐患排查治理，确保隐患整治到位。对多次违法被查处及连续2次以上发生交通事故的驾驶人列为高风险驾驶人，按照“四个逐一”

开展警示教育。对今年排查出的284个道路隐患点，向12家责任单位推送风险提示函，同时抄送县安委办进行跟踪督办。

（五）抓实抓细路面管控。创新“交巡合一”，提高路面见警力。联动特巡警大队，以九华路片区，环东、环西路片区，阿庐大街、迎宾路片区三个片区，开展巡逻防控及社会面治安整治，相互配合做好警情先期处置，并在城区设立联合执勤点共同开展道路交通秩序整治、查处交通违法行为。“所队”联动严查农村地区酒醉驾交通违法。交管大队结合农村地区涉酒交通事故多发特点，每天晚上派出1个执法小分队到乡镇与派出所交警中队联勤，强化对夜间20时至22时等重点时段的管控力度，将整治范围从城区向国省道、乡村路段延伸，加大对摩托车、面包车等车辆的检查力度。“夜鹰小分队”守住宁静城。勤务跟着城区亡人事故高发时段调整，每周2次在凌晨亡人事故高发时段开展酒醉驾专项整治。结合情指中心研判信息精准查处“飙车炸街”违法行为。

（六）持续推进违法查处。科学精准研判重点时段、重点路段、重点车辆、重点人员的交通违法行为，在国省道路以“公路客车、旅游客车、危险货物运输车、重型货车、私家车”五类车为重点，严查严处“超速、超员、超载、疲劳驾驶”四类严重交通违法作为；在农村道路以“出村、入镇、进山、景区”四道关口，严查严处面包车、私家车、摩托车超员、人货混装、无牌无证、酒后驾驶等严重交通违法作为。

（七）全面强化宣传教育。深化“九个万”宣传警示教育活动，

开展“文明交通你我同行”主题宣传和“一盔一带”安全守护行动。优化“122”全国交通安全日、“平安童行”交通安全进校园“五个一”、“知危险会避险”交通安全体验课等活动，每月至少开展2次主题宣传。加大农村地区宣传警示教育，完善“美丽乡村行”巡回宣讲及农村大喇叭宣传内容。充分发挥新媒体平台的传播优势，推送天气、重要节点、典型案例等交通安全提示。

泸西县公安局

2025年08月13日