广　西
河池市　　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县澄江镇“3·23”一般道路交通事故调查报告

2020年3月23日，在X868县道自成村地布队路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立澄江镇“3·23”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1. 黄**，男，壮族，43岁，家住广西都安瑶族自治县********，驾驶证号：45273********，档案编号：4512******，准驾车型：C1E，有效期止：2024年11月19日。交通方式：驾驶桂MCG677号牌轻型栏板货车，检验有效期止：2019年12月31日，联系电话：152******。

2. 陆**，男，壮族，41岁，家住广西都安瑶族自治县********，居民身份证号：45273********，交通方式：乘坐桂MCG677号牌轻型栏板货车，家属联系电话：137******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂MCG677号牌轻型栏板货车，车辆所有人：陆**，所有人地址：广西都安瑶族自治县********，品牌型号：东风牌EQ10******，车辆识别代码：LVZUN********，发动机号：142****，初次登记日期：2014年12月31日，检验有效期止：2019年12月31日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县澄江镇自成村地布屯路段，道路呈南北走向，机非混合道路，南向道路往加伦屯方向，北向道路往母罐屯方向，道路有效宽度为：475cm，水泥混凝土路面，发生事故时间为白天，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2020年03月23日，黄**驾驶逾期未检验的桂MCG677号牌轻型栏板货车载陆**由澄江镇六柱村驶往自成村母罐队方向，09时20分左右行驶至X868县道自成村地布队路段时，车辆后溜翻下13米的山崖，造成陆**死亡和车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2020年03月23日09时33分，都安瑶族自治县公安局交管大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：黄**电话报案称：在古山小学后面的路段，其驾驶一辆柳微车桂MCG677因车辆打滑后溜，导致车辆跌落下路坎约10几米深的山崖，事故造成其车辆受损坏，目前车内有一人，具体受伤情况不清楚，请派警处理。接到报案后，交管大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场事故车辆为桂MCG677号牌轻型栏板货车，事故造成桂MCG677号牌轻型栏板货车乘客陆**经都安县人民医院抢救无效死亡。事故现场为原始现场，无变动，天气为晴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成陆**当场死亡，直接经济损失2000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黄**驾驶未逾期未检验的机动车上道路行驶未按照操作规范安

全驾驶、文明驾驶是造成事故的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故不属于经营性生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黄**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和第十三条第一款：“对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。”之规定，其过错行为是造成事故的根本原因；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，当事人黄**负事故的全部责任，陆**无事故责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员

的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县澄江镇

“3·23”道路交通事故调查小组

2020年5月12日