

索 引 号	4001/20260824-00007	公开目录	安全生
发布机构	澜沧县政府办公室	发布日期	2026-
名　称	澜沧县“6.13”道路交通事故调查报告		
文　号		主 题 词	
体　裁		服务对象	
生效日期		著录时间	
存放位置		废止日期	

澜沧县“6.13”道路交通事故调查报告

2026年6月13日，澜沧县国道214线K2895+500米处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。现按照上级相
如下：

一、道路交通事故的基本情况

2026年6月13日，吕*驾驶川AJD**5号重型半挂牵引车牵引川AE**1挂重型仓栅式半挂车沿西澜线由澜
驶，17时18分许，当车辆行驶至西宁-澜沧（西澜线，原西景线）普洱市澜沧拉祜族自治县K2895+500米处
F7**35号重型自卸货车发生相撞，造成罗*兵当场死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

二、事故调查基本情况

事故现场位于西宁-澜沧（西澜线，原西景线）普洱市澜沧拉祜族自治县K2895+500米处，该道路为南、北走
塘乡方向，北至澜沧县上允镇方向，有效路面全宽为7.50米，该道路中心施划有宽为0.15米的黄色单实线
此路段为机非混合道，道路东侧有效路面外是宽0.40米的水泥路肩，水泥路肩外为宽0.80米、深0.70米的
效路面外是宽0.40米的水泥路肩，水泥路肩外为荒地。

三、当事人基本情况

当事人吕*，男，汉族，1976年01月01日生，初中文化程度，职业：粮农，户籍所在地：四川省成都市
份证号码或机动车驾驶证号码：510108******2436，档案编号：5101****5148，初次领证日期：1997-07-1
2025-07-16至长期，当前状态：正常，交通方式：驾驶川AJD**5号重型半挂牵引车牵引川AE**1挂重型仓栅

当事人罗*兵，男，彝族，1988年05月19日生，初中文化程度，职业：粮农，户籍所在地：云南省普洱
委会蒙化寨24号，居民身份证号码或机动车驾驶证号码：532729********0618，档案编号：5327****5527，

驾车型：B2，有效期限：2023-08-14至2083-08-14，当前状态：正常，交通方式：驾驶云F7**35号重型自卸

四、车辆基本情况

肇事车辆甲车是一辆东风牌川AJ**25号重型半挂牵引车，车辆所有人：四川中吉运通物流有限责任公司区同安街道；号牌种类：大型汽车，行驶证证芯编号：5120****7965，车辆号牌：川AJ**25，发证机关：四车辆型号：东风牌DFH4250CX7,车身颜色:红，车辆发动机号：93****65，车辆识别代码：LGAG4********032024年11月12日，发证日期：2024年11月12日，检验有效期止：2026年11月30日，机动车状态：正常，该车保险股份有限公司新都支公司，投保险种：机动车交通事故责任强制保险，神行车保机动车保险；机动车交ACHD72K*********322X，保险期间自：2025年11月11日12时30分起至2026年11月11日12时30分止。神行车保ACHD72*********275G，保险期间自：2025年11月12日00时起至2026年11月12日00时止,该车投保公司：泰山种：泰山财产保险股份有限公司附加四川省第三者责任保险（2025版）协议起止期：2025年11月12日00时起

肇事车辆乙车是一辆通广九州牌川AE**1挂重型仓栅式半挂车，车辆所有人：四川中吉运通物流有限责龙泉驿区同安街道；号牌种类：挂车，行驶证证芯编号：5170******47，车辆号牌：川AE**1挂，发证机关队，车辆型号：通广九州牌MJZ9402CLX,车身颜色:红，车辆识别代码：LA99********Z445，使用性质：货运发证日期：2024年11月14日，检验有效期止：2026年11月30日，机动车状态：正常，

肇事车辆丙车是一辆解放牌云F70**5号重型自卸货车，车辆所有人：红塔区游石珍货运部（个体工商户区北城街道后所社区；号牌种类：大型汽车，行驶证证芯编号：53X0******67，车辆号牌：云F7**35，发证警察支队，车辆型号：解放牌CA3250P66K210T1A,车身颜色:红，车辆发动机号：52****34，车辆识别代码：运，注册日期：2017年05月11日，发证日期：2025年05月09日，检验有效期止：2027年05月31日，机动车永安财产保险股份有限公司，保险期间自：2026年02月27日00时00分起至2027年02月26日24时00分止。机动PDEJ********0881，保险期间自：2025年12月30日00时起至2026年12月30日00时止。

五、事故形成原因分析

当事人吕*驾驶驾驶川AJ**25号重型半挂牵引车牵引川AE**1挂重型仓栅式半挂车上路行驶，在与对面来为是造成此次道路交通事故发生的主要原因；当事人吕*驾驶驾驶川AJ**25号重型半挂牵引车牵引川AE**1挂划有中心单实线的路段上越线行驶，其违法行为是造成此次道路交通事故发生的主要原因。

当事人罗*兵驾驶云F7**35号重型自卸货车上路行驶，所装载货物超过机动车行驶证上核定的载质量，故发生的次要原因。

六、存在的突出问题及预防对策建议

澜沧是个多民族聚集地方，人多地广，道路管辖较长，民族整体文化素质落后，法律法规知识淡薄，酒驾醉驾、飚车、不按规定停放车辆、不按规定超车等情况问题较突出。近几年来，随着我县经济快速发出行用二轮摩托车、小型轿车等代替了交通工具，机动车和交通流量增长迅猛，道路交通事故尤其是重特威胁人民群众的生命财产安全。如何预防遏制重特大道路交通事故，提几点建议：一是结合我队近期的案件结出突出的违法行为、容易肇事车型、易发生事故的时间、路段，积极向局党委汇报，作好应对措施和整播电视、报刊、手机短信等方式、加大群众对道路交通安全法的宣传力度，不断提高驾驶员的行车安全意农机等相关部门，加强对路面巡逻和上路执勤力度；四是增加乡村道路危险路段的标示、标牌建设，更好危险程度的判断。

澜沧县公安局交通管理大队

2026年07月17日

保存为WORD 打印 关闭

-- 中国政府网 --

-- 省政府机构网站 --

-- 地级以上市网站 --

-- 推荐网站 --



主办：澜沧县人民政府 承办：澜沧县人民政府办公室 滇ICP备18001474号

电话号码：0879—7220091 电子邮箱：lcxzfxxgk@163.com

网站标识码：5308280017 网站统计 | 网站地图

已服务706天
剩余1120天

滇公网安备
53082802000