松溪松源街道“5·6”一般道路交通事故调查报告

松溪县人民政府事故调查组

2024年9月

目　录

一、事故单位概况.....4
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....4
（二）当事人情况.....5
（三）事故车辆情况.....6
（四）事故发生单位安全管理情况.....7
（五）事故发生经过.....8
（六）事故现场道路情况.....9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三） 医疗救治和善后情况.....12
（四） 事故应急处置评估.....13
三、事故原因分析.....13
（一）直接原因分析.....13
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....13
（三）交警部门事故责任认定情况.....14
（四）间接原因分析.....15
四、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....18
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....18

（三）对事故责任单位的处理建议.....18
（四）其他处理.....19
五、事故防范和整改措施.....19
（一）进一步落实企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制.....19
（二）进一步推动辖区内道路运输企业全面落实安全生产主体责任.....20
（三）进一步加大道路交通路面执法管控力度。.....20
（四）进一步加强属地与部门主管行业监管。.....21

2024年05月06日8时许，在松溪县松源街道国道353线246公里100米处路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤，现场一辆摩托车损坏报废，直接经济损失约5000元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2023〕4号）等有关规定，松溪县人民政府成立了由公安局牵头，应急管理局、公安局交警大队、交通运输局、城市管理局、人社局、纪委监委、总工会和松源街道等有关负责同志参加的松溪县“5·6”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、笔录询问、检验鉴定、调阅资料、综合技术分析，查清了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，事故相关企业及相关人员的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施和建议。

经调查认定，松溪松源街道“5·6”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故单位概况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1、浦城县联辉运输有限公司统一社会信用代码：91350722796096****，法定代表人：徐彬标，地址：浦城县仙阳镇荣华山大道3号C-6#-1，经济性质：有限责任公司。经营范围：普通货运、仓储（不含危险品）。取得道路运输经营许可证，有效期至2028年01月07日，闽交运管许可南字35072200****号。

企业负责人徐傢禹，道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员合格证明编号：B012021060****，有效期限：2021-06-30至2024-06-30；2.安全管理人员陈宁金，道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员合格证明编号：B0120213567****，有效期限：2021-11-26至2024-11-26;

2、松溪县进农停车场统一社会信用代码92350724MA32LQ****，经营者：叶章进，地址：福建省南平市松溪县松源街道塔下58-1号，经济性质：个体工商户，经营范围：停车服务。经营现状：在营。占地：1.3亩。

（二）当事人情况

1、闽H977**号重型半挂牵引车驾驶人张继君，男，汉族，户籍地：福建省浦城县水北街镇双墩村双峰39号1室，在浦城县联辉运输有限公司担任货车驾驶员，驾驶证号：352124197604l8****，准驾：A2，档案编号：350700210****,初次领证日期：2001年08月29日，有效期始：2023年08月29日，有效期止：2083年08月29日，驾驶证核发机关为：福建省

南平市公安局交通警察支队，驾驶证状况：正常，近三年累积交通违法1起，为简易程序处罚，累计计分0分，其中：在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时，驾驶人未按规定使用安全带的1起扣0分。经检测，张继君无酒驾、毒驾行为。

2、闽 H95M**号二轮摩托车驾驶人吴美付，男，汉族，户籍地：福建省政和县东平镇苏地村上村54号，驾驶证号：352129196510 25****，准驾：D。

3、闽 H95M**号二轮摩托车乘车人吴熙桦，男，汉族，户籍地：福建省政和县东平镇苏地村上村54号，身份证号：350725201301 06****，系言语二级、智力二级残疾人员。

4、浦城县联辉运输有限公司法定代表人徐彬标，男，身份证号：352124196803 02****，户籍地：福建省浦城县德秀大道里塘路 120号。

5、浦城县联辉运输有限公司安全管理员陈宁金，男，身份证号：352124197310 10****，户籍地：福建省浦城县盘亭乡东峰村东山下54号。

（三）事故车辆情况

1、闽H977**号重型半挂牵引车，中文品牌：解放牌，车辆型号：CA4258P25K2T1E**** ，车辆识别代号：LFWSRXSJ8MAD1****，发动机号：3121C01****，车辆使用性质：货运，核定载质量、准牵引总质量 40000kg，机动车所有人：

浦城县联辉运输有限公司，初次登记日期：2021 年 06 月 04 日，车辆检验有效期至：2024 年 06 月。车辆交强险商业险投保于：中国人寿财产保险股份有限公司，有效期至：2024 年 06 月 04 日。事故发生时，车辆无载货，近 3 年无违章情况。

2、闽 HT8** 挂号重型自卸半挂车，中文品牌：华兴江山牌，车辆型号：SMW9****，车辆识别代号：LA99FRZ31M3SM****，车辆使用性质：货运，总质量 40000kg，机动车所有人：浦城县联辉运输有限公司，初次登记日期：2021 年 05 月 06 日，车辆检验有效期至：2024 年 05 月 31 日。

3、闽 H95M**号二轮摩托车，中文品牌：五羊-本田牌，车辆型号：WH110T-**，车辆识别代号： LWBTCH9A9L100****，发动机号：20L037**，车辆使用性质：非营运，核定载客 2，机动车所有人：吴美付，初次登记日期：2021 年 06 月 07 日，检验有效期止：2023 年 06 月 30 日，保险终止日期：2025 年 01 月 09 日。

（四）事故发生单位安全管理情况


浦城县联辉运输有限公司落实安全管理职责不到位，有配备兼职安全管理人员，但未设置安全生产管理机构，安全管理制度不健全；对员工与车辆动态监控管理不到位，存在员工私下拉货，企业定位不到车辆位置等情况；未按培训计划开展安全培训教育，未如实记录培训教育情况；企业负责人安全管理意识淡薄，企业

负责人不了解公司安全生产管理制度建立情况，未参与安全生产管理制度的落实，安全生产管理制度的建立与落实不到位；安全管理人员履职不到位，不清楚公司安全生产管理制度内容，未按要求开展风险隐患排查工作，未将隐患问题纳入“一库三单”信息化管理，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未组织驾驶员开展突发道路交通事故应急演练，未发现肇事车辆驾驶员张继君参与演练的记录。

（五）事故发生经过

2024 年 05 月 06 日早上 4 时许，张继君驾驶的闽 H977**号重型半挂牵引车（后挂闽 HT8**挂号重型自卸半挂车）载有货物煤从浦城出发，6 时许到达川石乡卸货，6 时 40 分由川石乡出发前往松溪县，8 时许行驶至国道 353 线 246 公里 100 米处路段，准备进入松溪县进农停车场过磅，因该停车场未经规划设计，导致停车场进口设计不合理，与主路段夹角成锐角，造成进入停车场的车辆转弯半径过大，无法直接进入，需要占道大角度右转进入，致使张继君驾驶的闽 H977**号重型半挂牵引车（后挂闽 HT8**挂号重型自卸半挂车）从左侧第一车道右转横过第二第三车道驶入道路右侧停车场,与停靠在道路右侧路旁等候避让的由吴美付的驾驶闽 H95M**号二轮摩托车（乘员吴熙桦）发生刮蹭，导致闽 H95M**号二轮摩托车侧翻后被闽 HT8**挂号重型自卸半挂车碾压。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第

六十二条第一款第七项规定，连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟属于疲劳驾驶，该驾驶员（张继君）无疲劳驾驶情况。




图一：事故现场航拍图

（六）事故现场道路情况

现场位于国道353线246公里100米处路段(松源街道辖区)，道路呈东西走向，东往松溪城区方向，西往松溪杉溪方向。沥青路面，路面完好，干燥，视线良好。道路南侧为停车场，北侧是

众诚汽修店。道路为双向六车道道路，路中设有绿化隔离带，路中施划白虚线，两侧施划白色道路边缘线，路口处划有菱形减速标志。事故车辆未存在超速行为，该事故地点（国道 353 线 246 公里 100 米处路段）近三年未发生道路交通事故。



图二：事故现场方位图（✯ 标记处为事故现场）



图三：停车场入口现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1、闽 H95M**号二轮摩托车驾驶人吴美付，男，汉族，户籍地：福建省政和县东平镇苏地村上村 54 号，驾驶证号：352129196510 25****，在事故中死亡。

2、闽 H95M**号二轮摩托车乘车人吴熙桦，男，汉族，户籍地：福建省政和县东平镇苏地村上村 54 号，身份证号：350725201301 06****，系言语二级、智力二级残疾人员，在事故中受伤。

3、闽 H95M**号二轮摩托车，中文品牌：五羊-本田牌，车辆型号：WH110T-**，车辆识别代号： LWBTCH9A9L10061**，发动机号：20L037**，在事故中报废。直接经济损失约为 5000 元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年05月06日08时04分，松溪县公安局110指挥中心接到周广文报警，报警称:“松溪县塔下停车场，挂车与摩托车相刮，有人受伤，要求出警”；接警后交警大队交警、巡特警、公安局民警于08时09分到达现场处置，并立即展开现场救援及现场勘查工作。

08时04分许，松溪县医院120急救中心接到肇事车辆驾驶员张继君的求救，120救护车于08时05分出车，08时12分许120救护车到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

2024年05月06日08时09分民警到达现场后立即对事故现场开展管控，设置警戒区域，并引导其余社会车辆正常行驶，并向交警大队值班领导及县公安局分管领导报告事故情况;08时12分许120救护车到达现场，救护车到达现场后，在事故现场对伤者进行救治后，随后将伤者送往松溪县医院并联系其家属，09时30分许，事故现场应急处置结束，道路恢复通行。

（三）医疗救治和善后情况

在松溪交警部门的协调下，肇事方及其保险公司合计先行向受害者家属支付20万元,事故双方当事人已互留联系方式进行沟通。事故发生后，松溪县公安局交警大队已多次组织双方进行调

解。公安部门加大网络舆情监测力度，对发现的网络舆情，第一时间进行交办处置，此次事故未造成舆情事件。

（四）事故应急处置评估

本事故发生后，县公安局交警大队、120 急救中心及松源街道办事处及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作。本起事故应急救援处置与善后处置工作应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其它严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：浦城县联辉运输有限公司驾驶员张继君，驾驶车辆行驶时，未按照操作规范安全驾驶，从左侧第一车道右转横过第二第三车道驶入道路右侧停车场时碾压二轮摩托车，导致事故发生，其过错行为在事故发生中起全部作用，是引发这起交通事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1、福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司[2024]安全鉴字第 SX0**号）证实闽 H977**号重型货车（后挂闽 HT8**挂号）的转向性能及制动性能符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。

2、福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司[2024]安

全鉴字第 SX0**号）证实闽 H95M**号二轮摩托车的转向性能及制动性能符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。

3、现场酒精呼气测试结果证实张继君血液中的乙醇含量为0mg/100m1。

4、福建武夷司法鉴定所司法鉴定意见书（武夷司法鉴定所[2024]酒鉴字第 9**号）证实张继君血液中未检出乙醇。

5、福建武夷司法鉴定所司法鉴定意见书（武夷司法鉴定所[2024]酒鉴字第 9**号）证实吴美付血液中未检出乙醇。

6、福建行健司法鉴定所司法鉴定意见书（闽行健司[2024]病（尸检）鉴字第 E00**号）证实吴美付系颅脑损伤致死。

（三）交警部门事故责任认定情况

根据南平松溪县公安局交警大队道路交通事故认定书第350724120240000****号认定：根据事故成因分析和《交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项[1]关于“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任”之规定，对当事人的责任作如下认定：

当事人张继君的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关“第二十二条第一款[2]机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶，文明驾驶。”

之规定，以及《福建省实施中华人民共和国道路交通安全法办法》有关“第三十四条第一款[3]机动车进出或者穿越道路，进出停车场或者停车泊位、应当让正常行驶的车辆或者行人先行。”之规定，负本起事故全部责任。

当事人吴美付在本起事故中无责。

当事人吴熙桦在本起事故中无责。

（四）间接原因分析

（1）事故相关企业

1.安全管理制度不健全[4]。浦城县联辉运输有限公司主要负责人安全管理意识淡薄，未组织、参与拟定安全生产管理制度的建立，安全生产管理制度落实不到位，企业主要负责人不了解公司安全生产管理制度建立情况，未参与安全生产管理制度的落实，对本次事故的发生负有领导责任；安全管理人员履职不到位，对公司的安全生产管理制度不了解，未按要求落实隐患排查制度，未开展隐患排查并记录，在落实安全管理制度上存在不足。

1.隐患排查不到位[5]。浦城县联辉运输有限公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未按要求开展风险隐患排查工作，未将隐患问题纳入“一库三单”信息化管理，动态跟进隐患问题整改闭环，以问题为导向，推动问题隐患尽快见底清零，对可能导致事故的隐患防范措施不足。

[1]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项：因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《福建省实施中华人民共和国道路交通安全法办法》第三十四条第一款：第三十四条　机动车进出或者穿越道路、

进出停车场或者停车泊位，应当让正常行驶的车辆或者行人先行。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2.教育培训不到位[6]。肇事车辆驾驶员张继君于2024年起被浦城县联辉运输有限公司聘用为货车驾驶员，浦城县联辉运输有限公司未按规范要求对其进行安全培训教育学习，未如实记录培训教育情况[7]，导致驾驶员安全行车意识淡薄，违规驾驶车辆引发事故。

3.应急演练不全面[8]。未组织驾驶员开展突发道路交通事故应急演练，未发现肇事车辆驾驶员张继君参与演练的记录，事故现场处置存在不足，未及时联系公司、与有关部门。

4.非法占用土地[9]。松溪县进农停车场。停车场经营者未办理相关用地手续，私自违规将农业用地改造成停车场，存在非法占用土地情况。停车场未经规划设计，进而导致停车场进口与主路段夹角成锐角，造成进入停车场的车辆转弯半径过大，无法直接进入，需要占道大角度右转进入，间接导致了本次事故的发生。

（2）相关监管部门

1.监管责任落实不到位[10]。县城市管理局未履行《南平市停车场建设和管理办法》与《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对与城市停车场行业相近、业态相似的货车停车场疏于监

管，安全生产监管责任落实不到位。

县交通运输局未履行《道路货物运输及站场管理规定》与《中华人民共和国安全生产法》对与城市停车场行业相近、业态相似的货车停车场疏于监管，未能及时发现相关问题隐患，且指定该停车场为超载车辆卸货点，安全生产监管责任落实不到位。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[9]《土地管理法》第七十七条第一款：未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款;对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第八条第一款：第八条　国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。安全生产规划应当与国土空间规划等相关规划相衔接。各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，所需经费列入本级预算。县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制，按照安全风险管控要求，进行产业规划和空间布局，并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。

2.县公安局交警大队对该路段长期存在的违规占道转弯进入停车场现象的情况未能及时发现及制止，直至本次事故发生。

3.县自然资源局对经营者申请设施农业项目用地未批准情况下，私自将农业用地改造为停车场的行为失察失管，存在行业部门监管责任落实不到位的问题。

（3）地方政府

松源街道办事处对该处土地使用疏于监管，对经营者申请设施农业项目用地未批准情况下，私自将农业用地改造为停车场的行为失察失管,对属地内停车场等安全隐患排查不够彻底的问题。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1、张继君，男，群众，闽 H977**号重型半挂车驾驶员，安全行车意识淡薄，在驾驶车辆时，未按照操作规范安全驾驶，对事故发生负有全部责任，建议由县公安交警大队依法对其进行处理。

2、徐彬标，浦城县联辉运输有限公司法定代表人。作为企业安全生产第一责任人，安全管理职责履行不到位，不了解公司的安全管理制度，督促企业落实安全管理制度不到位，对企业安全管理制度的制定和落实存在严重不足，未按照安全生产教育和培训计划对驾驶员进行教育培训，导致驾驶员张继君安全行车意识淡薄，对本次事故发生承担领导责任，建议县应急管理局对其作为企业主要负责人安全管理职责履行不到位的行为，依照《中华人民共和国安全生产法》相关规定实施处罚。

3、陈宁金，浦城县联辉运输有限公司安全管理员。安全管理职责履行不到位，不了解公司制定的安全管理制度， 未认真履行安全管理人员工作职责，对公司存在的隐患排查不到位，组织开展员工安全生产教育和培训工作，未如实记录培训教育情况。建议由浦城县联辉运输有限公司按照公司内部管理规定做出处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

1、浦城县联辉运输有限公司。对事故发生负有责任，建议函

告所在地相关管理部门，督促浦城县联辉运输有限公司加强员工培训教育，督促公司法定代表人依法履行安全生产管理职责。建议由松溪县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定实施行政处罚。

（四）其他处理

1、松溪县进农停车场。对于停车场存在非法占用土地情况，建议由相关主管部门对其非法占用土地行为依照法律法规进行处理。

2、建议县城市管理局、交通运输局、松源街道办事处、自然资源局向松溪县人民政府做出深刻检讨。

3、建议松溪县公安局交警大队向松溪县公安局做出深刻检讨。

五、事故防范和整改措施

（一）进一步落实企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制。

浦城县联辉运输有限公司要深刻吸取本起事故教训，举一反三，针对事故暴露出来的问题，采取有力措施，坚决杜绝和防范类似事故再次发生。要严格落实企业安全生产主体责任，按照《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》及省市县关于重型半挂牵引车的相关规定，加强重型半挂牵引车等运输车辆管理；完善公司安全生产责任制和各项安全管理制度，

进一步落实企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强各类人员的安全教育培训。松溪县辖区内相关运输类企业要学习本次事故教训，举一反三，针对事故暴露出来的问题，对照完善自身安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，从而避免事故的发生。

（二）进一步推动辖区内道路运输企业全面落实安全生产主体责任。

县交通运输局要吸取本起事故教训，举一反三，要进一步督促辖区内道路运输企业建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度、规范和技术标准。要积极推动道路运输企业落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步认真梳理道路运输关键环节的安全风险，及时排查整改安全隐患闭环。要依托社会信用信息共享交换平台，优先推动将道路运输企业的违法违规和安全生产事故信息进行共享交换，强化失信联合惩戒和守信联合激励，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。

（三）进一步加大道路交通路面执法管控力度。

县公安局交警大队要继续强化路面交通秩序管控，依法严惩一批违法违规行为，有效加大对各类危害道路交通安全行为的震慑力度。公安交管部门要对重点交通违法行为的特点进行专项研判，科学优化路面执勤警力部署，重点加大缉查布控等非现场执

法系统建设应用，有效查处超速、违反规定时间和车道行驶等违法行为，提升路面执法管控工作成效。交通运输部门要科学分析辖区内货运车辆集散区域的分布和规律，有针对性地加大执法检查频次，严厉查处违规运输等行为。公安交管、交通运输等部门要进一步健全联合执法机制，依托交警执法站、公路超限检测站等，提高路面见警率和现场查处率，营造严管严查的执法氛围。

（四）进一步加强属地与部门主管行业监管。

建立健全城管、交警、交通等相关部门联动机制，加强对各类停车场的管理，建立辖区内相关生产经营单位台账，做到底数清。松源街道办事处按照相关要求，落实属地管理职责，全面摸排辖区运输企业、运输车及相关停车场情况，同时对土地使用情况加强管理，对非法占用土地加强打击力度。县自然资源局要加强对土地的审批与使用的监管，对私自改变土地用途，存在非法占用土地要进行摸底，落实土地用途，对辖区内存在的相关非法占用土地问题要加大查处力度。对非本辖区生产经营单位在本辖区内发生的违法行为，应函告属地相关部门，要求其对涉事企业加强管理。