黔西仁望高速“1·15”一般道路交通事故调查报告

2025-11-04 11:10 来源：黔西市应急管理局 浏览量：90次 【字体：大 中 小】 打印

黔西仁望高速“1·15”一般道路交通事故调查报告

2023年1月15日，驾驶人李某林驾驶贵A****9号车从金碧往黔西方向行驶，19时17分许行至仁望高速公路（S55）下行线146公里加350米处时，在左车道超速行驶的贵A****9号车发现贵F****9号车（驾驶人杨某敏）由右车道向左车道变道，发现情况后李某林（贵A****9号车驾驶人）采取紧急制动且大角度向右打方向避让，避让过程中，贵A****9号车左前侧刮擦贵F****9号车左后侧，后贵A****9号车由内向左侧翻、挫划，直至碰撞道路右侧护栏停止，贵F****9号车停留继续往前行驶。该起交通事故造成李某林（贵A****9号车驾驶人）当场死亡，乘车人杨某芳受伤，两车及公路设施不同程度受损，此次事故直接经济损失76余万元。

事故发生后，黔西市相关单位人员及时赶赴现场，进行应急救援处置，同时积极开展事故善后处置工作。

经请示报市人民政府批复，成立由市应急管理局牵头，毕节市高速交警三大队、市交通运输局、市总工会等单位组成黔西市仁望高速“1·15”道路运输事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪检监察机关、市人民检察院派员参加事故调查工作。

作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，制定了事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事驾驶人、乘车人基本情况

1.李某林，男，1985年12月2日出生，身份证号：5**********，住贵州省织金县化起镇大山村，驾驶证档案编号：522450107312，初次领证日期：2009年9月21日，准驾车型：B2D，驾驶证当前状态：逾期未审验、扣留、违法未处理、记满12分、暂扣、停止使用，驾驶贵A****9号轻型厢式货车，在事故中死亡。

2.杨某敏，男，1979年12月20日出生，准驾车型：C1型，身份证号：5**********，住贵州省黔西县金碧镇新富村，初次领证日期：2015年9月14日，驾驶贵F****9号轻型栏板货车。

3.杨某芳，女，1989年2月14日出生，住址：贵州省织金县化起镇大山村，身份证号：5**********，系贵A****9号车乘车人，在事故中受伤。

（二）事故车辆情况

1.贵A****9号“江淮牌”轻型厢式货车，车辆所有人：杨某荣，住址：贵州省贵阳市小河区场坝村，检验有效期至：2023年9月，交强险投保中国太平洋财产保险股份有限公司，保险单号AGYA927CTP22B007566I，保险终止日期：2023年10月18日16时；商业险投保中国太平洋财产保险股份有限公司，商业险保单号：AGYA927Y2022B001875I，保险终止日期：2023年3月28日24时。

2.贵F****9号“长安牌”轻型栏板货车，车辆所有人：杨某敏，住址：贵州省黔西县金碧镇新富村，检验有效期至2023年10月；交强险投保中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA202252240000180490，保险终止日期：2023年10月12日15时；商业险投保中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDAA202252240000131260，保险终止日期：2023年10月12日24时。

（三）事故道路情况

事故现场位于仁望高速公路（S55）下行线146公里加350米处，干燥粗糙沥青路面，路面完好，路面有标线，路面全宽为11米，单

二、事故发生经过

2023年1月15日，李某林驾驶贵A****9号车从金碧往黔西方向行驶，19时17分许行至仁望高速公路（S55）下行线146公里加350米处时，处于在左车道超速行驶的贵A****9号车发现贵F****9号车由右车道向左车道变道，发现情况后李某林采取紧急制动且大角度向右打方向避让，避让过程中，贵A****9号车左前侧刮擦贵F****9号车左后侧，后贵A****9号车由内向左侧翻、挫划，直至碰撞道路右侧护栏停止，贵F****9号车未停留继续往前行驶，该事故造成贵A****9号车驾驶人李某林当场死亡，乘车人杨某芳受伤，两车及公路设施不同程度受损。

三、应急处置情况

2023年1月15日19时29分许，毕节市高速三大队值班民警接到报警：“有车辆在仁望高速金碧至黔西段发生碰撞（高铁桥下），有人受伤”，接到报警后值班民警立即驱车赶到事发现场。黔西市道路交通事故应急救援处置工作同时响应。19时58分许120医护赶到事故现场，20时08分许消防救援赶到现场，其它部门相继陆续赶赴现场，按照现场总指挥的要求，立即开展救援处置工作，及时抢救受伤人员。高速公路监控中心及时进行道路安全警示提示，提醒该路段车辆减速慢行，有序通行。出勤交警对事故现场进行警戒、疏导通行车辆，对地面痕迹、车体痕迹、人体痕迹、物证等开展现场勘查，勘查完毕后高速路政中队将肇事车辆拖离事发现场、清除现场残留物消除现场安全隐患，相关应急救援处置工作有序展开。20时32分许现场应急救援处置工作基本结束，交通有序恢复。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查认定，事故直接原因是：一是驾驶人李某林驾驶贵A****9号车上道路行驶过程中，超速行驶发现前方有车辆变道时采取紧急制动且大角度向右打方向避让；二是驾驶人杨某敏驾驶贵F****9号车上道路行驶过程中，变更车道时影响相关车道内行驶的车辆行驶。具体分析如下：

1.驾驶人李某林驾驶车辆超速行驶发现前方有车辆变道时采取紧急制动且大角度向右打方向避让。贵州中一司法鉴定中心司法鉴定意见书（贵中一司鉴〔2023〕痕鉴字第0162号）鉴定意见：送检的贵A****9号轻型厢式货车事故发生时的车辆速度约为103km/h取整(仁望高速黔西段至织金段全段限速100km/h）；违反了《中华人

应当保持安全车速。”及第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

2.驾驶人杨某敏驾驶贵F****9号车上道路行驶过程中，变更车道时影响相关车道内行驶的车辆行驶。违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶”。

（二）事故性质

经调查认定，仁望高速“1·15”道路交通事故是一起因驾驶人李某林、驾驶人杨某敏在驾驶车辆的过程中违法、违规操作造成的生产安全责任事故。

五、处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错严重程度，确定当事人的责任。”的第（二）项：“因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”之规定，对事故责任人员提出处理意见。

（一）驾驶人李某林是造成此次事故的同等责任人，鉴于在事故中死亡，不再追究责任;

（二）驾驶人杨某敏是造成此次事故的同等责任人，建议公安交通管理部门依法进行处理。

（三）乘车人杨某芳在此次事故中无责任。

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议:

(一）加强安全宣传，加大安全防护栏隐患排查治理，切实履职尽责

锦绣街道办事处应高度重视辖区高速公路交通安全工作，充分发挥安全生产工作属地管理职责，督促好有关站所尽职尽责。积极开展辖区高速路段沿边村寨、高速公路服务区交通安全宣传工作，

会高工作机制。把高速公路类交通事件作为重要风险点纳入安全生产应急预案，进一步完善安全生产应急预案，提升应急准备工作，提高应急处置能力水平。强化建立与辖区高速路“一路三方”道路交通安全联动工作机制，形成道路交通安全工作齐抓共管的良好工作局面，促进高速路交通安全工作的有序健康的发展，增强高速路沿边村寨群众交通安全守法意识，有效防范交通安全事故的发生。

（二）加强交通安全宣传、强化执法检查成效、完善高速路交通安全工作联动机制

毕节市高速交警三大队，应加大对道路交通安全法律法规的宣传力度，把高速路服务区、高速路沿边村寨纳入交通安全宣传的一个重要工作环节，提升高速公路检查执法工作成效，加强对道路交通违法违规行为的打击惩处力度，提高出勤率、见警率，形成有效的震慑力度和执法氛围。对行人通过高速公路收费站上高速公路的、通过高速公路防护栏翻越进入高速公路的，或通过高速公路防护栏破损点进入高速公路的违法行为进行重点摸排、重点整治，重点打击。对超速行驶、违规变道、无证驾驶车辆的驾驶员要进行重点整治，加强联动执法，动态管理，提高整治的效果，确保整治的成效，有效防范各类道路交通违法违规的行为发生。

附件：1.事故调查组人员名单

2.伤亡人员名单

黔西市安委办事故调查组

2023年3月24日

上一篇：黔西市筑大高速“6·14”一般道路交通事故调查报告

下一篇：关于黔西市非煤矿矿山安全监管主体及监管对象的公告（2025年第四季度）

扫一扫在手机打开当前页面

国家部委 省（市）政府 市（州） 县（市、区） 乡镇（街道） 其他链接

网站年报 网站地图 网站声明 联系我们

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上有害信息举报中心