黔西市2024年“10·15”一般道路交通事故调查报告

2025-11-04 11:49 来源：黔西市应急管理局 浏览量：90次 【字体：大 中 小】 打印

黔西市2024年“10·15”一般道路交通事故调查报告

2024年10月15日17时15时左右，黔西市杜鹃大道与野谷线交汇路口20米处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。直接经济损失94.7841万元。

经报请市人民政府批复，成立由市应急管理局牵头，市交通局、市公安交警大队、市总工会等单位组成黔西市2024年“10·15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪检监察机关、检察院、金沙县应急局派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，制定了事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

成立日期2014年10月21日，住所贵州省毕节市金沙县柳塘镇。《道路运输经营许可证》（黔交运管许可毕节字520523002286号），证件有效期至2027年4月6日。

（二）事故相关人员的基本情况

1.王某江，男，汉族，1992年10月1日出生，居民身份证号：5**********，住址：贵州省大方县百纳乡百纳社区居民村委会，系肇事车辆贵F****0号重型半挂牵引车牵引贵F***7挂号重型自卸半挂车实际控制人先刚聘请的驾驶员。

2.胡某会（死者），女，汉族，1974年4月20日出生，居民身份证号：5**********，住址：贵州省百里杜鹃仁和乡，系贵F****1号电动自行车驾驶员。

（三）事故车辆情况

2020年7月19日，金沙县某顺运输有限责任公司与雷宗雯签订汽车挂户经营合同，雷宗雯将贵F****0号重型半挂牵引车牵引贵F***7挂号重型自卸半挂车挂户在金沙县某顺运输有限责任公司经营。2021年10月4日，雷宗雯将贵F****0号重型半挂牵引车牵引贵F***7挂号重型自卸半挂车经营权转让给先刚，并签订转让协议，该车辆实际控制人变更为先刚。事故发生时，该车装载情况为空车。

（四）事故地点情况

事故现场位于黔西市杜鹃大道与野谷线交汇路口20米处。

二、事故发生经过

2024年10月15日17时15分左右，驾驶人王某江驾驶贵F****0号重型半挂牵引车牵引贵F***7挂号重型自卸半挂车从黔西市水西古城后门方向往岔白方向行驶，于当日17时15分许，途经黔西市杜鹃大道与野谷线交汇路口20米处往岔白方向右转弯过程中，碰撞从水西古城后门方向往五里牌方向直行的驾驶人胡某会驾驶的悬挂贵F****1号电动自行车，导致贵F****1号电动自行车倒地后，驾驶人胡某会与贵F****1号电动自行车人车分离，倒地的驾驶人胡某会被贵F****0号重型半挂牵引车牵引贵F***7挂号重型自卸半挂车的左侧轮胎碾压肇事，造成驾驶人胡某会当场死亡，两车不同程度受损的道路交通事故。

三、应急处置情况

2024年10月15日17时15分左右，公安局110指挥中心接到报警称：“黔西市幸福村发生交通事故，请交警处理。”接警后，交警大队警察、水西街道办事处公安派出所警察、杜鹃街道办事处公安

确认，人员已经死亡。现场勘查完后，将死者遗体搬至殡仪馆车上运往黔西殡仪馆。事故现场肇事车辆清理后，道路交通恢复正常。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查认定，事故直接原因是驾驶人员王某江驾驶机件不符合技术标准且具有安全隐患的机动车上路行驶造成此次事故。具体分析如下：

驾驶人员王某江驾驶贵F****0号重型半挂牵引车牵引贵F***7挂号重型自卸半挂车的机件不符合技术标准具有安全隐患的上路行驶，在没有在确保安全、畅通的原则下通行，且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶造成此次事故。

（二）间接原因

1.驾驶员法律意识、安全意识淡薄。驾驶具有安全隐患机动车上路行驶，长期不参加公司组织的安全教育培训，均有车辆控制人先刚口头交待公司关于安全教育培训的相关内容。

2.公司安全管理不到位。金沙县某顺运输有限责任公司对挂户车辆驾驶员安全教育培训不到位，通常由公司专职安全员田某仁通过微信向挂户车辆控制人转发相关的安全教育培训内容，且未跟踪学习落实情况。

3.属地开展道路交通安全管理工作不到位。2024年7月至10月水西街道办事处道路交通协管中队路检路查登记台账均未体现检查大型货车的情况，且台账登记不完整。2024年10月15日，水西街道办事处道路交通协管中队值班人员曾某永、曾某、黄某、张某开展路检路查工作的情况和路检路查登记台账不一致。

（三）事故性质及类别

经调查组认定，2024年“10.15”道路交通事故是一起一般道路交通安全责任事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究责任的人员（1人）。

1.王某江，男，群众，汉族，1992年10月1日出生，居民身份证号：5**********，住址：贵州省大方县百纳乡百纳社区居民村委会杨柳组；根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条和《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的相关规定，建议移送司法机关处理。

（二）建议公司处理的人员（2人）。

金沙县某顺运输有限责任公司按照公司规章制度对其进行处理。

3.田某仁，男，中共党员，系金沙县某顺运输有限责任公司专职安全员，对挂户经营车辆及驾驶员管理不到位，未对相关安全教育培训情况跟踪落实，建议由金沙县某顺运输有限责任公司按照公司规章制度对其进行处理。

（三）建议提醒谈话的人员

略

（四）对事故责任单位的处理建议。

金沙县某顺运输有限责任公司安全生产主体责任不落实、安全教育培训不到位，对事故的发生负有重要责任，建议其向金沙县交通局作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）加强安全生产培训工作。

金沙县某顺运输有限责任公司严格落实企业安全生产主体责任、加强员工安全教育培训，特别是对挂户经营的车辆和驾驶员要制定切实有效的管理制度，强化隐患排查治理和驾驶员的安全教育培训工作。

（二）加强属地道路交通安全管理工作。

水西街道办事处要加强道路安全管理工作，对道路交通协管中队职责进一步细化，责任层层压实。加强道路交通安全宣传、路检路查工作。对风险较高以上路段采取强有力的措施进行管控。

附件：1.事故调查组人员名单

2.伤亡人员名单

黔西市2024年“10·15”事故调查组

2024年12月31日

上一篇：黔西市黔金线“12·3”一般道路交通事故调查报告

下一篇：黔西市2024年“9·4”一般道路交通事故调查报告

扫一扫在手机打开当前页面

网站年报 网站地图 网站声明 联系我们

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上有害信息举报中心