中山市神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2024年1月19日4时50分许，在中山市神湾镇神湾大道外沙红绿灯路段处发生一起造成1人死亡、3人受伤的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，神湾镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，神湾镇“2024.1.19”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2024年1月19日4时50分，驾驶人郑*勇驾驶闽E67***号重型厢式货车（搭载乘客：沈*辉，林*义）沿228国道从板芙往神湾方向行驶，途经中山市神湾镇神湾大道外沙红绿灯路段，碰撞前方驻车等待放行信号由吕*桂驾驶的粤BMT***号重型半挂牵引车，致该车失控冲前碰撞同是驻车等待放行信号由张*军驾驶的皖KU8***号重型半挂牵引车尾部而肇事。事故造成郑*勇死亡，吕*桂、沈*辉、林*义受伤及车辆损坏 。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，郑*勇驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，郑*勇应承担此事故的全部责任，吕*桂、张*军、沈*辉、林*义不承担此事故的责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业漳州贤旬物流有限公司 （实际控制人：代*义）存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第一款、第二十七条第二款、 第二十八条第一款和第四款、第四十一条第一款和第二款规定的违法行为。

四、对事故单位和责任人的处理意见

神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡、3人受伤的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规，建议对涉事的漳州贤旬物流有限公司及其主要负责人代*义作出如下处理:

道路运输经营单位漳州贤旬物流有限公司在神湾镇“2024.1.19”一般生产经营性道路交通事故中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第一款、第二十七条第二款、第二十八条第一款和第四款、第四十一条第一款和第二款规定的违法行为。建议由漳州贤旬物流有限公司登记地址所在地福建省漳州市龙文区具有执法

权限的部门， 依据《中华人民共和国安全生产法》对漳州贤旬物流有限公司及其主要负责人（实际控制人）代*义的上述违法行为依法进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）漳州贤旬物流有限公司要进一步落实安全生产主体责任，按规定对从业人员进行安全生产培训和教育，加强营运车辆及驾驶员的安全管理，提高安全意识，消除安全隐患，预防和减少事故的发生。

（二）公安交警、交通运输管理等部门及各镇街要齐抓共管，一是要重视和加强道路交通安全法律法规的宣传教育，通过多种方式加强对驾驶人及群众交通安全宣传和教育，警示不按交通信号灯通行等违法行为的危害。二是要继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，强化道路交通安全宣传和教育，防范道路交通运输安全事故发生，创造安全稳定的交通运输环境。三是要深入开展道路交通安全隐患排查整治工作，继续用好高风险企业约谈、 问题通报等有效方法，及时将事故风险隐患通报给运输企业， 督促企业落实主体责任。

中山市神湾镇“2024·1·19”一般生产经营性道路交通责任事故调查组