三都水族自治县中和镇“4·17”一般道路交通事故调查报告

三都水族自治县中和镇“4·17”一般道路交通事故调查组

2026年8月

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故路段基本情况.....2
（二）事故车辆基本情况.....2
（三）驾驶员基本情况.....3
（四）人员伤亡情况.....4
（五）事故单位情况.....4
（六）现场道路情况.....6
（七）查勘情况.....6
二、事故发生经过及应急处置情况.....8
三、事故原因分析及性质.....8
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
（三）其他可能因素排除情况.....9
（四）事故性质.....10
四、相关职能部门履职情况.....10
（一）中和镇人民政府.....10
（二）三都水族自治县公安局.....10
（三）三都水族自治县交通运输局.....10
（四）三都水族自治县公路管理段.....11
（五）都匀市交通运输局.....11
（六）都匀市公安局.....12

（七）福泉市交通运输局 12
（八）福泉市公安局 13
（九）荔波县交通运输局 13
（十）荔波县公安局 14
（十一）荔波县应急管理局 15
五、涉及企业履职情况 15
（一）荔波县贵祥建材有限公司（荔福砖厂） 15
（二）黔南大德通物流运输有限公司 15
六、对相关责任单位及责任人员处理建议 16
（一）建议免予追究责任的人员（2人） 16
（二）建议进行立案查处的主体责任人员（1人） 16
（三）建议给予政务处理的人员（4人） 17
（四）对有关企业的处理意见 18
七、事故整改和防范措施建议 19

三都水族自治县中和镇“4·17”一般道路交通事故调查报告

2026年4月17日12时26分许，三都水族自治县中和镇三洞村水根路段发生1起重型半挂牵引车与三轮摩托车碰撞事故，事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失70.6785万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等有关法律法规，经三都水族自治县人民政府批准，成立了由三都水族自治县应急管理局、三都水族自治县交通运输局、三都水族自治县公安局、三都水族自治县公路管理段、三都水族自治县人力资源和社会保障局、三都水族自治县总工会、中和镇人民政府以及都匀市公安局、都匀市交通运输局、福泉市公安局、福泉市交通运输局、荔波县公安局、荔波县交通运输局等单位相关人员组成的三都水族自治县中和镇“4·17”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经现场勘验、调查询问有关当事人、查阅有关资料等，综合分析事故抢险救援情况，查清事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，提出有关责任人员和责任单位的处理建议，提出事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故路段基本情况

该事故位于国道G243线K1111+970路段（三都县中和镇境内）。2012年进行二级公路升级改造，后多次实施生命安全防护设施精细化提升、路面预防性养护等工程。路面宽度8.37m，为沥青混凝土路面，公路左右两侧设置波形护栏，公路车道分界线为实线，事故发生时，该路段内路面平整、干燥，公路车道分界线齐全醒目，公路安全防护设施完好。

（二）事故车辆基本情况

肇事车1：贵JB***1号重型半挂牵引车，品牌型号：欧曼牌/BJ******FKB-AA，发动机号码：89****97，车辆识别代码：LRDS6******008671，使用性质：货运，前排核定载人数2人、事故发生时实载1人，装备质量：8805kg，准牵引总质量40000kg，机动车状态：正常，投保公司：中国太平洋财产保险公司，车辆所有人：王某某，身份证号码：522701********2911，住址：贵州省**市**镇**村，联系电话：139*****068；经调查核实办理有道路运输证：黔交运管黔南字522702****79号，业户名称：福泉王某某运输服务部，经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2024年6月7日，有效期至：2027年6月6日，核发机关：福泉市交通运输局。

肇事车辆2：贵J***9挂号重型普通半挂车，车辆型号：环球牌GZ****2，车辆识别代码：LA9B8******GZG557，使用性

质：货运，装备质量：6000kg，核定载质量：36000kg，机动车状态：正常，承保公司：中国****保险股份有限公司，车辆所有人：黔南大德通物流运输有限公司。

经核实：贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车事故发生时总质量为77750kg。该车存在超载[1]、超限[2]等违法违规行为。

肇事车3：无号牌普通正三轮摩托车，车辆型号：功华牌GH1******-12A，发动机号：202******114，车辆识别代码：HF2HW******A20444，未登记注册，核定载人数1人、事故发生时实载2人，未登记注册、未投机动车交通事故责任强制保险，车辆所有人：潘某某，家庭住址：贵州省三都水族自治县**镇***村**组。

（三）驾驶员基本情况

贵JB***1号重型半挂牵引车驾驶员：王某某，男，布依族，已婚，职业：货运司机，政治面貌：群众，身份证号码：522701********2911，家庭住址：贵州省**市**村**组**号，驾驶证号：522701********2911，档案编号：522701****95，准驾车型：

1.依据贵州省黔南州公安局交通警察大队下发的《贵J***9挂号重型普通半挂车行驶证》，该重型半挂车核定载荷34000kg，实际载荷62850kg，超载75.58%。

2.依据《超限运输车辆行驶管理规定》第三条第八款，本规定所称超限运输车辆。是指有下列情形之一的货物运输车辆：（八）六轴及六轴以上汽车列车，其车货总质量超过49000kg，其中牵引车驱动轴为单轴的，其车货总质量超过46000kg。实际载荷77750kg，超限69.02%。

A2D，初次领证日期：2008年05月26日，驾驶证期限：长期，驾驶证状态：累积记分3分，发证机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队。

三轮车驾驶员：潘某某，女，水族，56岁，已婚，职业：务农，政治面貌：群众，身份证号码：522732********1421，无有效机动车驾驶证，家庭住址：贵州省三都水族自治县**镇**村**组。

（四）人员伤亡情况

潘某某，女，水族，56岁，已婚，职业：农民，政治面貌：群众，身份证号码：522732********1421，三轮车驾驶员，在此次事故中死亡，死因符合严重颅脑损伤死亡。

陆某某，男，水族，27岁，未婚，职业：农民，政治面貌：群众，身份证号码：522732********7353，三轮车乘坐人，与死者潘某某系母子关系，在此次事故中受伤。

（五）事故单位情况

1.福泉王某某运输服务部，类型：个体工商户；经营者：王某某；统一社会信用代码：92522702********1D；登记机关：黔南州福泉市市场监督管理局；注册日期：2023年10月20日，经营场所：贵州省黔南布依族苗族自治州**市**办事处**区；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许

可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输〈不含危险货物〉〈依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.黔南大德通物流运输有限公司，法人代表：宋德荣。统一社会信用代码：91522701********5G；类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2008年12月1日；登记机关：黔南州都匀市市场监督管理局；住所：贵州省黔南州**市**路**号；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普通货物运输、道路危险货物运输〈依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.荔波县贵祥建材有限公司（荔福砖厂），法定代表人：杨贵祥;统一社会信用代码：91522722********90;成立日期：2011年6月9日；营业期限至：长期；注册资本：100万元，登记机关：黔南州荔波县市场监督管理局；住所：贵州省黔南布依族苗族自治州**县**街道**村；主营页岩砖制作及水泥钢筋销售业务，现有员工26人。

（六）现场道路情况

事故地点位于国道G243线K1111+970路段（小地名：三都

水族自治县中和镇三洞村水根），事故路段线型一般弯道，双向两车道，有道路中心分道单黄色实线，道路两侧有防护栏，沥青路面、路面平坦、干燥，路宽8.37米，弯道半径：156.41米，周覃往中和方向纵坡度约为-0.3%，行车视距约90米，事故发生时辖区气候为阴天。

（七）查勘情况

1.人员鉴定。

潘某某，依据贵州省三都水族自治县公安司法鉴定中心出具的《法医学尸体检验鉴定书》（三公司鉴法病〔2026〕13号），尸体颈项部皮肤完整，颈项部无溢沟、索沟、扼痕、勒痕等压迫性皮肤损伤，尸表检验未见窒息征象，结合案情分析，死因排查机械性窒息死亡。尸体未发现中毒症状和体征。右侧额颞顶部较大面积头皮撕脱伤致大量出血及颈底骨折合并多量出血等严重颅脑损伤，构成致命伤。胸腹部、胸腹腔、腕关节、左锁骨、右前臂及双侧上下肢其他皮肤存在挫伤、擦伤、撕脱伤等损伤，损伤相对轻或轻微，不足以导致个体死亡。综合分析，死因符合严重颅脑损伤死亡。

王某某，呼气式酒精测试为0mg/100mL，排除酒驾行为[3]，经对尿液进行检测呈阴性，排除吸毒[4]。

3.2026年4月17日，经三都水族自治县公安局使用呼吸式酒精测试现场测试，其酒精呼气式酒精测试为0mg/100mL。

4.2026年4月17日，经三都水族自治县公安局对王某某进行检测，检测结果呈阴性。

2.车辆鉴定。

经贵州名鉴司法鉴定公司鉴定：贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车制动系、转向系、照明、信号装置符合相关标准规定。贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车行驶系不符合相关标准规定[5]。事故发生时的行驶速度约51km/h[6]。

无牌正三轮摩托车，车辆型号：功华牌GH1******-12A，发动机号：2025******14,车辆识别代码：HF2HW********0444，未登记注册，经贵州名鉴司法鉴定公司鉴定：无号牌正三轮载货摩托车制动系、转向系、行驶系符合相关标准规定[7]。

二、事故发生经过及应急处置情况

2026年4月17日，王某某驾驶贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车从三都县周覃镇方向往中和镇方向行驶，贵J***9挂重型普通半挂车共装载24560块砖，实际载荷77750kg。12时13分许行驶至国道G243线K1111+970路段（小地名：三洞水根）路段时，所驾驶车辆左侧中部与对向

5.司法鉴定意见书（黔名鉴[2026]痕鉴字第1092号），贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J**69挂号重型普通半挂车制动系、转向系、照明、信号装置符合相关标准规定。贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车行驶系不符合相关标准规定。

6.司法鉴定意见书（黔名鉴[2026]痕鉴字第1092-2号），贵JB***1号重型半挂牵引车事故发生时的行驶速度约51km/h。

7.司法鉴定意见书（黔名鉴[2026]痕鉴字第1092-1号），无号牌正三轮载货摩托车制动系、转向系、行驶系符合相关标准规定。

由潘某某驾驶的无号牌普通正三轮摩托车前部发生碰撞，造成无号牌普通正三轮摩托车驾驶员潘某某当场死亡、无号牌普通正三轮摩托车乘坐人陆某某受伤，双方车辆不同程度损坏。事故发生后，三都水族自治县公安局、中和镇人民政府、中和镇卫生院迅速开展现场救援、勘查及善后工作。三都水族自治县公安局交通管理大队大队长王某某、副大队长韦某某带领事故中队及辖区责任中队民辅警于2026年4月17日12时50分许到事故现场参与救援和勘查取证，协调为伤者开通绿色救助通道；现场由王某某大队长统一指挥调度，中和镇人民政府、中和镇卫生院协同配合，成立多个小组有序开展工作。死者遗体依法依规运至三都县法医尸检室进行尸检，伤者得到有效治疗，家属得以及时安抚、相关善后事宜及时得到妥善处理，现场依法有序开展相关勘查取证工作，无次生事故，无负面网络舆情，肇事路段及时恢复正常通行。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因

贵JB***1重型半挂牵引车驾驶员王某某和三轮摩托车驾驶员潘某某驾驶车辆上路行驶时，遇到对向来车会车时，未按照操作规范安全驾驶。

（二）间接原因

1.黔南大德通物流运输有限公司落实企业主体责任不到位，对驾驶贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车驾驶员王某某安全教育培训不到位，致使该车驾驶员驾驶

车辆上路行驶时，未随时关注对向来车情况，会车时未按照操作规范安全行驶。

（三）其他可能因素排除情况

经现场勘查、询问和查询资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素。

经司法鉴定，排除酒驾醉驾、毒驾、超速等违法违规行为致人死亡等因素。

（四）事故性质

经事故调查组认定，三都水族自治县中和镇“4·17”道路交通事故是一起一般道路运输生产安全责任事故。

四、相关职能部门履职情况

（一）中和镇人民政府。今年以来，在全镇大会上4次安排交通安全工作、在党委会上4次听取和研究交通安全工作。三都水族自治县公安局与中和镇人民政府所属站所紧密配合，常态化开展路面执法，镇派出所坚持“每天上路一小时”，重点查处不戴头盔、酒驾、超载等行为。每月至少开展2次集中宣传，在国道G243、县道X918等主要路段及各村重点场所悬挂标语86条。通过“敲门行动”入户讲解、院坝会宣传，在校园周边开展宣传劝导等方式开展教育宣传累计组织排查组35组次、检查人员310人次，发现隐患53处，完成整改37处。

（二）三都水族自治县公安局。2026年1月1日起至4月30日，总查处7890起，其中摩托车查处2335起（违法载人442

起、无证1893起），货车查处278起；其中事故责任辖区中队查处摩托车查处量为650起、货车查处57起。开展交通安全宣传10余次，道路隐患排查上报县级督办15处、州级督办4处。4月17日辖区责任勤务小组按照大队工作安排在辖区开展交通违法查处和巡防工作，严格落实勤务，当日交通违法查处90起。

（三）三都水族自治县交通运输局。2026年1月1日至4月30日，累计开展联合执法行动16次，出动执法人员56人次，出动执法车辆16台次，检查各类车辆111辆（货车41辆），其中查处货车非法改装3起，查处超限超载车辆5辆，依法卸载货物111250kg，累计排查货运源头企业（场所）6家/处，开展道路交通安全宣传4次，引导货车主、驾驶员、运输企业自觉守法经营，营造良好氛围。

（四）三都水族自治县公路管理段。成立有安全生产工作领导小组，制定有《全员安全生产责任制》《安全生产检查制度》《安全生产会议制度》等内控制度，并明确1名领导班子成员分管负责安全生产管理工作。2026年度严格按内控制度要求，定期召开党支部支委会议、行政办公会议安排部署安全生产工作，组织开展隐患排查治理和公路小修养护等工作。事故路段内路面平整无明显病害，公路车道分界线齐全醒目、公路护栏完好。事故路段2025年度技术状况评定为“良”。

（五）都匀市交通运输局。严格落实市县两级协同监管机制，履行行业日常巡查、隐患排查、线索移送职责，与黔南州交通运

输综合行政执法支队都匀大队联合开展常态化监管。2026年1月至4月，累计出动执法人员696人次、执法车辆279车次，联合开展“打非治违”“百日攻坚”等专项行动57次；累计巡查公路854公里，开展乡村学生安全出行专项巡查15次，核实处置行业违法线索4条。查处各类交通运输违法案件73起，其中非法营运19起、危险货物运输违法7起。组织开展企业主要负责人安全教育培训2次。持续开展进企业、进校园、进社区等安全宣传，发放宣传资料1100余份；动员部署客运总站、公交、出租企业、出租车、公交车循环滚动播放交通运输安全生产宣传标语累计3000余条次。通过常态化联合执法、线索闭环移交，持续从严整治道路运输各类违法行为，有效规范辖区客货运、工程建设市场经营秩序，全力防范道路交通安全风险。

（六）都匀市公安局。组织全覆盖检查网约车、危货、燃气运输、寄递物流等企业，上级巡查反馈企业隐患全部整改销号；深入全市5家网约企业开展集中检查和服务指导5次，发现问题21条，已经整改21条，下发《责令整改通知书》2份，查处非法网约车及平台66起。构建城区定点巡查、乡镇固定执法点立体化管控体系，严厉查处酒醉驾等七类重点违法行为。开展线上和线下安全宣传，通过微信公众号、手机短信等平台。及时发布安全提示、违法曝光、便民服务、执法动态等宣传内容183篇，发布抖音宣传视频56条。

（七）福泉市交通运输局。督促指导道路运输企业58家（次）。累计开展企业安全执法检查77家次，发现并督促整改问题隐患117条，立案查处15家次（其中危货企业9家次，客运企业5家次，普货企业1家次）。联合县公安局等单位开展路面流动治超80次，查处超载运输和非法改装车辆140辆，责令卸货6568.1kg，罚款6.38万元，抄告货运源头企业主管部门2家，抄送市外交通主管部门20家次。查处出租车违法违规行为9起，罚款0.46万元；危货运输车辆未按照规定制作运单7起，罚款1.7万元。组织开展企业学习培训和警示约谈11次，开展应急演练5场次（运输企业），开展交通安全知识进企业、进校园10余场次。

（八）福泉市公安局。持续强化货运车辆交通安全监管，坚持源头管控与路面整治同步推进。依托交所融合，深入辖区重点货运运输企业开展全覆盖安全督导检查，重点核查车辆台账、动态监控运行、驾驶人安全教育落实情况，督促企业严格落实安全生产主体责任，累计完成136台货运车辆违法清零，整改车辆带病上路、监控脱管等安全隐患18处，实现企业动态监控常态化、规范化管理。紧盯国省道、工业园区、矿区道路等货运重点路段，采取定点检查与流动巡查相结合模式，成立货运车辆超载治理专班，2026年1月至4月累计投入警力1500余人次，开展专项整治22场次，严查超限超载、非法改装、疲劳驾驶、抛洒滴漏等突出违法行为，共查处各类交通违法10705起，其中货车超载1

53起，罚款4.87万元。同步深入企业开展货运驾驶人安全警示教育18场次，覆盖驾驶人800余人次，排查整改临水临崖、路口警示缺失、路面破损等安全隐患11处。

（九）荔波县交通运输局。在流动巡查执法方面，针对本辖区无固定超限检测站的实际情况，科学制定流动巡查计划，采取不定点、不定时的流动执法模式，对本辖区重点路段（含4月17日涉事车辆途经路线）实施常态化巡查管控。2026年1月至4月17日，累计开展流动检查46次，其中联合公安交管部门、省八支队十大队开展路警联合流动执法32次，出动执法人员103人次，执法车辆34台次，共检测货运车辆150台次，查处违法超限超载车辆5台次。货运源头监管方面，主要采取在货运源头企业周边路段开展流动巡查的方式，对出场（站）货运车辆进行抽检，以路面流动查控倒逼源头企业规范装载。建立超限超载源头抄告机制，对流动巡查中发现的超限超载严重的货运源头单位，按程序收集固定证据并及时抄告属地乡（镇）人民政府或县级相关职能部门，由其依法履行源头监管职责。2026年1月至4月17日，共向属地政府及相关职能部门抄告严重超限源头线索1条。

（十）荔波县公安局。对易肇事重点违法进行工作部署，1月到4月，共计查处各类交通违法8816起，其中涉及货车37起；4月17日玉屏派出所交管中队开展工作情况：4月17日上午，细化勤务安排，将执勤警力分为两组，在城区重点路段同步开展

交通整治工作。一组警力聚焦城区车辆乱停乱放突出问题，开展违停专项治理行动。另一组警力常态化开展城区道路交通违法查处工作；4月17日下午，中队持续压实管控责任，再次拆分两组警力，精准开展差异化交通勤务工作。其中一组警力留守城区，持续落实常态化路面巡逻管控勤务，常态化整治各类交通违法行为，持续巩固城区良好交通环境。另一组警力联动交通部门在G243国道重点路段，开展专项联合执法整治行动。

（十一）荔波县应急管理局。将道路交通源头治理纳入工作重要内容，把矿区超载超速运输行为纳入年度涉企行政执法检查事项。对企业存在的违法违规行为集中约谈3次。督促矿山企业建立健全安全生产责任制，事故隐患排查治理制度，货物运输出入库登记制度，完善事故隐患内部报告奖励机制，明确车辆进出登记、称重放行、统计等流程。加强外部车辆交通安全宣传，督促企业要求运输车辆做好货物捆绑和遮盖工作，严格按照车辆核定载质量装载货物，严防货源源头出厂的超限超载行为发生。加强道路运输安全宣传，矿山企业全覆盖张贴《荔波县人民政府关于货车非法改装和超载治理工作的通告》。

五、涉及企业履职情况

（一）黔南大德通物流运输有限公司。贵J***9挂号重型普通半挂车与黔南大德通物流运输有限公司于2021年10月1日签订有货物运输承包经营协议书，黔南大德通物流运输有限公司落实企业主体责任不到位，对贵J***9挂号重型普通半挂车所有人

安全培训不到位。

（二）荔波县贵祥建材有限公司（荔福砖厂）。在出入库管理制度及记录方面，未完善相应制度，只有出库登记记录。在对企业主要负责人杨贞和的询问过程中，企业对外来货运车辆的车货总质量情况掌握不清晰。致使装载人员在贵JB***1重型半挂牵引车、贵J***9挂号重型普通半挂车的装载过程中总共装载24560块砖（砖块重量约51570kg），实际载荷77750kg，存在超限、超载装载的行为。

六、对相关责任单位及责任人处理建议

（一）建议免予追究责任的人员（2人）

1.潘某某，在此次事故中负同等责任，在此次事故中死亡，建议免予追究责任。

2.王某某，在此次事故中负同等责任，依据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款[8]之规定，建议免予追究刑事责任。

（二）建议进行立案查处的主体责任人员（1人）

1.王某某，在此次事故中负同等责任，遇对向来车会车时未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交

8.《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役；（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；

通安全法》第二十二条第一款[9]之规定，同时，其驾驶的贵JB***1号重型半挂牵引车牵引贵J***9挂号重型普通半挂车事故发生时总质量为77750kg，存在超载的违法违规行为。建议由三都水族自治县公安局进行依法查处。存在超限的违法违规行为，建议由三都水族自治县公安局将违法线索移交贵州省交通运输综合行政执法八支队九大队。

（三）建议给予政务处理的人员（4人）

对在事故调查中发现的政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题，由中和镇及有关部门主要负责人进行约谈提醒。

（四）对有关企业的处理意见

1.荔波县贵祥建材有限公司（荔福砖厂），落实安全管理制度不到位，出库管理不到位，对外来货运车辆的车货总质量情况掌握不清晰。致使装载人员在贵JB***1重型半挂牵引车、贵J***9挂重型普通半挂车的装载过程中共装载24560块砖（砖块重量约51570kg），实际载荷77750kg，存在超限超载装载的行为。依据《道路交通安全违法行为处理程序规定》第四条[10]之规定，

9.《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款，第二十二条机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

10.《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五条第二款，违法行为人在违法行为发生地以外的地方（以下简称处理地）处理交通技术监控设备记录的违法行为的，处理地公安机关交通管理部门可以协助违法行为发生地公安机关交通管理部门调查违法事实、代为送达法律文书、代为履行处罚告知程序，由违法行为发生地公安机关交通管理部门按照发生地标准作出处罚决定。

建议由三都水族自治县安委会办公室将贵J***9挂号重型普通半挂车存在超载、超限等违法违规行为的线索移交荔波县安委会办公室，对该企业进行约谈提醒。

2.黔南大德通物流运输有限公司，落实企业安全管理制度不到位，压实生产经营单位全员安全生产责任制不到位，致使贵J***9挂重型普通半挂车存在超载违法违规行为，依据《道路交通安全违法行为处理程序规定》第四条之规定，建议由三都水族自治县公安局将贵J***9挂号重型普通半挂车存在超载、超限等违法违规行为的线索移交都匀市交通运输局，对该企业进行约谈提醒。

3.福泉王某某运输服务部，落实企业安全管理制度不到位，压实生产经营单位全员安全生产责任制不到位，致使贵J***9挂重型普通半挂车存在超载、超限等违法违规行为，依据《道路交通安全违法行为处理程序规定》第四条之规定，建议由三都水族自治县公安局将贵J***9挂号重型普通半挂车存在超载、超限等违法违规行为的线索移交福泉市交通运输局，对其进行约谈提醒。

七、事故整改和防范措施建议

（一）进一步强化道路交通安全工作领导。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示精神以及党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府安全生产工作部署，进一步强化道路交通安全红线意识和责任意识。建立健

全县、镇、村和企业道路交通安全责任体系，完善道路交通网格化安全监管体系。进一步理清镇（街道）与相关职能部门的道路交通安全管理职责，切实提升依法履行道路交通管理职责的能力。

（二）进一步强化企业安全生产主体责任落实。黔南大德通物流运输有限公司、福泉王某某运输服务部要进一步强化企业安全管理，健全完善全员安全生产责任制，督促员工落实岗位安全生产责任。荔波县贵祥建材有限公司（荔福砖厂）要进一步落实安全管理制度，做好出库管理等安全工作。监管部门要健全跨地区交通违法违规行为移交机制，严厉打击各类违法违规行为。压紧压实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，建立健全隐患排查治理与风险防控制度，加强运输车辆和驾驶人动态监管。加强安全教育培训，强化应急演练。应急、公安、交通等部门要强化失信联合惩戒和守信联合激励，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。要进一步严格执行道路运输企业退出制度，对安全管理混乱、存在重大安全隐患的企业，依法责令停业整顿后仍不达标的一律按规定取消其相应资质。

（三）纵深推进道路交通领域专项整治。属地政府、公安、交通等单位强化源头管控，加强对危险路段、事故多发路段隐患排查整治，解决长期悬而未决的风险隐患。县公安局要严厉打击超速、超载、醉驾酒驾、无证驾驶等违法违规行为，及时将超限的违法线索移交县交通运输局或贵州省交通运输执法大队八支

队九大队。要全面排查建立辖区内摩托车管控台账，严禁驾驶报废机动车违规上路行驶。

（四）持续强化交通安全宣传“入村”活动。立足水族地域文化特色，用好“水歌普法”和村寨“村村响”大喇叭等本土宣传载体，制作水语和方言双语普法短视频，依托抖音、村级微信群精准推送。运用好驻村工作队等基层力量，以多种形式、多种样式、多种方法开展道路交通安全宣传教育活动，全面普及交通安全知识，切实增强群众交通安全意识。