政策文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −
· 政府采购
· 规划信息
· 统计信息
· 组织机构
· 审计信息
· 旅游信息
· 行政处罚和强制 +
· 财政预算/决算 +
· 行政事业性收费
· 重大会议
· 重大决策听证事项
· 行政许可及其它管理事项
· 重大建设项目 +
· 重大民生信息 +

昭通市彝良县“2•08”较大道路交通事故调查报告

发布时间：2020-08-18 来源：彝良县应急管理局

昭通市彝良县“2?08”较大道路交通事故调查报告

2020年02月08日13时22分许，昭通市彝良县境内张家界-巧家（张巧线）K1346+500M处发生一起造成3人死亡、3人受伤的较大道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，按照《昭通市人民政府办公室关于成立彝良县“2·08”较大道路交通事故调查组的通知》要求，由市应急管理局牵头，市交通运输局、市公安交警支队、市总工会组成的调查组，同时邀请市纪委监委派人参加，于2020年3月16日至4月15日对彝良县人民政府、彝良县公安交警大队及洛泽河派出所、彝良县公路分局、彝良县交通运输局、洛泽河镇人民政府及大寨村两委、昭阳区道路运输管理分局、昭通长泽物流有限公司等单位进行了调查，查明了事故发生的原因，认定了该事故性质为生产安全责任事故，提出了对相关责任单位及责任人的处理意见和防范措施建议，现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故时间：2020年02月08日13时22分许；天气：阴（雨雾）。

（二）事故地点：彝良县境内张家界-巧家（张巧线）K1346+500M处。

· 住房保障信息
· 工商登记信息
· 考录招聘
· 乡村振兴
· 社会组织信息
· 其他法定信息
· 涉农补贴
· 安全生产
· 应急预案
· 户籍服务
· 不动产登记
· 环境保护
· 公共卫生
· 公益事业
· 产品质量
· 食品药品监管
· 城市综合执法
· 市政基础设施服务
· 空气和水质环境信息
· 财政资金直达基层
· 征地补偿安置方案公告信息
· 政府信息公开目录 +
· 基层政务公开标准目录 +
· 人大代表建议办理、政协委员提案办理
· 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）

政府信息公开年报 +

（三）伤亡情况：3人死亡、3人受伤。

（四）直接经济损失：270余万元。

（五）事故类别：道路交通事故。

（六）事故级别：较大事故。

二、事故发生单位及事故现场道路概况

（一）事故车辆驾驶人情况。

1.云C42778号车驾驶人肖兴彦，男，汉族，50岁，身份证号：53210119******3013，家住：云南省昭通市昭阳区洒渔镇联合村民委员会高山寨村536号二十一组。2020年1月29日到昭通长泽物流有限公司当驾驶员，持有“A2”类机动车驾驶证，驾驶证号53210119******3013，驾驶证档案编号：530600044831，初次领证日期：1999年03月15日，有效期止2025年03月15日，审验有效期止2020年03月15日。肖兴彦近三年来共有50条违法记录，在近三年内无肇事记录。2020年1月29日肖兴彦经过昭通长泽物流有限公司车队长谢辉介绍进入该公司。云南昭通恒达司法鉴定所司法鉴定意见书（云昭恒〔2020〕毒鉴字第79号）鉴定：肖兴彦血样经定性分析未检出乙醇成分。

2.云CL4341号小型普通客车驾驶人段贵平，男，汉族，44岁，身份证号53212919******0738，家住彝良县洛泽河镇大寨村上寨组25号附1号，持有“C1”类机动车驾驶证，驾驶证号53212919******0738，驾驶证档案编号530603078347，初次领证日期2014年11月10日，有效期止2020年11月10日，审验有效期止2020年11月10日。段贵平近三年无交通违法记录及肇事记录。云南昭通恒达司法鉴定所司法鉴定意见书（云昭恒〔2020〕毒鉴字第80号）鉴定：段贵平血样经定性分析未检出乙醇成分。

（二）事故车辆情况。

1.云C42778号车为解放牌CA4250P66K24T1A1E5型重型半挂牵引车，车辆所有人为昭通长泽物流有限公司，车辆识别代码为LFWSRXSJ3KFA19923，发动机号码为53248616，车辆使用性质为货运，出厂日期为2019年08月30日，初次登记日期为2019年10月22

依申请公开

日，检验有效期止2020年10月31日。该车交通事故责任强制保险投保于中国人民财产保险股份有限公司曲靖市分公司，有限期自2019年10月16日00时起至2020年10月15日24时止。事故发生时实载1人。该车近三年来有12条交通违法现场处罚记录，至今均已缴款处理，近三年内无肇事记录。云南昭通信通司法鉴定所鉴定意见书（信通司法鉴定所〔2020〕Y01车鉴字第14号）鉴定：1、该车发生事故时转向系功能有效。2、该车发生事故时制动系统功能有效。3、该车发生事故时照明信号装置功能有效。云南昭通信通司法鉴定所鉴定意见书（云南昭通信通司法鉴定所〔2020〕Y02车速鉴字第01号）鉴定：该车事故前计算行驶速度约为72km/h。

2.云C1262挂号车为广大鸿远牌GHY9401TWY型重型平板半挂车，车辆所有人为云南明全物流有限公司，车辆识别代码为LA9B53GD9J1GHY110，车辆使用性质为危化品运输，出厂日期为2018年02月21日，初次登记日期为2018年05月30日，检验有效期止2020年05月31日。该车道路危险货物承运人责任保险投保于中国人民财产保险股份有限公司昭通市分公司，有限期自2019年06月27日00时起至2020年06月26日24时止，保险单号为PZBM201953210000000187，无交通事故责任强制保险。未发现该车近三年来有交通违法记录和肇事记录。云南昭通信通司法鉴定所鉴定意见书（信通司法鉴定所〔2020〕Y01车鉴字第15号）鉴定：1、该车发生事故时制动系统功能有效。2、该车发生事故时照明信号装置功能有效。

3.云CL4341号车为长安牌SC6449D4型小型普通客车，车辆所有人为段贵平，车辆识别代码为LS4ASB3E2EA726107，发动机号码为FTA1037156，车辆使用性质为非营运，核载人数7人，出厂日期为2014年10月07日，初次登记日期为2014年12月10日，检验有效期止2020年12月31日。该车交通事故责任强制保险投保于中国人民财产保险股份有限公司昭阳支公司，有限期自2020年01月06日00时起至2021年01月05日24时止。事故发生时实载6人。未发现该车近三年来有交通违法记录和肇事记录。云南昭通信通司法鉴定所鉴定意见书（云南昭通信通司法鉴定所〔2020〕Y01车鉴字第16号）鉴定：1、该车发生事故时转向系功能有效。2、该车发生事故时制动系统功能有效。3、该车发生事故时照明信号装置功能有效。4、该车发生事故时的行驶速度不能计算。

（三）事故现场情况。

事故地点位于张家界-巧家（张巧线）K1346+500M处，沥青路面，道路呈东西走向，东至彝良，西至昭通，北侧为山，南侧为空坝，有效路面全宽865cm，由西向东为右弯下坡路，道路呈南低北高，纵坡i=-3.7%，横坡i=-5%，弯道半径r=5200cm，道路划有中心单实线，南侧路边线外依次为40cm水泥路肩及沟深90cm、沟宽40cm水沟，北侧路边线外依次为50cm水泥路肩及沟深60cm、沟宽47cm水沟。事故地点路段限速标志为30千米/每小时，事故发生时为雨雾天气，道路潮湿。

张家界-巧家（张巧线）现属国道G352，事故地点张家界-巧家（张巧线）K1346+500M处，为原省道S201昭彝快速通道二级公路蚂吴段，蚂吴段公路工程开工时间：2010年10月3日，完工时间：2011年8月26日。2018年12月由彝良公路分局接养。2018年12月5日彝良公路分局组织设计单位，并按照现行相

关技术规范完善安防工程方案和设计并上报。项目获批后彝良公路分局根据下达资金进一步细化设计并及时组织实施，于2019年2月27日招标结束，3月10日开工建设，7月30日全面完工并通过第三方检测全部合格，12月19日通过竣工验