东莞市安全生产委员会办公室

关于告知横沥镇“7·9”一般道路交通事故调查报告有关处理建议的函

广州市安委办:

2018年7月9日，驾驶人杨乐驾驶粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车在东莞市东部快线从东莞市区往桥头镇方向行驶，驶至东引河桥路段时，车头与前方侯善迎驾驶的赣AH5608号“解放牌”重型仓棚式货车尾部发生碰撞，造成车辆损坏的交通事故。事发后，驾驶人张刚驾驶粤AW1S44号“福田牌”轻型厢式货车与前方粤AAX630号“乘龙牌”重型仓棚式货车的尾部发生碰撞，造成侯善迎当场死亡、张刚送院途中死亡、杨乐受伤及三车不同程度损坏的道路交通事故。事故发生后，东莞市人民政府依法成立事故调查组。目前，事故调查报告经市政府批复通过后结案，现将事故调查报告相关处理建议告知如下:

对广州市粤胜汽车运输服务有限公司的处理建议

未落实企业安全生产主体责任，未落实从业人员的安全生产教育培训。建议由单位所在地的交通管理部门对广东省

广州市粤胜汽车运输服务有限公司依法进行处理。

请贵会督促交通管理部门将有关处理情况于2019年6月15日前函告我办。(联系人:朱伟康,电话:0769-81011866,邮箱:22901750@qq.com)

专此致函，请予以支持。

附件 1.横沥镇“7·9”一般道路交通事调查报告

2.关于横沥镇“7·9”一般道路交通事结案的批复

东莞市安全生产委员会办公室

2019年4月4日