政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
· 机构概况
· 政策法规
· 发展规划
· 应急数据
· 应急管理
· 建议提案
· 依申请公开
· 财政预决算及三公经费
· 人事信息
· 党建信息
· 其他法定公开信息
政府信息公开年报 +

贵阳观山湖“12•18”一般道路交通事故调查报告

2024年12月18日18时10分许，观山湖区长岭街道上寨村新桥组73号路段发生一起货车尾门撞击电动车骑行者及行人的道路交通事故，造成1人死亡，3人受伤，直接经济损失154万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由市应急局牵头，市交委、市公安局、市公安交管局、市总工会、观山湖区人民政府等单位有关人员组成的观山湖区“12·18”道路交通事故调查组，对事故依法开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故相关车辆及事故相关人员基本情况

（一）事故相关车辆

1.贵A583E6，轻型自卸货车（4.5吨以下普通货车），车辆识别代号LVBV3PBB1DN10****，检验有效期至2025年2月28日，车辆状态正常，车辆购买交强险但未购商业保险，车辆所有人李某中。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2025-04-29 14:26　浏览次数：14次　字体:[]

2.贵州A0A098，电动自行车，车辆识别代码WQ220170803****，车辆所有人吴某珍。

（二）事故相关人员

1.李某中，贵A583E6轻型自卸货车驾驶员，男，驾驶证档案编号5201011****，准驾车型C1，初次领证日期2010年8月16日，驾驶证状态正常。在此次道路交通事故中未受伤害，经公安交警部门鉴定已排除酒驾、毒驾嫌疑。2016年以来一直居住在观山湖区长岭街道。

2.吴某珍，贵州A0A098电动车驾驶人，女，广西贵港人，事故中死亡。

3.毛某仙，女，贵州省黔西人，系此次道路交通事故中的受伤行人。

4.吴某华，男，贵州省贵阳人，系此次道路交通事故中的受伤行人。

5.彭某华，男，湖南省新化县人，系此次道路交通事故中的受伤行人。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年12月18日15点许，李某中驾驶贵A583E6号自卸货车从白云沙子哨出发前往小河工地运送钢管。17时许完成卸货，车辆卸货过程中因货物碰撞造成货箱尾门变形不能正常关闭，李某中使用铁丝进行捆绑。随后，李某中驾车回观山湖区长岭街道其住处。18时10分许，行驶至上寨村新桥组73号路段时，固定货箱尾门的铁丝断裂，货箱尾门向左打开，撞伤路边的行人吴某华、彭某华、毛某仙，随后又碰到贵州A0A098号电动自行车驾驶员吴某珍，造成吴某珍当场死亡。

（二）善后处置情况

事故发生后，驾驶员李某中拨打110报警电话，周边群众拨打120急救。观山湖区政府接到报告后，立即组织区应急局、区交管分局、长岭街道办事处等单位到现场开展事故应急救援。经120确认，吴某珍当场死亡，3名伤者及时送金阳医院救治。

（三）事发路段和天气情况

上寨村新桥组73号路段属于原老210国道，连接同城大道与建材生活小区，是建材生活区及周边居民日常出行的必经路段。事故当天观山湖区最高气温8℃，最低气温3℃，发生事故时现场光照条件较好。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡，3人受伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721－86）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，事故造成直接经济损失约154万元。

四、事故原因及事故性质

（一）直接原因

驾驶员李某中在知道货箱尾门损坏后未采取规范有效措施进行处置，导致货箱尾门在行驶途中打开，对电动车驾驶人及行人造成撞击。

（二）事故性质

经调查组调查认定，观山湖区“12·18”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定及追责问责处理建议

（一）建议由公安机关立案查处人员

李某中，贵A583E6轻型自卸货车驾驶员，安全意识淡薄，货箱尾门损坏后未有效处置，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第11.3.7条相关规定，货箱尾门在行驶途中打开，对电动车驾驶人及行人造成撞击。建议由观山湖区公安机关进行立案查处。

六、事故防范和整改措施建议

（一）强化属地管理责任

属地政府要进一步落实属地管理责任，加强道路交通安全统筹，督促指导各相关部门尽职履责；要切实加强对道路交通领域人、车、路隐患排查治理力度，对交通安全的薄弱环节和管理漏洞，要认真研究改进措施；要强化部门之间合作联动，形成监管合力。

（二）强化行业安全监管

有关部门要督促道路运输企业和个体运输户认真履行安全主体责任，加强隐患排查治理、加强安全教育培训、加大安全资金投入，从本质安全入手，全面提升人、车及管理等方面安全水平，确保安全运营。

（三）加强路面交通安全管理

有关部门要加强路面管控，加强对重点路段、重点时段的巡逻防控，严厉查处故障车辆、超速、超员、疲劳驾驶、酒驾、涉牌涉证等交通违法行为。要对事故多发路段、危险路段进行排查，建立隐患台账，督促相关单位及时整改。要持续强化宣传教育，多方式、多角度开展交通安全宣传活动，向广大群众宣传交通安全知识和法律法规。

分享到：