安监局：南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司“4•26”道路交通事

发布时间：2019-01-02 09:55　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年4月26日上午7时26分，位于武鸣区双桥镇辖区的国道210线2991KM+500m（伊岭村）路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
鸣区人民政府成立了由城区政府办、安监局、公安分局、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成，并邀请西乡塘区人民政府派员参加的事故调查

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年4月26日7时26分。

（一）事故发生地点：武鸣区双桥镇辖区国道210线2991KM+500m(伊岭村)。

（三）事故涉及单位：南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司、广西南宁市军桂物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年4月26日7时许，高某劲驾驶桂AVP139号轻型厢式货车沿210国道从南宁市方向往马山县方向行驶；陆某隆驾驶桂AC7968号重型自卸货车相对方
线2991KM+500m（双桥镇伊岭村）路段时，因高某劲驾车超速行驶，未按照操作规范安全驾驶，致使桂AVP139号轻型厢式货车失控越过道路中心隔离花
AC7968号重型自卸货车车头碰撞，造成高某劲当场死亡及两车不同程度损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，陆某隆立即停车并下车查看事故人员伤亡情况，同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 桂AVP139号轻型厢式货车情况

桂AVP139号轻型厢式货车品牌型号为福田牌BJ5049V8BEA-FD，车辆登记所有人为南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司，注册日期为2015年3月11
管南字450100012572号）核发日期为2015年3月13日，经营范围为普通货运。桂AVP139号轻型厢式货车核载1430kg，事发时实载2170kg。事故发生时，该

桂AVP139号轻型厢式货车交通事故强制责任险（保单号：PDDG201845017100000673）及商业险（保单号：PDDG201845017100000671）投保公司为中

2.桂AC7968号重型自卸货车情况

桂AC7968号重型自卸货车，车辆登记所有人为广西南宁市军桂物流有限公司。

（二）肇事驾驶员情况

1.桂AVP139号轻型厢式货车驾驶人：高某劲，男，1973年X月X日生，身份证号：4127231973********，住河南省商水县平店乡东邓店村十三组，准
初次领驾驶证日期是2003年1月23日，有效期至2025年1月23日，准驾车型：A2；道路货物运输从业资格证号：4116230020107000334，初次发证时间：2
轻型厢式货车从事道路货物运输的条件。

经调查，2015年3月起，高某劲出资全款购置桂AVP139号轻型厢式货车，后以委托服务的方式将车辆等级注册在南宁市奥铃汽车运输服务有限责任
务有限责任公司每年600元服务费，由南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司负责车辆的管理，高上劲为车辆实际支配人并使用车辆进行货物运输赚取利

2.桂AC7968号重型自卸货车驾驶人：陆某隆，男，1974年X月X日生，身份证号：4501221984********，住广西南宁武鸣区甘圩镇赖坡村大赖屯X号，
重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

1.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AVP139号轻型厢式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测鉴定结

2.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AC7968号重型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测鉴定结

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。根据武鸣区定罗路衡校地磅单，桂AVP139号轻型厢式货车核载：1430Kg，实载：2170Kg；根据武鸣区甘圩镇赖坡上角山石场地磅单，
两车均超载。

2.超速情况。经鉴定，桂AVP139号轻型厢式货车事故中出现轮胎痕迹时的速度约为84公里/小时可以成立。事发路段限速60公里/小时，桂AVP139号

3.改装情况。经鉴定，两车均不存在改装迹象。

（五）涉事单位情况

南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司，统一社会信用代码：914501005745646658，成立于2011年5月9日，类型为：有限责任公司（自然人投资或
桥旁永宁村13队1号铺面，经营范围：道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司于20
营许可证》，证号为：桂交运管许可南字450107101978号，证件有效期至2020年5月14日，经营范围为普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。双桥镇国道210线2991KM处（伊岭村），2018年4月26日7时26分为雨天。

2.道路情况。事发地点：双桥镇国道210线2991KM+500m（伊岭村）路段，该路段为一级公路，水泥路面，南北走向，道路每侧各有三条汽车道，一
托车道、非机动车道有花圃隔离，有限速标志（限速60公里/小时）。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为桂AVP139号轻型厢式货车驾驶人，具体情况如下：

高某劲，男，1973年X月X日出生，身份证号：4127231973********，户籍地址：河南省商水县平店乡东邓店村X组。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

轻型厢式货车驾驶人高某劲驾驶超载的机动车上路并超速行驶，未按照操作规范安全驾驶，致使其所驾车辆失控越过道路中心隔离花圃驶向对向车
成此事故的直接原因。

（二）间接原因

轻型厢式货车驾驶人高某劲安全意识薄弱，未按照驾驶员操作规范安全驾驶、文明驾驶。南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司对驾驶员安全管理
行岗前安全生产教育和培训。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：该公司办公场所与道路运输经营许可证许可
案；对驾驶员安全学习和教育培训不到位，未按公司制定制度对从业人员进行岗前安全生产教育和培训，未按规定每月组织一次以上驾驶员安全生产学

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司“4·26”道路交通事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输
务有限责任公司“4·26”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）高某劲，南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司桂AVP139号轻型厢式货车驾驶员，驾驶超载的机动车上路并超速行驶，未按照操作规范安全
车道，负事故的全部责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）黄某福，南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司法定代表人，落实主体责任不到位，未组织制定公司的安全管理制度，对公司车辆及驾驶员
工作，对事故发生负有责任，建议由事故发生地武鸣区安全生产监督管理局依法依规对其实施行政处罚。

（三）南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司，不落实企业主体责任，办公场所变更后，未向作出原许可决定的道路运输管理机构备案，与道路运
人员进行岗前安全生产教育和培训，未按规定每月组织1次以上驾驶员安全生产学习活动，安全生产教育和培训不到位；配备安全员13人，其中有6人未

部分安全员未持证上岗，对事故发生负有责任。建议由公司属地南宁市西乡塘区道路交通运输主管部门加强对南宁市友盈物流有限公司的管理，督
经营。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区、西乡塘区各相关职能部门要认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于安全生产工作的一系
安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故发生。

（一）严厉打击违法违规行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三，强化联合执法机制、形成合力，进一步加强重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆
执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的安全通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

1.交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈、告诫，督促运输企业
行。

2.道路交通运输企业要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事
警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点的安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾

南宁市奥铃汽车运输服务有限责任公司

“4·26”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页

