安监局：南宁市友盈物流有限公司“6•11”道路交通事故调查

发布时间：2019-01-02 09:30　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年6月11日中午12时50分，位于武鸣区宾隆二级公路宁武镇新甫村路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中武鸣区人民政府成立了由城区政府办、安监局、公安分局、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成，并邀请良庆区人民政府派员参加的事故调查

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年6月11日12时50分。

（二）事故发生地点：武鸣区宾隆二级公路宁武镇新甫村路段。

（三）事故涉及单位：南宁市友盈物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年6月11日12时许，苏某志驾驶桂AP5629号重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）沿宾隆二级公路从隆安方向往宾阳方向行驶分，苏某志驾驶桂AP5629重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）行驶至隆宾二级公路宁武镇新甫村路段时，因苏某志驾车越过道路中心驶入农田，车上所载水泥洒落），造成苏某志当场死亡、三车不同程度损坏及事故路段路外农田损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，陆某会立即停车并下车查看事故人员伤亡状况，同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1. 桂AP5629号重型半挂牵引车、牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车情况

桂AP5629号重型半挂牵引车、牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车，机动车所有人均为南宁市友盈物流有限公司，公司地址：南宁市良庆区银海大道日，检验有效期至2019年3月，品牌型号为东风牌DFH4250A4，车辆识别代号为LGAG4DY35H8010204，《道路运输证》（桂交运管南字450108167005号）

质量为40000 kg。 桂AF888挂号重型专项作业半挂车注册时间为2017年3月8日，检验有效期至2019年3月，品牌型号为中集牌ZJV9400GXHSZ，车辆识别
450108167008号）核发日期为2017年3月23日，经营范围为普通货运，核定载质量为31200kg，事发时实载53480kg。事故发生时，该车从隆安方向往宾阳

桂AP5629重型半挂牵引车交通事故强制责任险（保单号：605110703012018000152l）及商业险（保单号：605110703022018000116 3）投保公司为华

2.桂AM5019中型自卸货车情况

桂AM5019中型自卸货车，车辆登记所有人为卢某忠，地址：南宁市武鸣区锣圩镇玉泉街33号。

（二）肇事驾驶员情况

1.桂AP5629重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）驾驶人：苏某志，男，1979年X月X日生，身份证号：4526231979******
4526231979********，档案编号：450103183347，初次领驾驶证日期是2009年11月9日，有效期至2025年11月9日，准驾车型：A2；道路货物运输从业资
18日，有效期至2022年10月19日。

2.桂AM5019号中型自卸货车驾驶人：陆某会，男，1984年11月10日生，身份证号：450122l984********，住广西南宁武鸣区锣圩镇玉泉村伏古屯*
驾驶重型自卸货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

1.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AP5629重型半挂牵引车的安全技术状况进行检验鉴定，检测鉴定结

2.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AF888挂重型专项作业半挂车的安全技术状况进行检验鉴定，检测鉴

3.南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AM5019号中型自卸货车的安全技术状况进行检验鉴定，检测鉴定结

（四）肇事车辆是否存在超速超载的情况

1.超载情况。根据两车发货单，桂AP5629重型半挂牵引车牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车核载：31200Kg，实载：53480Kg；桂AM5019号中型自卸

2.超速情况。经鉴定，桂AP5629重型半挂牵引车牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车事故前的速度约为71公里/小时可以成立。事发路段限速60公里
业半挂车事发时属于超速行驶。

（五）涉事单位情况

南宁市友盈物流有限公司，营业执照注册号：450108000117225 1-1，成立于2015年5月12日 。类型为：有限责任公司（自然人投资或控股）；法
营范围：道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）；国内货物运输代理；仓储服务（除危险化学品）；装卸搬运服务（依法须经批准的项目，
2日取得南宁市良庆区公路运输管理所核发的《道路运输经营许可证》，证号为：桂交运管许可南字450108150795号，证件有效期至2019年4月1日，经
（一类）。

（六）事故现场情况

1.天气情况。事发时宾隆二级公路宁武镇新甫村路段，2018年6月11日12时50分为晴天，视野清晰，能见度良好。

2.道路情况。事发地点：宾隆二级公路宁武镇新甫村路段，该路段为二级公路，水泥路面，东西走向，施划有道路中心虚线，事故地点为弯道路段

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为桂AP5629重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）驾驶人，具体情况如下：

苏某志，男，1979年8月15日出生，身份证号：4526231979********，户籍地址：广西田东县印茶镇立新村斜央屯X号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

桂AP5629重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）驾驶员苏某志驾驶制动系、行驶系、车身反光标识不合格且超载的机动车在会车时
原因。

桂AM5019中型自卸货车驾驶员陆某会驾驶行驶系、车身反光标识不合格且超载的机动车上道路行驶，是造成此次事故的次要原因。

（二）间接原因

桂AP5629重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）驾驶人苏某志安全意识薄弱，未按照驾驶员操作规范安全驾驶、文明驾驶。南宁市
司制定的学习培训计划对从业人员进行岗前安全生产教育和培训。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市友盈物流有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：公司没有按照公司制度组织所有管理员和驾驶员开展每月面排查；安全生产主要负责人未取得安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；未按道路运输车辆技术管理要求建立道路运输车辆技术

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市友盈物流有限公司“6·11”道路交通运输事故是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输司“6·11”道路交通运输事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）苏某志，南宁市友盈物流有限公司桂AP5629重型半挂牵引车（牵引桂AF888挂重型专项作业半挂车）驾驶员，驾驶制动系、行驶系、车身反光超速行驶，负事故的主要责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究法律责任。

陆某会，桂AM5019号中型自卸货车驾驶员，驾驶行驶系、车身反光标识不合格且超载的机动车上道路行驶，建议由南宁市公安局交警支队十五大队

（二）刘某丹，南宁市友盈物流有限公司法定代表人，落实主体责任不到位，未取得安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；对训及定期学习教育工作；对事故发生负有责任，建议由事故发生地武鸣区安全生产监督管理局依法依规对其实施行政处罚。

（四）南宁市友盈物流有限公司，落实企业主体责任不到位，公司没有按照公司制度组织所有管理员和驾驶员开展每月不少于1次的安全学习活动；全隐患全面排查；安全生产主要负责人未取得安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；未按照道路运输车辆技术管理要求建立道路运地南宁市良庆区道路交通运输主管部门加强对南宁市友盈物流有限公司的管理，督促企业自查自纠，排查存在问题，指导公司加以整改，规范经营。

（五）其他建议

在本次事故中，与事故有关的民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区、良庆区各相关职能部门要认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于安全生产工作的一系列全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故发生。

（一）严厉打击违法违规行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三，强化联合执法机制、形成合力，进一步加强重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的安全通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

1.交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈、告诫，督促运输企业行。

2.道路交通运输企业要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点的安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾

南宁市友盈物流有限公司“6·11”

道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页

