安监局：南宁市宏威物流有限公司“1•14”道路交通事故调查

发布时间：2018-11-06 08:25　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年1月14日，武鸣区214省道(国防路)宁武镇华山村路段发生一起重型半挂牵引车与两轮电动车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2018年2月14日，武鸣区人民政府成总工会等部门有关人员组成的事故调查组，并邀请良庆区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查了对事故有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2018年1月14日18时45分。

（二）事故发生地点：武鸣区214省道（国防路）宁武镇华山村路段。

（三）事故涉及单位：南宁市宏威物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人，受伤1人。

二、事故基本情况

（一）事故车辆和驾驶人情况

1.桂AQ1856号重型半挂牵引车及其驾驶人情况

（1）车辆情况：桂AQ1856号重型半挂牵引车品牌型号为乘龙牌LZ4251N7DB，车辆登记所有人为南宁市宏威物流有限公司。注册日期为2017年5月2月。《道路运输证》核发日期为2017年5月27日，经营范围为普通货运。投保中国太平洋财产保险股份有限公司，购买有机动车交通事故责任强制保险年6月。

（2）车辆挂靠经营情况：桂AQ1856号重型半挂牵引车实际车主为陆某培（男，33岁，南宁市西乡塘区双定镇人）。2017年5月27日，陆某培将自己宏威物流有限公司名下，并于2018年1月27日与南宁市宏威物流有限公司签订《车辆挂靠服务合同书》，将桂AQ1856号重型半挂牵引车委托南宁市宏威物本人，且每年向南宁市宏威物流有限公司交纳服务费，自主经营、自负盈亏，挂靠期限至2018年12月31日。

（3）驾驶人情况：陆某培，男，33岁，南宁市西乡塘区双定镇人，系车主本人。持A2机动车驾驶证，初次领证日期为2013年7月10日，驾驶证有效业人员从业资格证》，有效期至2019年10月24日。

2.无牌两轮电动车及其驾驶人情况

（1）车辆情况：该车无牌，电机编号：JYXGI09710051215，车架号：160221771834283。事故发生时载有2人。

（2）驾驶人情况：阮某林，男，58岁，南宁市武鸣区宁武镇人，系该车车主。

（3）乘客情况：黄某近，女，51岁，南宁市武鸣区宁武镇人。

（二）事故涉及有关单位情况

1.南宁市宏威物流有限公司，成立于2011年10月26日，注册地为南宁市良庆区顺风街一巷55号，法定代表人韦某耘，注册资本500万元，公司类型为会信用代码为91450100585956330X，有效期至2021年10月25日。公司营业执照登记的经营范围为道路货物运输，道路运输信息咨询服务；批发兼零售；在公司进行备案的驾驶员有298人。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年1月14日18时许，陆某培驾驶桂AQ1856号重型半挂牵引车牵引桂AF382挂号重型平板自卸半挂车沿214省道自双定镇往宁武镇方向行驶。18时
村路段时，因桂AQ1856号重型半挂牵引车越过道路中心虚线占道行驶与对向车道正常行驶的无牌两轮电动车发生碰撞，造成电动车上乘客黄的近当场死

（二）事故应急处置情况

事故发生后，陆某培立即停车下来查看伤员情况，并拨打110报警电话、120急救电话。

南宁市公安局交通警察支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行处置。同时,城区人民政府立即组织城区安监局、公
赶赴现场开展应急处置工作。各有关部门应急响应迅速，应急救援处置及时、有效，事故善后处理妥善，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会

四、现场勘验和有关技术检测检验及鉴定情况

（一）事故现场道路勘验情况

事故现场位于214省道（国防路）宁武镇华山村路段，道路呈东西走向。道路无隔离设施，道路设有中心分道单虚线，路面性质为水泥路面，路面斗

（二）天气情况

事故发生当天，武鸣区宁武镇华山村为晴朗天气。

（三）有关检验鉴定情况

1.驾驶人血液乙醇检验情况

经广西正廉司法鉴定中心检测鉴定，桂AQ1856号重型半挂牵引车驾驶员陆某培和两轮无牌电动车驾驶员阮某林两人静脉血液样品中均未检出乙醇成

2.车辆技术检验情况

经机动车安全技术检验鉴定，桂AQ1856号重型半挂牵引车制动、灯光检验不合格，牵引桂AF382挂号重型平板自卸半挂车制动检验不合格。

3.车辆车载情况

桂AQ1856号重型半挂牵引车核定载质量32200千克，实载66780千克。

4.电动车情况

电动车在此事故中损坏严重无法检测。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

1.黄某近，女，壮族，51岁，南宁市武鸣区宁武镇人，身份证号：450122XXXXXXXX2063，系两轮无牌电动车乘员，事故中当场死亡。

2.阮某林，男，58岁，南宁市武鸣区宁武镇人，身份证号：450122XXXXXXXX201X，系无牌两轮电动车驾驶员，事故中受伤。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失：死者赔32万，伤者赔2.77万元，约34.77万元;

六、事故原因和性质

（一）直接原因

陆某培驾驶超载、制动和灯光检验不合格的机动车会车时超越道路中心虚线占道行驶，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

南宁市宏威物流有限公司对挂靠车辆和驾驶员安全管理、教育不到位，未按公司制定的学习培训计划对从业人员进行岗前安全生产教育和培训，未

（三）事故性质

经调查组调查认定，南宁市宏威物流有限公司“1·14”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

（一）经南宁市公安局交通警察支队十五大队事故责任认定，南宁市宏威物流有限公司桂AQ1856号重型半挂牵引车牵引桂AF382挂号重型平板自卸半

车，会车时越过道路中心虚线占道行驶，负事故的全部责任，对其应负的法律责任，已由公安交警部门依法处理。

（二）南宁市宏威物流有限公司，安全生产教育和培训不到位，未能落实日常安全检查工作，未能落实交通事故报告制度，道路运输车辆动态监控实记录监控日志，道路运输车辆技术档案内容不符合规定并如实记录，对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区道路交通运输主管部门责令南宁市宏

（三）韦某耘，南宁市宏威物流有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事理局依法给予其行政处罚。

（四）农某强，南宁市宏威物流有限公司安全员，负责公司挂靠车辆及驾驶员安全管理。对挂靠车辆和驾驶员安全管理不力，未按公司培训计划执负有责任，建议由南宁市宏威物流有限公司按公司有关规定对其进行处理。

八、事故防范和整改措施

（一）南宁市宏威物流有限公司等道路运输企业要认真吸取事故教训，进一步建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制度，切实意识到位，防范措施到位。

（二）南宁市宏威物流有限公司主要负责人及分管安全管理人要加大对安全隐患排查治理工作督促、检查力度，切实加强对挂靠车辆、车主和驾驶绝资质不符的驾驶员驾驶营运车辆和机件不符合安全技术标准、安全设施不全的车辆参与营运等行为。

（三）道路交通运输主管部门要举一反三，强化对普通货物运输企业安全监管，加强道路运输安全风险分级管控工作，对安全风险高的企业实行重业，要加大安全检查频次；针对企业挂靠车辆管理不严、驾驶员培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等突出问题，开展专项整治，促进企业落

南宁市宏威物流有限公司“1·14”道路交通

运输事故调查组

扫一扫在手机打开当前页