应急管理局：广西马山县金马混凝土有限责任公司“5•22”道路交通事

发布时间：2020-05-19 17:05　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中 小

2019年5月22日12时50分许，广西马山县金马混凝土有限责任公司桂AL1565号重型特殊结构货车于国道210线3295KM+700m处发生一起道路交通事故，

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华人民共和国
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组，同时邀请城区监察委派员参加事故调查

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明了事故发
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年5月22日12时50分许。

（二）事故发生地点：武鸣区国道210线3295KM+700m。

（三）事故涉及单位：广西马山县金马混凝土有限责任公司

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年5月22日12时50分许，李某城驾驶桂AL1565号重型特殊结构货车沿210国道从马山方向往武鸣方向行驶，于上述时间行驶至国道210线3295KM+
驾车辆失控后往道路右侧侧翻，造成李某城当场死亡及桂AL1565号重型特殊机构货车损坏及路产损失的死亡道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场群众立即开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故性质

经调查组调查，广西马山县金马混凝土有限责任公司主要经营项目为混凝土生产经营，无需办理道路运输经营许可，桂AL1565号重型特殊结构货车所有人
混凝土有限责任公司不属于道路运输企业。根据《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的规定，“
运输企业”，经调查组调查认定，广西马山县金马混凝土有限责任公司“5·22”道路交通事故不属于《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权
故调查范围。

广西马山县金马混凝土有限责任公司

“5·22”道路交通事故调查组

2020年5月19日

扫一扫在手机打开当前页

