

平度市218省道“3.22”道路交通事故责任调查报告

来源：平度政务网　　日期：2020-12-11

平度市218省道“3.22”道路交通

事故责任调查报告

2020年3月22日5时20分许，在218省道61KM+800M处，一辆重型货车与1名行人相撞，造成1人受伤，直接经济损失约3万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令
《山东省实施道路交通安全责任制规定》（省政府令第315号）等有关法律法规及规章的规定，平度市政府成立了由市应急管理局、市公安
会、市交通运输局、市公路事业发展中心、店子镇政府等有关人员组成的“3.22”省道218道路运输事故调查组，并邀请市纪委监委、潍坊
队派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依据、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘验、技术检测
方式，查明了事故发生的经过及事故原因，人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事故防范整改
关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆和有关人员情况

1、鲁GT7767号重型货车，登记所有人为山东省高密市张新正(自然人)，该车辆2016年已转让给赵鸿福（自然人、男，高密市密水街行过户登记。经营范围：道路普通货物运输，道路运输证号：潍370785322915。车辆检验有效期止2020年10月31日，车辆状态:正常。业入强制保险和商业险。

2、潘学兵，鲁GT7767号重型货车驾驶人，男，住址：山东省高密市，档案编号：370700349157，准驾车型：A2，初次领证日期：27日。从业资格类别：货运驾驶员,，初次领证时间：2017年12月13日。

3、徐鲁军，行人，男，住址：山东省平度市。

（二）检验鉴定情况

1、2020年03月23日，经青岛鑫达机动车尾气检测有限公司对鲁GT7767重型自卸货车进行检验，道路交通事故车辆技术检验报告（号）结论为：该车的行车制动及右前照灯性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的要求；该车的左前照灯不符合GB GB72动车运行安全技术条件》的要求。

2、交警提取鲁GT7767重型自卸货车行车记录仪数据显示，速度状态正常。

（三）车辆行驶路线

徐鲁军沿S218东侧非机动车道由北相南步行。潘学冰驾驶鲁GT7767号重型货车沿S218由南向北行驶至61KM+800M处时，车辆驶入道。

事故现场图示：

（四）天气情况

事故发生时天气情况为晴天，天尚未明。

（五）道路情况

事故现场位于218省道61公里+800米处，该段道路为南北走向，双向六条车道，分4条机动车道和2条非机动车道（未划分人行道），护栏，沥青铺设路面，平坦、直线。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2020年3月22日5时20分许，潘学兵驾驶车辆左前照灯不符合国标要求的鲁GT7767号重型货车(空车)沿S218省道由南向北行驶至61时，潘学兵走神将车辆驶入东侧非机动车道，与在非机动车道由北向南步行的徐鲁军相撞，致徐鲁军伤，车辆损坏。

事故发生后，驾驶员潘学兵开启车辆双闪灯，拨打了122报警电话，后拨打120急救电话，随后120救护车将伤者徐鲁军送往平度市第疗。指挥中心指派店子派出所前期进行现场保护，事故处理科民警于6时10分到达现场进行勘察处置，于6时50分勘验完毕，随即撤除该通。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人受伤，直接经济损失约3万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故发生的原因

潘学兵驾驶机件（机械零部件）不符合要求的机动车未按规定车道行驶是事故发生的全部原因。

（二）事故性质

经调查认定，事发时潘学兵驾驶的鲁GT7767重型自卸货车空车未载货，且车辆所有人为自然人，该事故不能认定生产经营性道路交

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

潘学兵，驾驶机件不符合要求的机动车，不在机动车道内行驶的行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条（驾驶上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。）（根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道和人行道的，机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。）之规定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，潘学兵承担事故全部责任，由平度市公安局交警大队依据《中华人民共和全法》对潘学兵予以处理。

六、事故防范和整改措施

（一）建议高密市、平度市公安局交警部门加大道路交通安全隐患排查整改力度，加强道路交通事故源头管理，禁止存在制动性不符运行安全技术条件要求的车辆上路行驶。

（二）建议驾驶人属地车管所应加大对该驾驶人的安全教育法规培训。该车所属个人，车籍所属地车管部门应当加大该车审验情况的

平度市218省道“3.22”道路交通

事故调查组

2020年11月25日

中国政府网 山东省政府网 青岛政务网 政府部门 镇街

政府网站找错

网站标识码：3702830001 信息产业部备案：鲁ICP备05049961号 网站地图 常见问题解答
平度市人民政府主办 公安【E网平安】备案37028302000108 隐私申明 联系我们
平度市大数据和电子政务发展促进中心承办 地址：平度市北京路379号 邮编：266700