宾阳县G322线738KM+600m处“1•14” 一般道路交通事故调查报

发布时间：2022-11-04 11:54 来源： 宾阳县应急管理局

2019年1月14日20时许，宾阳县泰安运输有限责任公司一辆营运性车辆桂A****9号重型半挂牵引车牵引桂A***6挂号重型仓栅式半挂车，在
738KM+600m处(南宾汽专线宾阳县新桥镇路段)，发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡，直接经济损失20万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有
民政府批准成立了宾阳县2019年至2020年一般生产安全事故积案调查组（以下简称事故调查组），由宾阳县政府办，县应急管理局、县公安局交管
县人社局、县交通运输局、县总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析
经过，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

经调查认定，宾阳县G322线738KM+600m处“1·14”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2019年1月14日19时许，覃志华驾驶桂A****9号重型半挂牵引车牵引桂A***6挂重型仓栅式半挂车从武鸣区太平镇一木片厂搭载木片返回宾阳，
覃志华驾车行驶到国道322线738KM+600M处时，发现前方路面有疑似货物的东西，因发现时距离较近且对向有车开远光灯驶来，覃志华驾车避让
到公路上的疑似货物的东西（经调查该疑似货物的东西为路上行人王家远），事故发生后覃志华未停车查看，驾车离开事故现场。

事故造成桂A****9号重型半挂牵引车损坏和王家远当场死亡的道路交通事故。

（二）应急救援处置情况

接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本情况

桂A****9号重型半挂牵引车牵引桂A***6挂号重型仓栅式半挂车，车主:宾阳县泰安运输有限责任公司;道路运输证：桂交运管南字4501261000
国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司。

事故发生时该车辆年检有效期：有效期至2019年09月30日。

事故发生时该车辆年度安全检验情况:经宾阳县车辆管理所查证，该车辆年度检验有效期至2019年9月30日。

（二）事故当事人情况

驾驶员：覃志华，男，36岁，户籍所在地和现住址:广西宾阳县宾州镇，准驾车型:A2，驾驶证有效期:2016年04月21日至2026年04月21日，证
号：452123********1350，准驾车型:A2，有效期:2017年08月08日至2023年08月07日。

行人：王家远，男，80岁，户籍所在地:广西宾阳县宾州镇，生前实际住址:广西宾阳县新桥镇。

（三）事故道路情况

事故现场位于国道322线738KM+600M(南宾汽专线宾阳县新桥镇路段)，现场道路为东北、西南走向，往西南为南宁方向，往东北为宾阳方向
界线两侧各有宽度对称的一条机动车和一条路肩,宽分别为400CM、200CM，现场路面为柏油路面，路面潮湿，该路段平直，夜间无路灯照明。

（四）事故车辆企业基本情况

宾阳县泰安运输有限责任公司，为桂A****9号重型半挂牵引车所有人，成立于2006年12月27日，注册资本500万元整，住所为宾阳县宾州镇东
法定代表人为王英军。持有营业执照，统一社会信用代码91450126796813890X，有效期限至2036年12月27日，营业范围：普通货运、货物专用
箱、冷藏保鲜）；大型物件运输；汽车、二手车销售（除九座以下）。道路运输经营许可证号：桂交运管许可南字450126100005号，经营范围：普
运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜）；大型物件运输；证件有效期至2022年1月23日。

（五）有关检验鉴定情况

1、委托广东中智痕迹司法鉴定所进行司法鉴定检验结果：①桂A****9号重型半挂牵引车检验鉴定情况:桂A****9号重型半挂牵引车制动系效能
A****9号重型半挂牵引车转向系效能符合技术标准;桂A****9号重型半挂牵引车行驶系效能符合技术标准;桂 A****9号重型半挂牵引车照明信号装置不
桂A***6挂号重型仓栅式半挂车检验鉴定情况:桂A***6挂号重型仓栅式半挂车制动系效能不符合技术标准;桂A***6挂号重型仓栅式挂车行驶系效能
A***6挂号重型仓栅式半挂车照明信号置不符合技术标准。

2、委托广西金桂司法鉴定中心司法鉴定意见：王家远符合交通事故致头、胸、腹部损伤死亡。

（六）事故车辆企业履职情况

宾阳县泰安运输有限责任公司安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；已按规定制定安全培训和学习制度，并建
培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作
辆进行年检和二级维护。

三、事故原因

（一）事故发生的原因分析

覃志华雨天夜间驾驶制动不良的车辆行经事故发生路段时，在对向有来车会车视线不清的情况下，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、覃志华雨天夜间驾驶制动不良的车辆行经事故发生路段时，在对向有来车会车视线不清的情况下，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且
逸,其交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条:“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查;不得
或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范
驶。”和第七十条第一款:“在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场;造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并
通警察或者公安机关交通管理部门。”之规定，单方过错作用造成事故，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十二条第一款及第二
故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项、第六十一条第一款第(一)项的规定，覃志华应承担此事故的全部责任。

2、王家远在此事故中无责任。

（三）事故的直接原因

覃志华雨天夜间驾驶制动不良的车辆在对向有来车会车视线不清的情况下，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，是导致事故发生的直接原因。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员处理意见：

（一）覃志华，桂A****9号重型半挂牵引车驾驶人，安全意识淡薄，驾驶制动不良的车辆上道路行驶，且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。
责任，建议由公安交管部门按规定处理。

（二）宾阳县泰安运输有限责任公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；已按规定制定安全培训和学习制
产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患
对事发车辆进行年检和二级维护。综上，该企业安全生产主体责任基本落实到位，建议免于处罚。

五、事故防范措施

宾阳县泰安运输有限责任公司要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格
制度；增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生产的
管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生。

行业主管部门要从严抓好源头管理，加强检查督导，压实主体责任。交通运输、公安交管等部门，要加大对道路交通安全法律法规、安全行车常
等内容的安全宣传教育，加强路面管控，加大对违法停车、疲劳驾驶、超速、超载、无牌照上路行为的查处，紧盯企业安全生产责任制度和事故隐患

全操作规程和事故应急救援预案的制订和落实，严防事故的发生。

宾阳县2019年至2020年

一般生产安全事故积案调查组