索引号	jpxgaj/2026-00004	发布机构	金平县公安局
文号		发布日期	2026-05-07
时效性	有效		

金平县“5.19”道路交通事故深度调查报告

2024年5月19日8时50分许，在金平县大寨乡渡口至沙依坡公路33公里797米处发生一起道路交通事故，造成车辆及所载货物（杉木）受损、[illegible]员抢救无效死亡。

事故发生后，根据公安部交管局《道路交通事故深度调查[illegible]行)》《云南省道路交通事故深度调查工作规范（试行）》的有关规[illegible]县公安局警务督察大队联合交管大队组成联合调查组，通过查阅卷宗、实地走

智能问答 X

访、向办案民警询问调查、调取接处警记录、到辖区派出所查阅工作台账等方式，对此事故开展了复盘倒查，现将情况报告如下：

一、道路交通事故发生经过及应急救援处置

（一）事故发生经过

2024年5月19日，仁某驾驶轻型自卸货车在金平县大寨乡渡口至沙依坡公路33公里797米处倒车时驶离有效路面翻滚至道路下方约100米处，造成车辆及所载货物（杉木）受损、仁某抢救无效死亡的道路交通事故。

（二）接处警及现场救援处置情况

1.事故接处警情况。2024年5月19日9时32分许金平县公安局沙依坡派出所接到110指令称：“在沙依坡发生一起死亡一人的道路交通事故。”接到报案后，金平县公安局沙依坡派出所立即出警前往现场处置，并第一时间将该警情上报至金平县公安局交管大队。交管大队接报后，由大队领导唐某、王某带领民警吴某及辅警前往现场对该事故进行调查处理。

2.现场应急救援及事故处置工作。事故发生后，交管大队主动作为，经过协调当事人家属工作，现场勘查结束后由仁某家属(妻子毛某)将仁某尸体带回家处理。

二、事故调查基本情况

（一）驾驶人情况

1.轻型自卸货车驾驶人：仁某，持有“C1”类机动车驾驶证[illegible]中死亡。事故发生后，交管大队提取仁某静脉血液样本送检，经红河州公安司法鉴定中心检测，送检的JC17-2024-1029-001号仁某检材中未检出乙[illegible]

三、对相关部门工作情况调查

智能问答
X

（一）当日勤务安排情况。事故地点位于金平县沙依坡乡行政辖区内，交通秩序管理工作由金平县公安局沙依坡派出所组织开展，事故当日，金平县公安局沙依坡派出所交管中队在辖区内开展交通安全宣传及违法查处。

（二）工作开展情况。今年以来，沙依坡派出所每逢重要节点，按照县局勤务模式做好值班备勤，常态化开展道路交通安全整治，突出早中晚重点时段，重点路段，严查重点车辆和重点交通违法行为，形成严管高压态势。

（三）交通安全宣传情况。1月以来金平县公安局交管大队开展道路交通安全万场警示教育72场,万场巡回宣讲75场，万堂安全课程80场。

四、道路交通事故暴露出来的事故预防工作中存在的突出问题及预防对策建议

“5.19”交通事故的发生，主要原因在于：上道路行驶未按操作规范安全驾驶、文明驾驶。针对“5.19”交通事故所暴露出的问题，提出如下工作建议：

一是强化宣传教育，提升驾驶素养。依托线上线下平台，常态化普及道路交通安全法律法规，重点讲解安全驾驶操作规范，通过典型事故案例警示驾驶人，摒弃分心驾驶、随意变道、抢行加塞、不礼让行人等陋习。深入驾校、运输企业、社区开展专题宣讲，引导驾驶人树立安全文明驾驶意识，严格遵守驾驶操作流程。

二是严抓路面管控，严查违法乱象。加大重点路段、时段巡逻管控力度，采用定点执勤与流动巡查相结合的方式，严厉查处疲劳驾驶、强行超车、不按规定让行等不规范行为，依托科技监控设备，精准抓拍违法行[illegible]人严处罚，形成高压管控态势，倒逼驾驶人规范驾驶行为。

三是完善设施保障，优化通行环境。全面排查整改道路标志标[illegible]等设施隐患，及时更新模糊、破损标识，在路口、人流密集路段增[illegible]标志，减少因设施不完善引发的驾驶不规范问题。

智能问答
X

四是凝聚共治合力，营造良好氛围。曝光不文明驾驶典型案例，倡导群众主动监督交通违法行为，引导全社会共同抵制交通陋习，营造人人遵守交规、安全文明出行的良好交通环境。

金平县公安局交通管理大队

2024年7月02日

【收藏】【打印页面】

支持IPV6　滇ICP备2023000267号　滇公网安备53253002300015号
网站标识码:5325300001

