政策文件 +
政府信息公开指南 +
政府信息公开制度
法定主动公开内容 −
政府领导
规划计划 +
组织机构
人事任免
行政事项 +
财政预决算
政府采购
基层政务公开
政府信息公开基本目录
国有企业信息公开
治安管理
市政建设
统计信息
法治政府 +
重大民生信息 +
重大建设项目批准和实施领域 +

曲靖市麒麟区“1.02”道路交通事故调查报告

信息来源	区公安分局	文　　号	
索 引 号		发布时间	2024-02-29 10:48

2024年1月2日11时46分，在曲靖市麒麟区翠峰北路和兴路口处发生一起致一人死亡、两车受损的道路交通事故。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和有关法律法规及规章规定，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队联合相关部门组成曲靖市麒麟区“1.02”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故预防工作措施，现将调查处理情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2024年1月2日，管某某驾驶云DA90**号重型自卸货车沿曲靖市翠峰北路由东向西行驶，11时46分许，该车行驶至翠峰北路和兴路口自东向北右转进入和兴路时，其右侧与沿翠峰北路由东向西直行龙某某驾驶的云DC51**号超标电动自行车相刮擦，致使超标电动自行车倒地、龙某某被货车碾压当场死亡，两车受损的道路交通事故。

（二）事故救援处置及善后工作

2024年1月2日11时46分，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队接到管某某电话报警称：“我开车（云DA90**）在翠峰北路双友钢铁厂过来这里压到了一辆电动车（号牌不详），骑车的人已经不会动了，请你们赶紧过来看一下。”接警后，民警立刻赶赴现场进行处置。现场勘查时由麒麟交警大队副大队长、事故处理中队中队长张朴所担任指挥员，由民警赵卫平对现场进行拍照，由民警孙祝对现场进行绘图并记录现场勘查笔录，由民警孙向云对现场周边进行走访。现场勘查时未对道路进行封闭，沿来车方向设置锥桶进行安全防护，指挥中心调派建宁中队骑警对现场进行警戒并疏导交通。现场勘查结束后，于2024年1月2日13时30分清理完毕并撤除现场，恢复交通。

目前死者龙某某葬事宜已于2024年1月5日办理完毕，该案《道路交通事故认定书》于2024年2月6日送达当事人管某某及龙某某家属，2月28日管某某已和龙某某家

CopyRight 2016-2022 版权所有 |　备案号：滇ICP备05005095号-2　滇公网安备53030202000210号　技术支持: 华