北海市海城区人民政府
Bwzhaij Si Haijcwngz Gih Yinzminz Cwngfu
www.bhhc.gov.cn

海城区中街街道靖安路路口“5•12”一般道路交通事故调查

2024-06-10 13:00　来源：海城区人民政府

海城区中街街道靖安路路口“5・12”一般道路交通事故调查报告

2023年5月12日09时20分左右，位于海城区中街街道办事处辖区沿北海大道由东往西行驶至靖安路路口，发生一起交通事故。海城区人民政府批
海城区市政管理和交通运输局局长）任组长，北海市公安局交通警察支队第一大队副队长陶丽军任副组长、海城区应急管理局、海城区总工会、中街道
如下:

一、当事人基本情况

莫**，性别为*，*族，19**年**月**日出生，户籍地址为广西**************，准驾车型为A1A2E。事发时驾驶*****大型普通客车。

蔡**，性别*，*族，19**年**月**日出生，驾驶证号码为450**************，户籍所在地为北海市**************，准驾车型为C1。现住址为

二、当事人车辆情况

1.莫**驾驶的桂******大型普通客车车辆型号为中通牌**************，车辆识别代号为**************，发动机号码为**************,车身
验有效期至2023年09月30日，机动车所有人为*******运输有限公司，登记住所为北海市**************。该车在*****保险股份有限公司保险，投保
保险期间为自2023年03月29日00时00分起至2024年03月28日00时00分止。

2.蔡**驾驶的桂******号轻便二轮摩托车车辆型号为万美牌******，车辆识别代号为**************、发动机号码为**********，车身颜色为黑
向把，检验有效期至2021年08月31日(逾期未检验)，机动车所有人为李**，登记住所为广西**************。未提供保险单。

三、道路和交通环境情况

事故中心现场位于北海市海城区北海大道与靖安路交叉路口，该路口呈“T”字型。事发现场的北海大道呈东西走向，东往北京路，西往四川路，
道和辅道，辅道由公共汽车专用道、摩托车道与非机动车道组成，由单白实线分隔;靖安路呈南北走向，北往海安路，南与北海大道北侧辅道相连接，
好，属城市规划道路。

四、道路交通事故发生经过

5月12日09时20分许，机动车驾驶员驾驶车牌号为桂*****号牌大型普通客车沿北海大道由东往西行驶至靖安路路口实施右转弯时，与电动车驾驶
此发生碰撞，造成一人受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

五、事故原因与责任认定

（一）事故发生的原因

1.当事人莫**驾驶机动车上道路行驶实施右转弯，未让直行的车辆先行，其交通行为是导致该起道路交通事故的主要原因。莫绍梅的交通行为
款：“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第(二)项、第(三)项的规定外，还应当遵守下列规定：(三

2.当事人蔡**驾驶与准驾车型不符的机动车上道路行驶，且在驾驶过程中左手持雨伞，没有充分注意观察道路周围交通动态，未确保安全驾驶，
机动车交通事故责任强制保险、逾期未检验上道路行驶的交通违法行为与此事故的发生没有因果关系。蔡**的交通行为违反了《中华人民共和国道路交
驾驶机动车;驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证”及第十七条:“国家实行机动车第三者责任强制保险制度，设立道路交通事故社会救助基金。具
应当依照法律、行政法规的规定、根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验”和《中华人民共和国道路交通安全法
摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品"之规定。

（二）责任认定

1.当事人莫**承担此道路交通事故的主要责任。

2.当事人蔡**承担此道路交通事故的次要责任。

六、事故性质

调查认定，海城区中街街道办事处辖沿北海大道由东往西靖安路路口“5·12”道路交通事故是一起大型普通客车未注意观察周围车况礼让直行车

七、事故防范措施和建议

我小组将商请区市政交通局，按要求督促*******运输有限公司加强对司机的安全生产培训教育，提高司机安全驾驶意识，并不定期对企业进行复
产安全。