政府信息公开制度
政府信息公开指南
政府信息公开年报
政策文件
法定主动公开内容
政府领导
组织机构
人事任免
会议信息
公示公告
政策解读
建议提案办理
规划计划
财政信息
统计信息

曲靖宣威“8•31”一般道路交通事故调查报告

信息来源	宣威市人民政府门户网	文　　号	
索 引 号		发布时间	2026-04-20 16:13

2025年08月31日，李****驾驶云AP****号重型仓栅式货车沿杭瑞高速下行线由南向北行驶，08时[illegible]分许行至杭瑞高速********处，车辆碰撞道路作业人员胥****，造成胥****受伤经医院抢救无效于当日死亡、车辆受损的道路交通事故。

事故发生后，市委、市政府领导高度重视，要求全力救治伤员，做好善后工作，及时查明事故原因，采取有效措施预防类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规。经曲靖市安全生产委员会批准（曲安事故督办〔2025〕46号），成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市交通运输局、宣威市人民政府等部门有关人员组成的曲靖宣威****“8·31”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委市监委、市人民检察院派人参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，曲靖宣威****“8·31”道路交通事故，是一起因云AP****号重型仓栅式货车上道路行驶超过标志限速、非紧急情况时驶入应急车道，道路养护施工单位陕西交控********公司在道路上进行养护时，未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护措施，致使在道路上进行养护工作的胥****相撞，造成养护工作人员胥****死亡、车辆受损的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

1.李****驾驶云AP****号重型仓栅式货车为一辆红色东风牌/DF**** 重型仓栅式货车，该车车辆识别代号为LG****，发动机编号为93****。车辆所有人系李****本人，使用性质为非营运，该车于2024年09月04日在云南省昆明市公安局交通警察支队登记，注册登记日期为2024年09月09日，检验有效期至

2026年09月30日，投保于中国平安财产保险股份有限公司****支公司,交强险保险单号11****、商业险保险单号11****，保险期限自2024年09月03日起至2025年09月03日止。2025年09月20日据云南****司法鉴定中心出具（****司鉴【2025】车鉴字第0432号《云AP****号车技术检验鉴定意见书》鉴定意见：李****驾驶的云AP****号车发生事故时转向系功能有效、制动系功能有效、照明信号装置功能有效、该车发生事故时的行驶速度约为114km/h。

（二）驾驶人基本情况

1.当事人李****,男，汉族，19**年**月**日出生，公民身份号码53********，政治面貌为群众，无违法犯罪前科记录，户籍登记住址云南省昭通市********，工作单位为在外务工，联系电话为18********，持驾驶证号53********，档案号53********的“B2”类机动车驾驶证，初次领证日期20******月***日，审验有效期至20***年***月***日，驾驶证有效期限20***年***月***日至长期。20***年***月***日08时50分，经呼出气体酒精含量检测仪检测：李****呼出气体血液酒精含量结果均为0mg/100ml。系本案中云AP****号重型仓栅式货车驾驶人

CopyRight © 2010-2022 宣威市人民政府办公室 版权所有　技术支持：华海信息