单位职责
领导之窗
机构设置
政务服务
政务公开
依申请公开
互动交流

织金县三塘镇“4·30”道路交通事故 调查报告

发布时间： 2026年03月19日 10:39:41 访问量：13次 字体： 小 中 大

织金县三塘镇“4·30”道路交通事故调查报告

织金县人民政府事故调查组

2024年7月

目录

一、事故基本情况..... 1
（一）事故车辆情况..... 2
（二）事故当事人情况..... 2

（三）事故现场情况..... 3
（四）事故造成的人员伤亡情况..... 3
二、事故发生经过和应急处置..... 4
（一）事故发生经过..... 4
（二）救援情况..... 4
（三）善后情况..... 4
三、事故原因..... 5
四、事故责任..... 5
五、事故整改及防范措施建议..... 6

织金县三塘镇“4·30”道路交通事故调查报告

2024年4月30日，贵州省贞丰县北盘江镇董畔村驾驶人钟才林驾8108号重型半挂牵引车牵引贵A0079挂号重型自卸半挂车从织金县三洞口村驶往织金县县城方向，11时27分，行驶至织六线32公里加90处，在与对向贵州省织金县三塘镇联合村驾驶人李美驾驶的无号牌轻摩托车会车过程中，李美驾驶的无号牌轻便二轮摩托车侧翻倒地，致轻便二轮摩托车乘车人王慧欣、王欣悦摔倒在地，王慧欣、王欣悦被驾驶的贵AB8108号重型半挂牵引车碾压，事故造成无号牌轻便二轮摩驶人李美受伤、乘车人王慧欣及王欣悦当场死亡的交通事故。直接经约121万元。

事故发生后，依据有关法律法规，经织金县人民政府批准，成立金县应急管理局牵头，公安局、交通局、工会有关负责同志参加的织塘镇“4·30”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的通过调阅资料、询问谈话等方式，查清了事故发生经过、原因、人员直接经济损失，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，织金县三塘镇“4·30”道路交通事故是一起一般生产故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

贵AB8108号重型半挂牵引车，车辆所有人：钟才林，品牌型号：CQ4256HYVG334B，车辆识别代号：LZFH25X42LD07****，发动0T00385955，检验有效期止：2025年1月31日，该车承保于中国太平

保险股份有限公司贵州分公司，交通事故责任强制保险单号：AGYA
24B0******，商业险保险单号：AGYA555Y2024B0******，保险
止：2025年1月31日。

贵A0079挂号重型自卸半挂车，车辆所有人：钟才林，品牌型号
牌QYZ9400ZZX，车辆识别代号：LA9B5A357L1CZ****，检验有效
025年1月31日。

事故发生时贵AB8108号重型半挂牵引车牵引贵A0079挂号重型自
车核载33450KG，实载32560KG。

无号牌轻便二轮摩托车，车辆实际支配人：李美，品牌型号：国
800DQT-17，车辆识别代号：LMHNWBH190M0****， 电机号：10
5314YA，该车未按规定办理登记入户手续，未按规定投保第三者责任
险，事故发生时该车实载4人。

（二）事故当事人情况

1.钟才林，男，出生日期：1973年12月26日，身份证号码：5223
12*******，户籍地址：贵州省贞丰县北盘江镇董畔村犀牛洞二组16号
类有效机动车驾驶证，驾驶证号：522325197312******，驾驶证档案
522300250712，初次领证日期：1995年5月9日，系事故中贵AB810
半挂牵引车牵引贵A0079挂号重型自卸半挂车驾驶人，联系电话：182
**。

2.李美，女，出生日期：1999年3月5日，身份证号码：522425
*****，户籍地址：贵州省织金县三塘镇联合村李家寨组，未依法取得
驾驶证，系事故中无号牌轻便二轮摩托车（电机号：10ZW6055314Y
人，联系方式：1338557****。

3.王慧欣，女，出生日期：2018年7月19日，身份证号码：5205
07******，户籍地址：贵州省织金县三塘镇联合村大水井组，系事故
牌轻便二轮摩托车（电机号：10ZW6055314YA）乘车人，死者，家属
式：1338557****。

4.王欣悦，女，出生日期：2024年2月2日，身份证号码：5205
02******，户籍地址：贵州省织金县三塘镇联合村大水井组，系事故
牌轻便二轮摩托车（电机号：10ZW6055314YA）乘车人，死者，家属
式：1338557****。

（三）事故现场情况

现场位于织六线32公里加900米（小地名：织金县三塘镇街上村
路段处），现场路段平直，路面无道路中心线，路面性质属沥青路，
燥，事故现场道路全宽588cm，道路呈东西走向，东往织金县城方向
三塘镇岩洞口村方向。

（四）事故造成的人员伤亡情况

1.王慧欣，女，出生日期：2018年7月19日，身份证号码：5205
7******，户籍地址：贵州省织金县三塘镇联合村大水井组，系事故中
轻便二轮摩托车（电机号：10ZW6055314YA）乘车人，死者，家属
式：1338557****。

2.王欣悦，女，出生日期：2024年2月2日，身份证号码：5205
02******，户籍地址：贵州省织金县三塘镇联合村大水井组，系事故
牌轻便二轮摩托车（电机号：10ZW6055314YA）乘车人，死者，家属
式：1338557****。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

2024年04月30日，贵州省贞丰县北盘江镇董畔村驾驶人钟才林
B8108号重型半挂牵引车牵引贵A0079挂号重型自卸半挂车从织金县
洞口村驶往织金县县城方向，11时27分，行驶至织六线32公里加90
处，在与对向贵州省织金县三塘镇联合村驾驶人李美驾驶的无号牌轻
摩托车会车过程中，李美驾驶的无号牌轻便二轮摩托车侧翻倒地，致
轻便二轮摩托车乘车人王慧欣、王欣悦摔倒在地，王慧欣、王欣悦被
驾驶的贵AB8108号重型半挂牵引车碾压，事故造成无号牌轻便二轮摩
驶人李美受伤、乘车人王慧欣及王欣悦当场死亡的交通事故。

（二）救援情况

事故发生后，驾驶员钟才林立即拨打110及120电话。120急救中心
员赶到现场，看到事故中王慧欣、王欣悦被碾压在煤车下，经现场确
慧欣、王欣悦无生命特征。

（三）善后情况

事故发生后，在当地政府、公安部门及相关部门的积极协调下，
属共获得经济赔偿1215239.00元，善后处理工作结束。

三、 事故原因

当事人钟才林在驾驶机动车过程中违法会车以及未安全驾驶、文
的行为是造成此次事故的同等因素。

当事人李美无有效机动车驾驶证驾驶机动车、驾驶机动车违法载
驶摩托车时司乘人员未按规定佩戴安全头盔及驾驶机动车行驶过程中
驾驶的行为是造成此次事故的同等因素。

四、事故责任人

当事人钟才林驾驶机动车行驶过程中违法会车及未安全驾驶、文
的行为是造成此次事故的同等因素，其行为违反了《中华人民共和国
通安全法实施条例》第四十八条第一款第一项：“在没有中心隔离设施
有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当遵守下列规定：（一
靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离”以及《中华人民

道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交
法律法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。

当事人李美无有效机动车驾驶证驾驶机动车、驾驶机动车违法载
驶摩托车时司乘人员未按规定佩戴安全头盔及驾驶机动车行驶过程中
驾驶、文明驾驶的行为是造成此次事故的同等因素，其行为违反了
民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法
动车驾驶证”，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十三
款第三项：“摩托车后座不得乘坐未满12周岁的未成年人，轻便摩托车
人”，《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：“机动车行驶时
人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当
佩戴安全头盔”以及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第
“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律法规的规定，按照操作规范
驶、文明驾驶”之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：
关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起
以及过错的严重程度，确定当事人的责任”以及《道路交通事故处理
定》第六十条第一款第二项：“公安机关交通管理部门应当根据当事人
对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的
因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为
发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次
之规定，建议：1、当事人钟才林承担此次事故的同等责任；2、当事
承担此次事故的同等责任；3、当事人王慧欣不承担此次事故责任；
人王欣悦不承担此次事故责任，由公安部门按相关法律法规进行处置。

五、事故整改和防范措施建议

为认真吸取本次事故教训，进一步强化交通安全管理，认真抓好企
全生产主体责任和相关部门监管责任的落实，严防此类事故的发生，
以下整改建议：

（一）道路交通部门要加大对货车驾驶员的安全教育和培训，增强
意识，对违法超速超载行为要加大处罚力度。

（二）公安部门要加强对电瓶车、二三轮摩托车违法载人、违法超
违法行为的查处力度。

（三）各乡镇（街道）也要加强交通安全法律法规及安全防范知识
传、培训，增强群众出行的安全意识，避免类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页面

版权所有：贵州省织金县人民政府　贵州省织金县人民政府办公室主办　电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

公安备案号：52052402000103　黔ICP备17006575号　网站标识码：5205240006

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司　建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

政务